DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96

16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2026-05-15 15:28:43
Rapor id : SP683CGC895

Alıcı:	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NRK348 - VYFEDYHZXSJ802840 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9798

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

LB= Lokal boyalı bölge

O	ORİJİNAL
B	BOYALI
İDB	İÇ DIŞ BOYALI
STB	SÖK TAK BOYALI
LB	LOKAL BOYALI
D	DEĞİŞMİŞ
ÇD	ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
KSD	KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
P	PLASTİK
K	KAPLAMA
C	CAM
PY	PARÇA YOKTUR
KS	KASA
ST	SÖK TAK AYAR
YB	YARIM BOYALI
İNB	İNCE BOYALI
LD	LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓	Ön panel kontrolü	✓	Arka panel kontrolü
✓	Sol ön şase kontrolü	✓	Sağ ön şase kontrolü
✓	Sol ön podye kontrolü	✓	Sağ ön podye kontrolü
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓	Sol ön direk kontrolü	✓	Sağ ön direk kontrolü
✓	Sol orta direk kontrolü	✓	Sağ orta direk kontrolü
✓	Sol üst direk kontrolü	✓	Sağ üst direk kontrolü
✓	Sol arka şase kontrolü	✓	Sağ arka şase kontrolü
✓	Alt taban kontrolü	✓	Havuz sacı kontrolü

Sol ön far değişmiş
Sol ön çamurluğun ek bağlantı sacında hafif ezik var

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96

16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-15 15:28:43
Rapor id : SP683CGC895

Alıcı:	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NRK348 - VYFEDYHZXSJ802840 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9798

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü	✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı,şanzıman vites geçişleri kontrol edildi,herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB


ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96


16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-15 15:28:43
Rapor id : SP683CGC895


Alıcı:	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NRK348 - VYFEDYHZXSJ802840 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9798

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA






SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96

16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-15 15:28:43
Rapor id : SP683CGC895

Alıcı:	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NRK348 - VYFEDYHZXSJ802840 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9798

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü	✓	Sağ ön amortisör kontrolü
✓	Sol arka amortisör kontrolü	✓	Sağ arka amortisör kontrolü
✓	Sol ön fren diski kontrolü	✓	Sağ ön fren diski kontrolü
✓	Sol arka fren diski kontrolü	✓	Sağ arka fren diski kontrolü
✓	Sol ön fren balata kontrolü	✓	Sağ ön fren balata kontrolü
✓	Sol arka fren balata kontrolü	✓	Sağ arka fren balata kontrolü
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü	✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü	✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü	✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96

16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-15 15:28:43
Rapor id : SP683CGC895

Alıcı:	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NRK348 - VYFEDYHZXSJ802840 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9798

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96

16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-15 15:28:43
Rapor id : SP683CGC895

Alıcı:	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NRK348 - VYFEDYHZXSJ802840 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9798

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan cs motor conta testi,sorunsuz.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96

16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-15 15:28:43
Rapor id : SP683CGC895

Alıcı:	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NRK348 - VYFEDYHZXSJ802840 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9798

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FIAT DOBLO COMBI PREMIO PLUS 1.5 130 B.HDI FL AT

Şasi No: ***2840

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
02.04.2026	ERP-Çarpma	65.184,10 TL
03.02.2026	ERP-Çarpma	17.715,54 TL
26.09.2025	Carpma	-

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Bu sorgu 15.05.2026 15:32 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: a181dadbf16f91facedf066873d8975c
YASAL UYARI: Mesajin icerigi, sigorta sirketleri tarafindan Sigorta Bilgi ve Gozetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayitlarindan ibarettir ve sadece bilgi amacli paylasilmaktadir. Icerigindeki bilgiler resmi belge olarak kullanilamaz. Ilgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarinda yer alan dava faizi ve yargilama giderleri dahil edilmemektedir. Detayli yasal bilgi icin https://sbm.org.tr/yu58

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB
ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96
16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-15 15:28:43
Rapor id : SP683CGC895

Alıcı:	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NRK348 - VYFEDYHZXSJ802840 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9798

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FIAT DOBLO COMBI PREMIO PLUS 1.5 130 B.HDI FL AT

Şasi No: ***2840

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutuarı	Kilometre
02.04.2026	26.934,10 TL	38.250,00 TL	9.783

DEĞİŞEN PARÇA DETAY

Parça Adı	Türü	Adet
FACELIFT FAR SOL DBI	Orijinal	1
ÇAMURLUK SOL	Orijinal	1
KAPAK	Orijinal	1

Bu sorgu 15.05.2026 15:33 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 750534fb70edddbccb4674d8f2e28389
YASAL UYARI: Mesajin icerigi, sigorta sirketleri tarafindan Sigorta Bilgi ve Gozetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayitlarindan ibarettir ve sadece bilgi amacli paylasilmaktadir. Icerigindeki bilgiler resmi belge olarak kullanilamaz. Ilgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarinda yer alan dava faizi ve yargilama giderleri dahil edilmemektedir. Detayli yasal bilgi icin https://sbm.org.tr/yu58

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB
ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96
16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-15 15:28:43
Rapor id : SP683CGC895

Alıcı:	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NRK348 - VYFEDYHZXSJ802840 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9798

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FIAT DOBLO COMBI PREMIO PLUS 1.5 130 B.HDI FL AT

Şasi No: ***2840

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutuarı	Kilometre
03.02.2026	16.015,54 TL	1.700,00 TL	7.031

DEĞİŞEN PARÇA DETAY

Parça Adı	Türü	Adet
SAG DIKIZ AYNASI KOR NOKTALI	Orijinal	1
KAPAK	Orijinal	1
SAG AYNA CAMI KOR NOKTALI DB	Orijinal	1

Bu sorgu 15.05.2026 15:34 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 728afe1d5822190b593209535ccc290f

YASAL UYARI: Mesajin icerigi, sigorta sirketleri tarafindan Sigorta Bilgi ve Gozetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayitlarindan ibarettir ve sadece bilgi amacli paylasilmaktadir. Icerigindeki bilgiler resmi belge olarak kullanilamaz. Ilgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarinda yer alan dava faizi ve yargilama giderleri dahil edilmemektedir. Detayli yasal bilgi icin https://sbm.org.tr/yu58

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB
ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96
16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-15 15:28:43
Rapor id : SP683CGC895

Alıcı:	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NRK348 - VYFEDYHZXSJ802840 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9798

ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 2)



Sağ arka kapı ve arka çamurluk



Sol ön kapı

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB
ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96
16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-15 15:28:43
Rapor id : SP683CGC895

Alıcı:	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NRK348 - VYFEDYHZXSJ802840 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9798

ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 2)



Sağ ön kapı alt kısım



Sol ön kapı

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.