DYNOBİL®
OTO EKSPERTİZ ÇÖZÜMLERİ

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260623101221
Plaka : 34NJT038
Şase no.: VR3EDYHZ8SJ721612

Tarih : 23.06.2026 10:12:22
Sayfa no. : 1/10

Satıcı Bilgileri

Ad/Soyad : **OTOPOINT**
Telefon no. : **02222222222**
Mail :
TC/Vergi/Esbis/Mersis :
Yetki Belgesi No :

Alıcı Bilgileri

Ad/Soyad : **OTOPOINT**
Telefon no. : **12312312312**
Mail :
TC/Vergi/Esbis/Mersis :
Yetki Belgesi No :

Bayi Bilgileri

Bayi no. : **16-14**
Telefon no. : **05352043508**
Mersis No : **-**
HYB no. : **16-HYB-4322**

Araç Bilgileri

PLAKA 34NJT038
MARKA.....PEUGEOT
MODEL.....RIFTER
ÜRETİM YILI..... 2025
ŞASE NO..... VR3EDYHZ8SJ721612
MOTOR HACMİ.....1499
MOTOR GÜCÜ.....174
VİTES TÜRÜ ..... Manuel
YAKIT TÜRÜ..... Dizel
ARAÇ RENGİ.....BEYAZ
GİRİŞ KİLOMETRE.. 13358
ÇIKIŞ KİLOMETRE... 13358
GİRİŞ TARİHİ.....23.06.2026 10:12:22
ÇIKIŞ TARİHİ..... 23.06.2026 10:14:55

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ İçeriği

DİNAMOMETRE.....	YOK
FREN.....	YOK
SÜSPANSİYON.....	YOK
YANAL KAYMA.....	YOK
KAPORTA.....	VAR
İÇ EKSPERTİZ.....	YOK
DIŞ EKSPERTİZ.....	YOK
OBD.....	VAR
MOTOR CONTA TESTİ.....	VAR
HASAR SORGULAMA.....	VAR
KİLOMETRE SORGULAMA.....	VAR

Kilometre sorgusu ve hasar sorgusu yapılmıştır.

Yol testi yapıldı mı?	☐	Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı?	☑
Ruhsat aslı görüldü mü?	☐	Yol yardımı yapıldı mı?	☐
Kilometre sorgusu yapıldı mı?	☑	Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı?	☐

"BU RAPOR DYNOBİL OTO EKSPERTİZ OTOMOBİL MAKİNA A.Ş. TARAFINDAN OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FİRMASINA ÖZEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR"

Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz Cihaz sonuçları ve bizim kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde, aracınızın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızalar, ilaveten periyodik bakımların yapılması gerekmektedir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, Hybrid, Turbo ve atmosferik motorlarda yazılım, farklı yakıt ve düzensiz şarj durumlarında oluşan arızalardan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası, aynı gün içinde gerçekleşmeyen araç satışları ve motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu raporlar geçersizdir. Triger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalardan (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında, ön ısıtma arızaları, enjektör sesleri duman atma gibi sorunlar, uzun mesafelerde ise yağ ve su eksiltmeleri, sıcak motor halinde ise uzun yollarda şanzıman ve motorda harici sesler, sarsıntılar oluşabilmektedir. Operatör tarafından konulan katkılar ile de arızalar gizlenmektedir.) kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (akis, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin ölçüm sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişkenlik gösterebilir. Dış karoser kontrollerinde yüzeysel katman ve kirler ölçüm sonucunda hatalara sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur. Kaporta sayfamızın üst kısmında güvenlik hologram uygulaması mevcuttur.

Alıcı Müşteri İsim / İmza | Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza | Bayi Kaşe / İmza

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260623101221
Plaka : 34NJT038
Şase no.: VR3EDYHZ8SJ721612

Tarih : 23.06.2026 10:12:22

MOTOR, ŞANZUMAN VE MEKANİK KONTROLÜ		
Üst Motor Kapağında Buhar	İyi	
Atesleme Sistemi	İyi	
Yakit Sistemi	İyi	
Motor Yagi Seviyesi	İyi	
Motorda Harici Ses	İyi	
Motor Sogutma Suyu	İyi	
Motor ve Sanzuman Kulaklari	İyi	
Motor Ust Kulbutor	İyi	
Egzozda Harici Duman	İyi	
Turboda Harici Ses	İyi	
Enjektorler	İyi	
Radyoter Petegi	İyi	
Sogutma Fanlari	İyi	
Sarj Dinamosu	İyi	
Tork Konvertoru	İyi	
Krank Kecesi	İyi	
Volant	İyi	
Kalorifer Isitma	İyi	
Mars Dinamosu	İyi	
Sanzuman Vites Gecisleri	İyi	
Priz Direk Bilyasi	İyi	
Debriyaj Baski Balata	İyi	
Aku Voltaj	İyi	
Fren Diski ve Balata	İyi	
Amortisor Takozları	İyi	
Amortisorler	İyi	
Helezon Yayları	İyi	

ARAÇ ALTI KONTROLLERİ

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260623101221
Plaka : 34NJT038
Şase no.: VR3EDYHZ8SJ721612

Tarih : 23.06.2026 10:12:22


ARAÇ ALTI KONTROLLERİ		
Motorda Su Kacagi	Yok	
Motorda Yag Kacagi	Yok	
Sanzumanda Yag Kacagi	Yok	
Diferansiyelde Yag Kacagi	Yok	
Turbo Ve Intercooler Yag Kacagi	Yok	
Hidrolik Yag Kacagi	Yok	
Cam Suyu Kacagi	Yok	
Gözle görülebilen kayışlar ve gergiler	İyi	
Egzoz Tertibati	İyi	
Motor Alt Muhafaza	İyi	
Direksiyon Kutusu	İyi	
Vites Kutusu	İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	İyi	
Fren Hortumlari	İyi	
Saft	İyi	
Rotlar	İyi	
Rot Baslari	İyi	
Alt Rotiler	İyi	
Tabla Ve Fisekleri	İyi	
Yakit Deposu	İyi	
Motor Karteri	İyi	
Porya Bilyalari	İyi	
Sanzuman Kovani	İyi	
Salincak Ve Burc	İyi	
Dingiller	İyi	

KAPORTA EKSPERTİZ RAPORU

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260623101221
Plaka : 34NJT038
Şase no.: VR3EDYHZ8SJ721612

Tarih : 23.06.2026 10:12:22
Sayfa no. : 4/10



KAPORTA EKSPERTİZ RAPORU			
Ön Panel	ORİJİNAL	Bagaj Kapağı	ORİJİNAL
Ön Kaput	ORİJİNAL	Arka Panel	ORİJİNAL
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL
Tavan	ORİJİNAL	Dolu Göçükleri	YOK
Sol Marşbiyel	ORİJİNAL	Sağ Marşbiyel	ORİJİNAL
Karasörde ezik ve çizikler	YOK		
Sol Ön Cam Direği	ORİJİNAL	Sağ Ön Cam Direği	ORİJİNAL
Sol Orta İç Direk	ORİJİNAL	Sağ Orta İç Direk	ORİJİNAL
Sol Ön İç Direk	ORİJİNAL	Sağ Ön İç Direk	ORİJİNAL
Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORİJİNAL	Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORİJİNAL
Ön Tampon Demiri	ORİJİNAL	Alt Taban Sacı	ORİJİNAL
Arka Tampon Demiri	ORİJİNAL	Bagaj Havuzu	ORİJİNAL
Sol Kılıç Sacı	ORİJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORİJİNAL
Sol Ön Podye	ORİJİNAL	Sağ Ön Podye	ORİJİNAL
Sol Ön Şase	ORİJİNAL	Sağ Ön Şase	ORİJİNAL
Sol Arka Podye	ORİJİNAL	Sağ Arka Podye	ORİJİNAL
Sol Arka Şase	ORİJİNAL	Sağ Arka Şase	ORİJİNAL

Notlar

DYNOBIL RAPOR
DEĞİŞTİRİLEMEZ
KOPYALANAMAZ
@dynobil @dynobil @dynobilotoekspertiz @ekspertiztv

SBM HASAR VE KM KAYDI SORGULAMA

34NJT038 plakalı aracın SBM kayıtlarını aşağıdaki QR barkodlarından görebilirsiniz.

Hasar Kaydı Sorgulama

KM Kaydı Sorgulama



Hasar Detay Sorgulama

Araç Detay Sorgulama

Tramer 360

DYNOBIL RAPOR
Bayi No: 16-14 Plaka: 34NJT038 Tarih: 23.06.2026
DEĞİŞTİRİLEMEZ
KOPYALANAMAZ

ARAÇ RESİMLERİ

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260623101221
Plaka : 34NJT038
Şase no.: VR3EDYHZ8SJ721612

Tarih : 23.06.2026 10:12:22

Diğer Fotoğraflar

Araç Marka ve Model: PEUGEOT RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 FL

Şasi No: ***1612

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 23.06.2026 10:12 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Mesajin icerigi, sigorta sirketleri tarafindan Sigorta Bilgi ve Gozetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayitlarindan ibarettir ve sadece bilgi amacli paylasilmaktadir. Icerigindeki bilgiler resmi belge olarak kullanilamaz. Detayli yasal bilgi icin https://sbm.org.tr/yu58

Diğer Fotoğraflar



Sol ön far ayağı tamirli

Diğer Fotoğraflar



Sağ ayna Çizik

Diğer Fotoğraflar



Sol ön Çamurluk cizik

Diğer Fotoğraflar



Sol ön kapı gamze

Diğer Fotoğraflar



Tavanda lekeler ve deforme var

ARAÇ RESİMLERİ

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260623101221
Plaka : 34NJT038
Şase no.: VR3EDYHZ8SJ721612

Tarih : 23.06.2026 10:12:22

DYNOBIL RAPOR
Bayi No: 16-14 Plaka: 34NJT038 Tarih: 23.06.2026
DEĞİŞTİRİLEMEZ
KOPYALANAMAZ

OBD KONTROLLERİ

OBD KONTROLLERİ	
Motor Ariza Lambasi	Yanmıyor
Sisirici Devre Direnci	Yok
Hava Yastigi Carpma Sensoru	Yok
Basinc Sensoru	Yok
Beyin Ariza Incelemesi	Yok
Yol Bilgisayari	Yok
Gosterge Panel Elektronikleri	Çalışıyor
Klima Kontrol Panel Elektronikleri	Çalışıyor
Digital Klima Elektronigi	Çalışıyor
Multimedya	Çalışıyor
Park Sensoru	Yok
Radyo	Çalışıyor
Aku	Çok İyi
Otomatik Sanzuman Elektronigi	Yok
Fren Elektronigi	Yok
Hava Yastigi Elektronigi	Yok
Motor Elektronigi	Yok

NOTLAR

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260623101221
Plaka : 34NJT038
Şase no.: VR3EDYHZ8SJ721612

Tarih : 23.06.2026 10:12:22

CONTA YANIK TESTİ KONTROLLERİ

CONTA YANIK TEST SONUCU

		YAPILMADI
✓		TEMİZ (KAÇAK YOK)
		HAFİF DÜZEY KAÇAK
		ORTA DÜZEY KAÇAK
		YÜKSEK DÜZEY KAÇAK
		ÇOK YÜKSEK DÜZEY KAÇAK

ÜRÜN SERİ NUMARASI

KVKK

Satıcı Bilgileri		Alıcı Bilgileri		Bayi Bilgileri	
Ad/Soyad	: **OTOPOINT**	Ad/Soyad	: **OTOPOINT**	Bayi no.	: **16-14**
Telefon no.	: **02222222222**	Telefon no.	: **12312312312**	Telefon no.	: **05352043508**
Mail	:	Mail	:	Fax no.	: **-**
TC/Vergi no.	:	TC/Vergi no.	:	HYB no.	: **16-HYB-4322**

KVKK AYDINLATMA METNİ
DYNOBİL OTO EKSPERTİZ OTOMOBİL MAKİNA A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR KURUM
EKSPERTİZ RAPORU AYDINLATMA METNİ

DYNOBİL OTO EKSPERTİZ OTOMOBİL MAKİNA A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) olarak tarafımızca; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmektedir. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve ilgili mevzuatta çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu metinle kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü ifa etmekteyiz.
Kurumumuza gelerek ekspertiz raporu talep eden müşterilerimizden;

Kimlik Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
İletişim Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
Araç Şase Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
Araç Plaka ve Ruhsat Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması

verileri amaçlarıyla işlenmektedir.
2- Kişisel Verileriniz Aktarılması ve Aktarılma Amaçları
Kişisel verileriniz; akdi ilişki çerçevesinde hizmet alınan özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, bu özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kurulan akdi ilişki çerçevesinde ekspertiz raporu tanzim edilmesi amacıyla aktarılmaktadır.
3-Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; kanunda belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler elektronik sistemlerin kullanılması yöntemiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir.
4-6698 Sayılı Kanun Kapsamında İlgili Kişinin Hakları ve Haklarının Kullanılma Yöntemleri
İlgili Kanun’un 11. Maddesi gereğince kurumumuza başvuru yaparak kişisel verilerinize dair aşağıda belirtilen taleplerde bulunmanız mümkündür.
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
c) Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
e) Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
f) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etmek,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeniz mümkündür.
Mevzuat kapsamında sıralanan bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz. İvedik OSB Mah. 2239/1 sokak No:9- DD-O Yenimahalle Ankara adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak doğrudan yahut iadeli taahhütlü tebligat ile iletebilirsiniz. Kurumumuz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca belirlenen ücret tarifesi esas alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde kurumumuza iletebilirsiniz.
Verilerimin yukarıda belirtilen aydınlatma metni uyarınca işlenmesini kabul ediyorum.

Alıcı Müşteri İsim / İmza | Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza | Bayi Kaşe / İmza