



VF1RJF01775650617 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****N	Telefon:	541*****143	Tarih:	28.04.2026	Rapor No:	819193-00153
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: H5H*****123

Plaka	34EV8822
Marka Model:	RENAULT DUSTER
Model Yılı	2025
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	07.11.2025 / YOK
Muayene Geçerlilik	-
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı
Renk:	YEŞİL (SEDİR YEŞİLİ)
Motor CC / Gücü	1332(cc) / 106(kw)
Kilometre	6.247

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

Paket: RENAULT

Paket Fiyatı: 2.484,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****N Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN Yetkili İmza:
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: 0325115592900010 TSE: 34-HYB-21692
		Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 161/B Bayrampaşa/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 17:00:33

İş Emri Bitiş Zamanı: 17:07:39

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34EV8822 | 28.04.2026 | No: 819193 | TSE: 34-HYB-21692

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com





VF1RJF01775650617 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(0) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Kaput	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sol Ön Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sol Ön Kapı	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sol Arka Kapı	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sol Arka Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Bagaj	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Arka Kapı	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Ön Kapı	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Ön Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 120]	



VF1RJF01775650617 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[30 - 50]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[30 - 50]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[30 - 50]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[30 - 50]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[30 - 50]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[30 - 50]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		



VF1RJF01775650617 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

Araç Fotoğrafları



7

Araç Fotoğrafları



8

Araç Fotoğrafları



9

Araç Fotoğrafları



10

Araç Fotoğrafları



11

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LEKSPERTİZApp Store'dan
İndirinGoogle Play
"DENETİM"

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EV8822 | 28.04.2026 | No: 819193 | TSE: 34-HYB-21692