



UU1DJF00X75741253 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



|         |         |          |             |        |            |           |              |
|---------|---------|----------|-------------|--------|------------|-----------|--------------|
| Müşteri | R*****N | Telefon: | 541*****143 | Tarih: | 23.06.2026 | Rapor No: | 866458-00153 |
|---------|---------|----------|-------------|--------|------------|-----------|--------------|

## Araç Bilgisi

Motor No: 1

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Plaka               | 34PAU399                        |
| Marka Model:        | DACİA                           |
| Model Yılı          | 2025                            |
| Yakıt / Şanzıman    | BENZİNLİ / 6 Vites (Manuel)     |
| Tescil / İlk Tescil | 24.06.2026 / YOK                |
| Muayene Geçerlilik  | 23.06.2026                      |
| Kasa Tipi           | Otomobil / Station Wagon 5 Kapı |
| Renk:               | Gri                             |
| Motor CC / Gücü     | 1(cc) / 1(kw)                   |
| Kilometre           | 1.952                           |

## Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

## Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

Paket: RENAULT

Paket Fiyatı: 2.484,00₺

| Alıcı (veya Vekili)                                                          | Satıcı (veya Vekili)                                                         | Hizmeti Veren                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ad Soyad / Ünvan: R*****N<br>Vergi / TC Numarası:<br>Telefon: 541*****143    | Ad Soyad / Ünvan:<br>Vergi / TC Numarası:<br>Telefon:                        | EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK<br>ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ<br>İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN<br>Yetkili İmza: |
| Mersis Numarası:<br>Ticaret Ünvanı:<br>İşletme Adı:<br>Yetki Belge Numarası: | Mersis Numarası:<br>Ticaret Ünvanı:<br>İşletme Adı:<br>Yetki Belge Numarası: | Mersis Numarası: 0325115592900010<br>TSE: 34-HYB-21692                                                                           |
|                                                                              |                                                                              | Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:<br>161/B Bayrampaşa/İstanbul                                                          |

İş Emri Başlama Zamanı: 16:34:46

İş Emri Bitiş Zamanı: 16:41:46

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34PAU399 | 23.06.2026 | No: 866458 | TSE: 34-HYB-21692

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



UU1DJF00X75741253 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(0) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

| Kaporta / Boya    | Durumu         | Mikron      | Notlar |
|-------------------|----------------|-------------|--------|
| Tavan             | ORİJİNAL       | [100 - 120] |        |
| Kaput             | ORİJİNAL       | [100 - 120] |        |
| Sol Ön Çamurluk   | ORİJİNAL       | [100 - 120] |        |
| Sol Ön Kapı       | ORİJİNAL       | [100 - 120] |        |
| Sol Arka Kapı     | ORİJİNAL       | [100 - 120] |        |
| Sol Arka Çamurluk | ORİJİNAL       | [100 - 120] |        |
| Bagaj             | ORİJİNAL       | [100 - 120] |        |
| Sağ Arka Çamurluk | ORİJİNAL       | [100 - 120] |        |
| Sağ Arka Kapı     | ORİJİNAL       | [100 - 120] |        |
| Sağ Ön Kapı       | ORİJİNAL       | [100 - 120] |        |
| Sağ Ön Çamurluk   | ORİJİNAL       | [100 - 120] |        |
| Ön Tampon         | Plastik/Karbon |             |        |
| Arka Tampon       | Plastik/Karbon |             |        |

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



UU1DJF00X75741253 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



| Kaporta / Boya    | Durumu   | Mikron      | Notlar |
|-------------------|----------|-------------|--------|
| Sol Orta Direk    | ORİJİNAL | [50 - 80]   |        |
| Sol Ön Direk      | ORİJİNAL | [50 - 80]   |        |
| Sol Üst Direk     | ORİJİNAL | [100 - 120] |        |
| Sol Arka İç Direk | ORİJİNAL | [50 - 80]   |        |
| Havuz Sacı        | ORİJİNAL |             |        |
| Arka Panel        | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Ön Direk      | ORİJİNAL | [50 - 80]   |        |
| Sağ Orta Direk    | ORİJİNAL | [50 - 80]   |        |
| Sağ Üst Direk     | ORİJİNAL | [100 - 120] |        |
| Sağ Arka İç Direk | ORİJİNAL | [50 - 80]   |        |
| Ön Panel          | ORİJİNAL |             |        |
| Sol Ön Şasi       | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Ön Şasi       | ORİJİNAL |             |        |
| Sol Tüfek Sacı    | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Tüfek Sacı    | ORİJİNAL |             |        |
| Sol Arka Şasi     | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Arka Şasi     | ORİJİNAL |             |        |
| Sol Taban Sacı    | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Taban Sacı    | ORİJİNAL |             |        |
| Sol Marşpiyel     | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Marşpiyel     | ORİJİNAL |             |        |

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34PAU399 | 23.06.2026 | No: 866458 | TSE: 34-HYB-21692



UU1DJF00X75741253 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

Araç Fotoğrafları



7

Araç Fotoğrafları



8

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34PAU399 | 23.06.2026 | No: 866458 | TSE: 34-HYB-21692