



VF1AG000469292433 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



|         |         |          |             |        |            |           |              |
|---------|---------|----------|-------------|--------|------------|-----------|--------------|
| Müşteri | R*****R | Telefon: | 541*****143 | Tarih: | 23.07.2026 | Rapor No: | 893427-00166 |
|---------|---------|----------|-------------|--------|------------|-----------|--------------|

## Araç Bilgisi

Motor No: 5AQ\*\*\*\*\*667

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Plaka               | 41AKG595                    |
| Marka Model:        | RENAULT ZOE                 |
| Model Yılı          | 2022                        |
| Yakıt / Şanzıman    | HYBRID / Otomatik           |
| Tescil / İlk Tescil | 20.08.2022 / 06.06.2022     |
| Muayene Geçerlilik  | 11.04.2025                  |
| Kasa Tipi           | Otomobil / Hatchback 5 Kapı |
| Renk:               | Mavi                        |
| Motor CC / Gücü     | 80(cc) / 80(kw)             |
| Kilometre           | 50.890                      |

## Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

## Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

| Alıcı (veya Vekili)                                                          | Satıcı (veya Vekili)                                                         | Hizmeti Veren                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ad Soyad / Ünvan: R*****R<br>Vergi / TC Numarası:<br>Telefon: 541*****143    | Ad Soyad / Ünvan:<br>Vergi / TC Numarası:<br>Telefon:                        | SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.<br>İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi                                                                             |
| Mersis Numarası:<br>Ticaret Ünvanı:<br>İşletme Adı:<br>Yetki Belge Numarası: | Mersis Numarası:<br>Ticaret Ünvanı:<br>İşletme Adı:<br>Yetki Belge Numarası: | Yetkili imza:<br>Mersis Numarası: 0754047063100018<br>TSE: 34-HYB-21005<br>Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A<br>İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul |

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 14:03:23

İş Emri Bitiş Zamanı: 14:15:42

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

41AKG595 | 23.07.2026 | No: 893427 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF1AG000469292433 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(0) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

| Kaporta / Boya    | Durumu   | Mikron      | Notlar                                               |
|-------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------|
| Tavan             | ORİJİNAL | [110 - 140] |                                                      |
| Kaput             | ORİJİNAL | [110 - 140] |                                                      |
| Sol Ön Çamurluk   | ORİJİNAL | [30 - 30]   | Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,                    |
| Sol Ön Kapı       | ORİJİNAL | [110 - 140] |                                                      |
| Sol Arka Kapı     | ORİJİNAL | [110 - 140] |                                                      |
| Sol Arka Çamurluk | ORİJİNAL | [110 - 140] |                                                      |
| Bagaj             | ORİJİNAL | [110 - 140] |                                                      |
| Sağ Arka Çamurluk | ORİJİNAL | [110 - 140] |                                                      |
| Sağ Arka Kapı     | ORİJİNAL | [110 - 140] |                                                      |
| Sağ Ön Kapı       | ORİJİNAL | [110 - 140] |                                                      |
| Sağ Ön Çamurluk   | ORİJİNAL | [30 - 30]   | Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,                    |
| Ön Tampon         | ORİJİNAL |             | Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var, |
| Arka Tampon       | ORİJİNAL |             | Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var, |

Detay: ARAÇ YOĞUN KİRLİ BAKILDI , Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



VF1AG000469292433 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



| Kaporta / Boya    | Durumu   | Mikron      | Notlar |
|-------------------|----------|-------------|--------|
| Sol Orta Direk    | ORİJİNAL | [60 - 90]   |        |
| Sol Ön Direk      | ORİJİNAL | [60 - 90]   |        |
| Sol Üst Direk     | ORİJİNAL | [110 - 140] |        |
| Sol Arka İç Direk | ORİJİNAL | [60 - 90]   |        |
| Havuz Sacı        | ORİJİNAL |             |        |
| Arka Panel        | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Ön Direk      | ORİJİNAL | [60 - 90]   |        |
| Sağ Orta Direk    | ORİJİNAL | [60 - 90]   |        |
| Sağ Üst Direk     | ORİJİNAL | [110 - 140] |        |
| Sağ Arka İç Direk | ORİJİNAL | [60 - 90]   |        |
| Ön Panel          | ORİJİNAL |             |        |
| Sol Ön Şasi       | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Ön Şasi       | ORİJİNAL |             |        |
| Sol Tüfek Sacı    | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Tüfek Sacı    | ORİJİNAL |             |        |
| Sol Arka Şasi     | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Arka Şasi     | ORİJİNAL |             |        |
| Sol Taban Sacı    | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Taban Sacı    | ORİJİNAL |             |        |
| Sol Marşpiyel     | ORİJİNAL |             |        |
| Sağ Marşpiyel     | ORİJİNAL |             |        |

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery  
LEKSPERTİZApp Store'dan  
İndirinGoogle Play  
İNDİRİN

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

41AKG595 | 23.07.2026 | No: 893427 | TSE: 34-HYB-21005



VF1AG000469292433 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



| MOTOR EKSPERTİZ                     | Durumu | Notlar  |
|-------------------------------------|--------|---------|
| Hava Filtre Kabin Kontrolü          | İYİ    |         |
| Motor Isı ve Ses İzolasyonu         | İYİ    |         |
| Enjektör Kontrolü                   | İYİ    |         |
| Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü | İYİ    |         |
| Yağ Soğutucusu                      | İYİ    |         |
| Turbo Kontrolleri                   | İYİ    |         |
| Turbo İntercolli Kontrol            | İYİ    |         |
| Direksiyon Pompa Kontrolleri        | İYİ    |         |
| V Kayışı Görünen ve Kaskak          | İYİ    |         |
| Fren Hidroliği                      | İYİ    |         |
| Motor Buharı / Üfleme               | İYİ    |         |
| Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi  | İYİ    |         |
| Antifriz Derece                     | İYİ    | [-15°C] |
| Motor Yağı Seviyesi                 | İYİ    |         |
| Soğutma Fanları                     | İYİ    |         |
| Motor Su Radyatörü ve Paneli        | İYİ    |         |
| Klima Radyatörü ve Klima Boruları   | İYİ    |         |
| Motor Yağ Sızdırması                | İYİ    |         |
| Motor Elektrik Tesisatı             | İYİ    |         |
| Akü Testi                           | İYİ    |         |

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



VF1AG000469292433 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



| MEKANİK EKSPERTİZ                  | Durumu | Notlar                            |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Lastik (Sol Ön)                    | İYİ    | [Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .   |
| Lastik (Sağ Ön)                    | İYİ    | [Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .   |
| Lastik (Sol Arka)                  | İYİ    | [Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .   |
| Lastik (Sağ Arka)                  | İYİ    | [Üretim: 2023, Derinlik: 4mm] .   |
| Jant (Sol Ön)                      | ORTA   | Kaldırım sürtmesi ve çizikler var |
| Jant (Sağ Ön)                      | ORTA   | kaldırım sürtmesi çizikler var    |
| Jant (Sol Arka)                    | ORTA   | kaldırım sürtmesi çizik var       |
| Jant (Sağ Arka)                    | ORTA   | kaldırım sürtmesi çizik var       |
| Rot Kolları, Rot Başları           | İYİ    |                                   |
| Salıncak Burç Rotilleri            | İYİ    |                                   |
| Aks Kontrol                        | İYİ    |                                   |
| Aks Körükleri                      | İYİ    |                                   |
| Yaylar, Helezonlar                 | İYİ    |                                   |
| Amortisör Kontrolü                 | İYİ    |                                   |
| Fren Disk Durumu (Sol Ön)          | İYİ    |                                   |
| Fren Disk Durumu (Sağ Ön)          | İYİ    |                                   |
| Fren Disk Durumu (Sol Arka)        | İYİ    |                                   |
| Fren Disk Durumu (Sağ Arka)        | İYİ    |                                   |
| Fren Balataları (Sol Ön)           | İYİ    |                                   |
| Fren Balataları (Sağ Ön)           | İYİ    |                                   |
| Fren Balataları (Sol Arka)         | İYİ    |                                   |
| Fren Balataları (Sağ Arka)         | İYİ    |                                   |
| Motor Şanzıman Takozları           | İYİ    |                                   |
| Yağ Sızdırmazlık (Motor)           | İYİ    |                                   |
| FREN HORTUMLARI                    | İYİ    |                                   |
| Klima Kompresör                    | İYİ    |                                   |
| Soğutucu Fan Alttan kontrol        | İYİ    |                                   |
| V Kayışı Alttan Görünen            | İYİ    |                                   |
| Turbo, İntercooler ve Hortumları   | İYİ    |                                   |
| Debriyaj Kontrol                   | İYİ    |                                   |
| Şanzıman Kontrol                   | İYİ    |                                   |
| Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık | İYİ    |                                   |
| Egzoz Sistemi                      | İYİ    |                                   |
| Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları   | İYİ    |                                   |
| Diferansiyel Kontrol               | İYİ    |                                   |
| Dingil Kontrol                     | İYİ    |                                   |
| Araç Altı Muhafazalar Kontrol      | İYİ    |                                   |
| Davlumbazların Kontrolü            | İYİ    |                                   |
| Şanzıman Yağ Kaçakları             | İYİ    |                                   |
| Diferansiyel Yağ Kaçakları         | İYİ    |                                   |



VF1AG000469292433 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



|                                   |                                   |                                         |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Araç Fotoğrafları</b><br><br>1 | <b>Araç Fotoğrafları</b><br><br>2 | <b>Araç Fotoğrafları</b><br><br>3       | <b>Araç Fotoğrafları</b><br><br>4 |
| <b>Araç Fotoğrafları</b><br><br>5 | <b>Araç Fotoğrafları</b><br><br>6 | <b>MOTOR EKSPERTİZ</b><br><br>Akü Testi |                                   |

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

