



VF1RFB00X76419948 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	03.10.2026	Rapor No:	975895-00153
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: H5H*****833

Plaka	34DS4010
Marka Model:	RENAULT MEGANE
Model Yılı	2016
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	13.02.2016 / YOK
Muayene Geçerlilik	-
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk:	Gri (titanyum)
Motor CC / Gücü	1197(cc) / 1(kw)
Kilometre	8.171

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

Paket: RENAULT

Paket Fiyatı: 2.484,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN Yetkili İmza:
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: 0325115592900010 TSE: 34-HYB-21692 Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 161/B Bayrampaşa/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 15:03:04

İş Emri Bitiş Zamanı: 15:07:42

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34DS4010 | 03.10.2026 | No: 975895 | TSE: 34-HYB-21692

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



VF1RFB00X76419948 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(0) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[120 - 140]	
Kaput	ORİJİNAL	[120 - 140]	
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[120 - 140]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[120 - 140]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[120 - 140]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[120 - 140]	Çizik Var,
Bagaj	ORİJİNAL	[120 - 140]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[120 - 140]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[120 - 140]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[120 - 140]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[120 - 140]	Kimyasal Deformasyon Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



VF1RFB00X76419948 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[120 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[120 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34DS4010 | 03.10.2026 | No: 975895 | TSE: 34-HYB-21692



VF1RFB00X76419948 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

Araç Fotoğrafları



7

Araç Fotoğrafları



8

Araç Fotoğrafları



9

Araç Fotoğrafları



10

Araç Fotoğrafları



11

KAPORTA / BOYA



Sol Arka Çamurluk

KAPORTA / BOYA



Sağ Ön Çamurluk

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34DS4010 | 03.10.2026 | No: 975895 | TSE: 34-HYB-21692