

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 17:04
Rapor No: 16-03-3389489
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 15:38

Sayfa: 1/14
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 17:04

Full Plus Ekspertiz+Ekstra



34GIN672

Eksper / İmza



16-HYB-4142


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 17:04 Bayi No: 1603 Sayfa: 2/14
Rapor No: 16-03-3389489 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GIN672	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	47403	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM426300006Y94438	Motor Gücü	88 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Cargo
Sonraki Muayene Tar.	2025-03-07	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 17:04
Rapor No: 16-03-3389489
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 15:38

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 17:04

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Döşemelerde deforme , çizik ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecek suyu eksik iz yapıyor.
Elektrik ve Elektronik Aksam		Kablo demeti onaysız.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Ön sağ ve sol kemerler toplamıyor.
Lastik ve Jantlar		Lastikler aşınmış, jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		kayış sistemi sesli.
Şanzıman		Vites körüğü deforme olmuş.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 17:04 Bayi No: 1603 Sayfa: 4/14
Rapor No: 16-03-3389489 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	46	47	1
2. Aks	48	49	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	462	364	21
2. Aks	189	163	14
El Freni	125	148	15.5

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 17:04 Bayi No: 1603 Sayfa: 5/14
Rapor No: 16-03-3389489 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/R16	97T	3,12 mm	4 Mevsim
Sol Arka	195/60/R16	97T	3,43 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	195/60/R16	97T	3,15 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	195/60/R16	97T	3,42 mm	4 Mevsim



Stepne > Sökülmüş-Yok



Lastik, sol ön > Deforme Olmuş



Lastik, sol ön > Deforme Olmuş

Parça	Hasar
Tekerlek/Lastik	Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 17:04 Bayi No: 1603 Sayfa: 6/14
Rapor No: 16-03-3389489 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 17:04 Bayi No: 1603 Sayfa: 7/14
Rapor No: 16-03-3389489 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
*S O L U T O N S

01.07.2025
Araç: Fiat Doblo 1.6 16V JTDM
Motor kodu: 263 A6.000
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN:
Test edilmiş: 01.07.2025 09:49:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD

Hata kodu _I>0685:

MOTÖR/GUÇ AKTARMA GUÇ BESLEME ROLESİ
KONTROL DEVRESİ KESİLDİ

Hata kodu P202D:
Katkı sağlama sistemi
SİSTEMDE SIZINTI

Hata kodu P21CB:

KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU
ELEKTRİK BESLEMESİ ZAYIF

Hata kodu P0562:
SİSTEM VOLTAJİ
..
VOLTAJ ÇOK DÜŞÜK

Motor Dizel motor 4*

Hata kodu P0626-93:
Altern_atör _____
TERMINAL F ÜZERİNDEKİ VOLTAJ SINYALI ÇOK YÜKSEK

Hata kodu P068A—68:
AKU VOLTAJİ
.. "
HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI

Hata kodu _P0685-94:

MOTÖR/GUÇ AKTARMA GUÇ BESLEME ROLESİ
KONTROL DEVRESİ KESİLDİ

Hata kodu P0560-16:
SİSTEM VOLTAJİ
.. "
HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI

Motor Üre katkı maddesi dozaj modülü

II-II- İ'.A..____-.- r-l..l.:.-.- İ'.-l-II .-.-
- .-.-.- _ nI—

Hata kodu P202D—00:

Ure katkı maddesi sistemi
SİSTEMDE SIZINTI

Hata kodu P21CB—00:

KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU
ELEKTRİK BESLEMESİ ZAYIF

Hata kodu P0562-00:
Ure katkı maddesi ısıtıcısı
Toprak kısa devresi vardır.

Hata kodu P2BAF-00:
Ure katkı maddesi sistemi
Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESC kumanda ünitesi

Hata kodu C1200—16:
AKU VOLTAJİ
.. "
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hava yastığı Hava yastığı kumanda ünitesi

Hata kodu U0019—00:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B0101—00:
Güç kaynağı
"
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 10

Hata kodu U0426—31:
Aktivasyon kodu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0001—88:
CAN BUS C
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1701—87:
Motor elektronik kumanda ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0019—88:
CAN BUS B
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kod u B10AA-4A:
Yapılandırma
HATALI VERİ

Hata kodu B1009—16:
Stop lambası/park lambaları arka soğ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1705—87:
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus
II-II- İ'.A..____-.- İ'.-l..l.:.-.- f'.-l-II " | .-
--.- .-.-.- _ nI—

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	06.10.2025 17:04	Bayi No:	1603	Sayfa:	8/14
Rapor No:	16-03-3389489	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2025 15:38	Araç Çıkış Tarihi:	06.10.2025 17:04
Mersis No:	0309073518100001				

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U170C-87:

Direks. aç sen

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1706—87:

ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1703—87:

Gösterge panesuna CAN-Bus—bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Konfor Gösterge grubu

II-II- İ'..A..__.-.- r-l..l.:.-.-_ l'.--l-II .---_

- .----_ nı—

Tramer Sorgulaması

***4438 şasi nolu TOFAS-FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 M.JET 120 E6D FINAL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 17:04
Rapor No: 16-03-3389489
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 15:38

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 17:04

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 17:04
Rapor No: 16-03-3389489
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 15:38

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 17:04



Kaporta, Kaporta > Çizik



Kaporta, Kaporta > Çizik



Kaporta, Kaporta > Çizik



Kaporta, Kaporta > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Motor, Yakıt deposu > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 17:04
Rapor No: 16-03-3389489
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 15:38

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 17:04

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >
Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon >
Vuruk

Diğer



Motor, Silindir kapağı contası >
Test Sonucu



Pano/Göstergeler, Pano >
Deforme Olmuş



Pano/Göstergeler, Pano >
Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites körüğü >
Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 17:04
Rapor No: 16-03-3389489
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 15:38

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 17:04



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası çerçevesi > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Ön aks, Aks mili, sağ > Sızdırıyor



Egzoz sistemi, Esnek boru > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Onaysız



Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Onaysız



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Marşbiyel, sol
Egzoz sistemi
Motor
Tampon, arka

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Egzoz sistemi - Koku
Motor - Ses Yapıyor
Çeki demir kapağı - Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	06.10.2025 17:04	Bayi No:	1603	Sayfa:	13/14
Rapor No:	16-03-3389489	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2025 15:38	Araç Çıkış Tarihi:	06.10.2025 17:04
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ arka lastik desen ve marka farklı.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj kapısı gergisi yok. Şase numarası okunmuyor. Sol ön kapı gergisi ses yapıyor.

Test hattı ile ilgili notlar;

Araçın çekis kontrol sistemi kapatılamadığından dinamometre testi yapılamamıştır.

Araç Bilgileri;

RUHSATTA GÜNCEL MUAYENE TARİHİ BULUNMAMAKTADIR.

Airbag notlar;

AİRBAG KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP STANDART DIŞI ONARIM TESPİT EDİLMEMİŞTİR.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	06.10.2025 17:04	Bayi No:	1603	Sayfa:	14/14
Rapor No:	16-03-3389489	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2025 15:38	Araç Çıkış Tarihi:	06.10.2025 17:04
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Paket kapsamında airbag ve emniyet kemerleri standart dışı onarım tespitleri yapılmaktadır. Orijinal yedek parçalar ile yapılan değişimler tespit kapsamı dışındadır.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası