

# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-08-25 13:42:30


Rapor id : SP172FDA805



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NGL468 - NM0MXXTTRMKP57761 - FORD Transit 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 141966

## KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



|                                          |                                          |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| ✓ Ön panel kontrolü                      | ✓ Arka panel kontrolü                    | Hafif ezik var |
| ✓ Sol ön şase kontrolü                   | ✓ Sağ ön şase kontrolü                   |                |
| ✓ Sol ön podye kontrolü                  | ✓ Sağ ön podye kontrolü                  |                |
| ✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü | ✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü |                |
| ✓ Sol ön direk kontrolü                  | ✓ Sağ ön direk kontrolü                  |                |
| ✓ Sol orta direk kontrolü                | ✓ Sağ orta direk kontrolü                |                |
| ✓ Sol üst direk kontrolü                 | ✓ Sağ üst direk kontrolü                 |                |
| ✓ Sol arka şase kontrolü                 | ✓ Sağ arka şase kontrolü                 |                |
| ✓ Alt taban kontrolü                     | ✓ Havuz sacı kontrolü                    |                |

Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut  
Arka tamponun demiri değişmiş

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-08-25 13:42:30  
Rapor id : SP172FDA805



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NGL468 - NM0MXXTTRMKP57761 - FORD Transit 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 141966

## MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

|                                     |                                             |                                     |                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü | <input checked="" type="checkbox"/> | Motorda üfleme kontrolü              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motor soğutma sıvısı kontrolü               | <input checked="" type="checkbox"/> | Motor soğutma sistemi kontrolü       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motor yağı durumu kontrolü                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Enjektör kontrolü                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü         | <input checked="" type="checkbox"/> | Egzozda yağ dumanı kontrolü          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Egzozda partikül dumanı kontrolü            | <input checked="" type="checkbox"/> | Akümülatör kontrolü                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Görünen kayışların kontrolü                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Turbo kontrolü                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | İntercooler kontrolü                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Egzoz sistemi kontrolü               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Yakıt sistemi kontrolü                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Marş sistemi kontrolü                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ateşleme sistemi kontrolü                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Aks sistemi kontrolü                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Debriyaj kontrolü                           | <input checked="" type="checkbox"/> | Direksiyon kontrolü                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Şanzıman kontrolü                           | <input checked="" type="checkbox"/> | Otomatik şanzıman kontrolü           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motor takozları kontrolü                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Triger kayışı kontrolü               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Eksantrik zinciri kontrolü                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrik tesisatı kontrolü           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Klima sistemi kontrolü                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Kalorifer sistemi kontrolü           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Yakıt kaçakları kontrolü                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Su - sıvı kaçakları kontrolü                | <input checked="" type="checkbox"/> | Motor genel durumu kontrolü          |

Araca araca yol testi yapıldı,şanzıman vites geçişleri kontrol edildi,herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-08-25 13:42:30

Rapor id : SP172FDA805




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NGL468 - NM0MXXTTRMKP57761 - FORD Transit 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 141966

## FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



## SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

## YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-08-25 13:42:30

Rapor id : SP172FDA805



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NGL468 - NM0MXXTTRMKP57761 - FORD Transit 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 141966

## ALTTAKIM KONTROLÜ

|   |                                       |               |   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|---------------|
| ✓ | Sol ön amortisör kontrolü             |               | ✓ | Sağ ön amortisör kontrolü             |               |
| ✓ | Sol arka amortisör kontrolü           |               | ✓ | Sağ arka amortisör kontrolü           |               |
| ✓ | Sol ön fren diski kontrolü            | ORTA SEVİYEDE | ✓ | Sağ ön fren diski kontrolü            | ORTA SEVİYEDE |
| ✓ | Sol arka fren diski kontrolü          |               | ✓ | Sağ arka fren diski kontrolü          |               |
| ✓ | Sol ön fren balata kontrolü           |               | ✓ | Sağ ön fren balata kontrolü           |               |
| ✓ | Sol arka fren balata kontrolü         |               | ✓ | Sağ arka fren balata kontrolü         |               |
| ✓ | Sol rot kolu ve rot başı kontrolü     |               | ✓ | Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü     |               |
| ✓ | Sol aks ve aks körüğü kontrolü        |               | ✓ | Sağ aks ve aks körükleri kontrolü     |               |
| ✓ | Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü |               | ✓ | Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü |               |
| ✓ | Sol ön jant lastik kontrolü           | 2023          | ✓ | Sağ ön jant lastik kontrolü           | 2023          |
| ✓ | Sol arka jant lastik kontrolü         | 2023          | ✓ | Sağ arka jant lastik kontrolü         | 2023          |

Stepne lastiği yok

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-08-25 13:42:30  
Rapor id : SP172FDA805



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NGL468 - NM0MXXTTRMKP57761 - FORD Transit 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 141966

### OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik arıza kodu tespit edildi görsel olarak eklendi

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBAY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-08-25 13:42:30

Rapor id : SP172FDA805



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NGL468 - NM0MXXTTRMKP57761 - FORD Transit 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 141966

### CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan CS moto conta kaçak testi , sorunsuz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-08-25 13:42:30

Rapor id : SP172FDA805



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NGL468 - NM0MXXTTRMKP57761 - FORD Transit 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 141966

### HASAR KAYDI SORGU SONUCU

**Araç Marka ve Model:**FORD TRANSIT MINIBUS 440E 16+1 170 DELUXE E6.1

**Hasar Tarihi**

18.11.2023

**Hasar Nedeni**

Çarpma

**Hasar Tutarı**

-

19.03.2023

ERP-Çarpisma

53,449.38 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-08-25 13:42:30

Rapor id : SP172FDA805



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NGL468 - NM0MXXTTRMKP57761 - FORD Transit 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 141966

## DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

## PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi 19.03.2023  
Toplam Parça Tutarı 42949.38TL  
>Toplam İşçilik Tutarı 10500TL  
Kilometre 73,374

## DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı BAGAJ KAPA?I SOL  
Türü Orijinal  
Adet 1  
Parça Adı KAPI KOMPLESI - ARKA  
Türü Orijinal  
Adet 1  
Parça Adı ARKA TAMPON DEM?R?  
Türü Orijinal  
Adet 1  
Parça Adı ARKA TAMPON  
Türü Orijinal  
Adet 3  
Parça Adı BAGAJ KAPAK MENTE?ES?  
SOL  
Türü Orijinal  
Adet 1  
Parça Adı BAGAJ KAPAK ÇITASI  
Türü Orijinal  
Adet 2  
Parça Adı ARKA AMBLEM  
Türü Orijinal  
Adet 1  
Parça Adı ARKA TAMPON  
REFLEKTÖRÜ SA?  
Türü Orijinal  
Adet 1  
Parça Adı YAZI AMBLEM MODEL  
Türü Orijinal  
Adet 1



## DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yl58>



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-08-25 13:42:30  
Rapor id : SP172FDA805



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NGL468 - NM0MXXTTRMKP57761 - FORD Transit 2019 Manuel Dizel - Kilometre : 141966

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



