

# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-21 14:38:00

Rapor id : SP423EBD495




Alıcı: OTOPOINT Araç: 34MFD990 - VF1RJA00273360615 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 16297

## KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

LB= Lokal boyalı bölge

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



|   |                                        |              |   |                                        |                     |
|---|----------------------------------------|--------------|---|----------------------------------------|---------------------|
| ✓ | Ön panel kontrolü                      |              | ! | Arka panel kontrolü                    | Sol köşesi onarımlı |
| ✓ | Sol ön şase kontrolü                   |              | ✓ | Sağ ön şase kontrolü                   |                     |
| ✓ | Sol ön podye kontrolü                  |              | ✓ | Sağ ön podye kontrolü                  |                     |
| ✓ | Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü |              | ✓ | Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü |                     |
| ✓ | Sol ön direk kontrolü                  |              | ✓ | Sağ ön direk kontrolü                  |                     |
| ✓ | Sol orta direk kontrolü                |              | ✓ | Sağ orta direk kontrolü                |                     |
| ! | Sol üst direk kontrolü                 | Lokal boyalı | ✓ | Sağ üst direk kontrolü                 |                     |
| ✓ | Sol arka şase kontrolü                 |              | ✓ | Sağ arka şase kontrolü                 |                     |
| ✓ | Alt taban kontrolü                     |              | ✓ | Havuz sacı kontrolü                    |                     |

Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-21 14:38:00  
Rapor id : SP423EBD495



Alıcı: OTOPOINT Araç: 34MFD990 - VF1RJA00273360615 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 16297

## MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

|                                     |                                            |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü | <input checked="" type="checkbox"/> | Motorda üfleme kontrolü              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motor soğutma sıvısı kontrolü              | <input checked="" type="checkbox"/> | Motor soğutma sistemi kontrolü       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motor yağı durumu kontrolü                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Enjektör kontrolü                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü        | <input checked="" type="checkbox"/> | Egzozda yağ dumanı kontrolü          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Egzozda partikül dumanı kontrolü           | <input checked="" type="checkbox"/> | Akümülatör kontrolü                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Görünen kayışların kontrolü                | <input checked="" type="checkbox"/> | Turbo kontrolü                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | İntercooler kontrolü                       | <input checked="" type="checkbox"/> | Egzoz sistemi kontrolü               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Yakıt sistemi kontrolü                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Marş sistemi kontrolü                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ateşleme sistemi kontrolü                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Aks sistemi kontrolü                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Debriyaj kontrolü                          | <input checked="" type="checkbox"/> | Direksiyon kontrolü                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Şanzıman kontrolü                          | <input checked="" type="checkbox"/> | Otomatik şanzıman kontrolü           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motor takozları kontrolü                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Triger kayışı kontrolü               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Eksantrik zinciri kontrolü                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrik tesisatı kontrolü           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Klima sistemi kontrolü                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Kalorifer sistemi kontrolü           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Yakıt kaçakları kontrolü                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Su - sıvı kaçakları kontrolü               | <input checked="" type="checkbox"/> | Motor genel durumu kontrolü          |

Araca yol testi yapıldı şanzıman vites geçişleri kontrol edildi herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-10-21 14:38:00

Rapor id : SP423EBD495




Alıcı: OTOPOINT Araç: 34MFD990 - VF1RJA00273360615 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 16297

## FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



## SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

## YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-21 14:38:00  
Rapor id : SP423EBD495



Alıcı: OTOPOINT Araç: 34MFD990 - VF1RJA00273360615 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 16297

## ALTTAKIM KONTROLÜ

|   |                                       |      |   |                                       |      |
|---|---------------------------------------|------|---|---------------------------------------|------|
| ✓ | Sol ön amortisör kontrolü             |      | ✓ | Sağ ön amortisör kontrolü             |      |
| ✓ | Sol arka amortisör kontrolü           |      | ✓ | Sağ arka amortisör kontrolü           |      |
| ✓ | Sol ön fren diski kontrolü            |      | ✓ | Sağ ön fren diski kontrolü            |      |
| ✓ | Sol arka fren diski kontrolü          |      | ✓ | Sağ arka fren diski kontrolü          |      |
| ✓ | Sol ön fren balata kontrolü           |      | ✓ | Sağ ön fren balata kontrolü           |      |
| ✓ | Sol arka fren balata kontrolü         |      | ✓ | Sağ arka fren balata kontrolü         |      |
| ✓ | Sol rot kolu ve rot başı kontrolü     |      | ✓ | Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü     |      |
| ✓ | Sol aks ve aks körüğü kontrolü        |      | ✓ | Sağ aks ve aks körükleri kontrolü     |      |
| ✓ | Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü |      | ✓ | Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü |      |
| ✓ | Sol ön jant lastik kontrolü           | 2024 | ✓ | Sağ ön jant lastik kontrolü           | 2024 |
| ✓ | Sol arka jant lastik kontrolü         | 2024 | ✓ | Sağ arka jant lastik kontrolü         | 2024 |

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-21 14:38:00  
Rapor id : SP423EBD495



Alıcı: OTOPOINT Araç: 34MFD990 - VF1RJA00273360615 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 16297

### OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-21 14:38:00

Rapor id : SP423EBD495



Alıcı: OTOPOINT Araç: 34MFD990 - VF1RJA00273360615 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 16297

### CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan CS moto conta kaçak testi , sorunsuz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-21 14:38:00

Rapor id : SP423EBD495



Alıcı: OTOPOINT Araç: 34MFD990 - VF1RJA00273360615 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 16297

### HASAR KAYDI SORGU SONUCU

**Araç Marka ve Model:**RENAULT (OYAK) CLIO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 90

**Hasar Tarihi**  
28.12.2024

**Hasar Nedeni**  
ERP-Çarpışma

**Hasar Tutarı**  
82,883.51 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



## DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

## PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Hasar Tarihi           | 28.12.2024 |
| Toplam Parça Tutarı    | 20408.51TL |
| >Toplam İşçilik Tutarı | 62475.0TL  |
| Kilometre              | 5,682      |

## DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Parça Adı | ARKA TAMPON CLIO V              |
| Türü      | Orijinal                        |
| Adet      | 1                               |
| Parça Adı | SOL ARKA SINYAL                 |
| Türü      | Orijinal                        |
| Adet      | 1                               |
| Parça Adı | PARK YARDIM KAPTORU             |
| Türü      | Orijinal                        |
| Adet      | 1                               |
| Parça Adı | SOL ARKA STOP LAMBAS            |
| Türü      | Orijinal                        |
| Adet      | 1                               |
| Parça Adı | ARKA SOL CAMURLUK<br>DAVLUMBAZI |
| Türü      | Orijinal                        |
| Adet      | 1                               |
| Parça Adı | ARKA TAMPON BRAKET              |
| Türü      | Orijinal                        |
| Adet      | 1                               |

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-21 14:38:00  
Rapor id : SP423EBD495



Alıcı: OTOPOINT Araç: 34MFD990 - VF1RJA00273360615 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 16297

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



