

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-29 17:14:36


Rapor id : SP785ACF604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FNV365 - NM435600006X22460 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 79254

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE MİNİMAL DÜZEYDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT
SAĞ SOL ÖN FARLAR DEĞİŞMİŞ
ÖN TAMPON DEMİRİ DEĞİŞMİŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUKTA AYAR İŞÇİLİĞİ MEVCUT

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-29 17:14:36
Rapor id : SP785ACF604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FNV365 - NM435600006X22460 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 79254

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü	✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi,herhangi bir problem yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-05-29 17:14:36

Rapor id : SP785ACF604




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FNV365 - NM435600006X22460 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 79254

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-29 17:14:36

Rapor id : SP785ACF604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FNV365 - NM435600006X22460 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 79254

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü	ORTA SEVİYEDE	✓	Sağ ön fren diski kontrolü	ORTA SEVİYEDE
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü	ORTA SEVİYEDE	✓	Sağ ön fren balata kontrolü	ORTA SEVİYEDE
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2022 TARİHLİ	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2022 TARİHLİ
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2022 TARİHLİ	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2022 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-29 17:14:36

Rapor id : SP785ACF604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FNV365 - NM435600006X22460 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 79254

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

DPF UYARI LAMBASI YANIYOR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-29 17:14:36

Rapor id : SP785ACF604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FNV365 - NM435600006X22460 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 79254

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-29 17:14:36

Rapor id : SP785ACF604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FNV365 - NM435600006X22460 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 79254

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: TOFAS-FIAT EGEA CROSS URBAN 1.6 M.JET 130 DCT

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
24.06.2024	Çarpma	18,360.00 TL
03.09.2023	ERP-Çarpma	64,879.23 TL
15.11.2022	ERP-Çarpma	20,340.85 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi 03.09.2023
Toplam Parça Tutarı 58105.58TL
>Toplam İşçilik Tutarı 6773.65TL
Kilometre 28,248

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	ON FAR SAG EGE
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ON FAR SOL EGE
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ON TAMPON SENSORSUZ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	RADYATOR PANJURU
Türü	Orijinal
Adet	3
Parça Adı	ON DARBE ONLEYİCİ TRAVERS
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ELEKTROFAN
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	SOGUTUCU HAVA
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	RADYATOR EGE
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	YENİ NESİL KLİMA GAZI
Türü	Eşdeğer
Adet	1



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-29 17:14:36

Rapor id : SP785ACF604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FNV365 - NM435600006X22460 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 79254

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Parça Adı	KAPAK
Türü	Orijinal
Adet	2
Parça Adı	SUPORT ON
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	CITA ON TAMPON
Türü	Orijinal
Adet	3
Parça Adı	KAPAK SAG
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KAPAK SOL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	A ON TAMPON
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ON TAMP TESP TRAV ALT
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ANTIFIRIZ
Türü	Eşdeğer
Adet	1
Parça Adı	CITA SAG
Türü	Orijinal
Adet	2
Parça Adı	CITA SOL
Türü	Orijinal
Adet	2
Parça Adı	DAVLUMBAZ
Türü	Orijinal



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Adet	1
Parça Adı	ON TAMP BRAK SAG EGE
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ON TAMP BRAK SOL EGE
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	BRAKET SAG YAN EGE
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	BRAKET SOL YAN EGE
Türü	Orijinal
Adet	1

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi 15.11.2022
Toplam Parça Tutarı 15580.85TL
>Toplam İşçilik Tutarı 4760.0TL
Kilometre 7,776

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	FAR KOMPLE SAĞ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN TAMPON
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN TAMPON DEMİRİ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN PANJUR
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN TAMPON IZGARASI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN TAMPON BANDI ORTA
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN PANJUR ÇERÇEVESİ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	RADYATÖR
Türü	HAVALANDIRMA BAKALITI
Adet	ALT
Parça Adı	Orijinal
Türü	1
Adet	ÇEKİ DEMİR KAPAK ÖN
Parça Adı	Orijinal
Türü	1
Adet	



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yl58>



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-29 17:14:36

Rapor id : SP785ACF604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FNV365 - NM435600006X22460 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 79254

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



