

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 09:21
Rapor No: 16-03-2386824
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 09:08

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 09:21

Full Plus Ekspertiz+Ekstra



34HSD814

Eksper / İmza



16-HYB-4142

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA


Rapor Tarihi: 15.10.2025 09:21 Bayi No: 1603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 16-03-2386824 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 09:21
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HSD814	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	23411	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXXTTRCPM28379	Motor Gücü	121 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-05	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Panelvan (Kamyonet**)	Ruhsat Sahibi	OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 09:21
Rapor No: 16-03-2386824
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 09:08

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 09:21

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Koltuklarda yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sağ arka lastik marka desen farklı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Değerler okunamadığından akü testi yapılamadı.
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 09:21 Bayi No: 1603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 16-03-2386824 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 09:21
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	0.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	55	58	3
2. Aks	56	59	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	579	496	14
2. Aks	444	376	15
El Freni	302	271	10

Verimlilik

87

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/R16	113R	5,32 mm	Yazlık
Sol Arka	235/65/R16	113R	5,34 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/65/R16	113R	5,35 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/65/R16	113R	5,35 mm	Yazlık



Jant kapağı, sol ön > Hasarlı



Tekerlek seti > Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 09:21 Bayi No: 1603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 16-03-2386824 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 09:21
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
121	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 09:21	Bayi No:	1603	Sayfa:	6/10
Rapor No:	16-03-2386824	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 09:08	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 09:21
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

şan; GUTMANN
*S U T IONS

25.06.2025
Araç: Ford Transit V363 2.016VTDCi EcoBlue mHEV RW
D açık kasa
Motor kodu: BLRB
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 814
VIN: NMOCXXTTRCPM28379 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 25.06.2025 10:03:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Motor PCM Dizel TDCI
ABS ABS (CAN)
Hava yastığı Hava yastığı (CAN)
Klima Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)
Konfor BCMi Karoseri kumanda ünitesi CAN 600000

Hata kodu B124D:
Lastik basınç sensörü
hatalı sensör fonksiyonu

Konfor IPC gösterge panosu CAN
Konfor Gateway modülü A CAN
Konfor SCCM Direksiyon sütunu modülü
Direksiyon Elektrikli direksiyon
SesNideo ACM ses modülü CAN
SesNideo RTM Radyo CAN 000000
II-II- İ'.A.,__.-.- !'-l..1.-.-_f'._-l.II 4 .--
-_- .----_ nI—

Tramer Sorgulaması

***8379 şasi nolu FORD TR.350L MCAI K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 09:21
Rapor No: 16-03-2386824
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 09:08

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 09:21

Araç Resimleri



Çizik



Pano/Göstergeler, Pano > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 09:21
Rapor No: 16-03-2386824
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 09:08

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 09:21

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 09:21
Rapor No: 16-03-2386824
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 09:08

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 09:21



Tampon, ön, Plaka > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Taban, Paspaslar > Eksik



Taban, Paspaslar > Eksik



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ arka lastik marka desen farklı lastikler aşınmış 2020-2021 tarihli.

Test hattı ile ilgili notlar;

Aracın çekiş kontrol sistemi kapatılmadığından dinamometre testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 09:21	Bayi No:	1603	Sayfa:	10/10
Rapor No:	16-03-2386824	Araç Giriş Tarihi:	25.06.2025 09:08	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 09:21
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Paket kapsamında airbag ve emniyet kemerleri standart dışı onarım tespitleri yapılmaktadır. Orijinal yedek parçalar ile yapılan değişimler tespit kapsamı dışındadır.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası