

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-19 20:05:34


Rapor id : SP589CFB641



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MEH183 - NM0MXTTTRMME67001 - FORD TRANSİT 2022 Manuel Dizel - Kilometre : 52382

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM



✓ Ön panel	✓ Arka panel
✓ Sol ön şase	✓ Sağ ön şase
✓ Sol ön podye	✓ Sağ ön podye
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı
✓ Sol ön direk	✓ Sağ ön direk
✓ Sol orta direk	✓ Sağ orta direk
✓ Sol üst direk	✓ Sağ üst direk
✓ Sol arka şase	✓ Sağ arka şase
✓ Alt taban	✓ Havuz sacı

SAĞ SOL ARKA ÇAMURLUK ARKA DİREKLERİ BOYALI.
BAGAJ KAPAĞI SAĞ KANAT ÜST KISMINA BOYA TOZLARI KAÇMIŞ
ÖN CAM DEĞİMİŞ
SOL ARKA STOP ALT KISMINDA ÇATLAK VAR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-19 20:05:34

Rapor id : SP589CFB641



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MEH183 - NM0MXXTTRMME67001 - FORD TRANSİT 2022 Manuel Dizel - Kilometre : 52382

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


✓	Motorda sesli - vuruntulu çalışma var	✓	Motorda üfleme var	
✓	Motor soğutma sıvısı	✓	Motor soğutma sistemi	
✓	Motor yağı	✓	Enjektör	
✓	Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	✓	Egzozda yağ dumanı var	
✓	Egzozda partikül dumanı var	✓	Akümülatör	
✓	Görünen kayışlar	✓	Turbo	
✓	İntercooler	✓	Egzoz sistemi	
✓	Yakıt sistemi	✓	Marş sistemi	
✓	Ateşleme sistemi	✓	Aks sistemi	
✓	Debriyaj	✓	Direksiyon	
✓	Şanzıman	✓	Otomatik şanzıman	
✓	Motor takozları	✓	Triger kayışı	
✓	Eksantrik zinciri	✓	Elektrik tesisatı	
✓	Klima sistemi	✓	Kalorifer sistemi	
✓	Yakıt kaçakları	!	Motor mekanik yağ kaçakları	ÜST KAPAK ÖN KISIMDA TERLETME VAR
✓	Su - sıvı kaçakları	✓	Motor genel durumu	

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur
MOTOR ÜST KAPAK ÖN KISIMDA TERLETME VAR
DEBRİYAJ ÜST MERKEZİNDE GICIRTI SESİ VAR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-19 20:05:34

Rapor id : SP589CFB641



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MEH183 - NM0MXXTTRMME67001 - FORD TRANSİT 2022 Manuel Dizel - Kilometre : 52382

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör		✓	Sağ ön amortisör	
✓	Sol arka amortisör		✓	Sağ arka amortisör	
!	Sol ön fren diski	AŞINMA VAR	!	Sağ ön fren diski	AŞINMA VAR
!	Sol arka fren diski	AŞINMA VAR	!	Sağ arka fren diski	AŞINMA VAR
!	Sol ön fren balata	AŞINMA VAR	!	Sağ ön fren balata	AŞINMA VAR
!	Sol arka fren balata	AŞINMA VAR	!	Sağ arka fren balata	AŞINMA VAR
✓	Sol rot kolu ve rot başı		✓	Sağ rot kolu ve rot başı	
✓	Sol aks ve aks körüğü		✓	Sağ aks ve aks körükleri	
✓	Sol viraj rotu ve rotiller		✓	Sağ viraj rotu ve rotiller	
✓	Sol ön jant lastik	2022 TARİHLİ	✓	Sağ ön jant lastik	2022 TARİHLİ
✓	Sol arka jant lastik	2022 TARİHLİ	✓	Sağ arka jant lastik	2022 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-19 20:05:34

Rapor id : SP589CFB641



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MEH183 - NM0MXXTTRMME67001 - FORD TRANSİT 2022 Manuel Dizel - Kilometre : 52382

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-19 20:05:34

Rapor id : SP589CFB641



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MEH183 - NM0MXXTTRMME67001 - FORD TRANSİT 2022 Manuel Dizel - Kilometre : 52382

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan Cs Motor Conta Testi Sonucu Sorunsuz.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 2)



Bagaj kapağı sağ kanadına boya tozu kaçmış



Sol arka çamurluk arka direği boyalı



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 2)



Sağ arka çamurluk arka direği boyalı

