

# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-11-27 14:44:12


Rapor id : SP433DDH265



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34KKU539 - WF02N1ER72RA24995 - FORD Coruier 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 47591

## KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- CD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI
- LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ✓ Ön panel kontrolü                      | ✓ Arka panel kontrolü                    |
| ✓ Sol ön şase kontrolü                   | ✓ Sağ ön şase kontrolü                   |
| ✓ Sol ön podye kontrolü                  | ✓ Sağ ön podye kontrolü                  |
| ✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü | ✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü |
| ✓ Sol ön direk kontrolü                  | ✓ Sağ ön direk kontrolü                  |
| ✓ Sol orta direk kontrolü                | ✓ Sağ orta direk kontrolü                |
| ✓ Sol üst direk kontrolü                 | ✓ Sağ üst direk kontrolü                 |
| ✓ Sol arka şase kontrolü                 | ✓ Sağ arka şase kontrolü                 |
| ✓ Alt taban kontrolü                     | ✓ Havuz sacı kontrolü                    |

Bagaj kapağı iç döşemesi altında kalan ayar civatalarında fabrikasyon ayar izleri mevcuttur  
Ön cam değişmiş  
Sol ön kapıda ve sol ön Çamurlukta boyasız göçük düzeltmeler mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-11-27 14:44:12  
Rapor id : SP433DDH265



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34KKU539 - WF02N1ER72RA24995 - FORD Coruier 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 47591

## MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

|   |                                             |   |                                      |                   |
|---|---------------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| ✓ | Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü | ✓ | Motorda üfleme kontrolü              |                   |
| ✓ | Motor soğutma sıvısı kontrolü               | ✓ | Motor soğutma sistemi kontrolü       |                   |
| ✓ | Motor yağı durumu kontrolü                  | ✓ | Enjektör kontrolü                    |                   |
| ✓ | Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü         | ✓ | Egzozda yağ dumanı kontrolü          |                   |
| ✓ | Egzozda partikül dumanı kontrolü            | ✓ | Akümülatör kontrolü                  |                   |
| ✓ | Görünen kayışların kontrolü                 | ✓ | Turbo kontrolü                       |                   |
| ✓ | İntercooler kontrolü                        | ✓ | Egzoz sistemi kontrolü               |                   |
| ✓ | Yakıt sistemi kontrolü                      | ✓ | Marş sistemi kontrolü                |                   |
| ✓ | Ateşleme sistemi kontrolü                   | ✓ | Aks sistemi kontrolü                 |                   |
| ✓ | Debriyaj kontrolü                           | ✓ | Direksiyon kontrolü                  |                   |
| ✓ | Şanzıman kontrolü                           | ✓ | Otomatik şanzıman kontrolü           |                   |
| ✓ | Motor takozları kontrolü                    | ✓ | Triger kayışı kontrolü               |                   |
| ✓ | Eksantrik zinciri kontrolü                  | ✓ | Elektrik tesisatı kontrolü           |                   |
| ✓ | Klima sistemi kontrolü                      | ✓ | Kalorifer sistemi kontrolü           |                   |
| ✓ | Yakıt kaçakları kontrolü                    | ! | Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü | kontrol önerildi. |
| ✓ | Su - sıvı kaçakları kontrolü                | ✓ | Motor genel durumu kontrolü          |                   |

Şanzıman bölgesinde Yoğun yağ kaçağı mevcut  
MİSİLİYE GİDECEK

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-11-27 14:44:12

Rapor id : SP433DDH265




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34KKU539 - WF02N1ER72RA24995 - FORD Coruier 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 47591

## FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



## SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

## YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-11-27 14:44:12

Rapor id : SP433DDH265



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34KKU539 - WF02N1ER72RA24995 - FORD Coruier 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 47591

## ALTTAKIM KONTROLÜ

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ✓ Sol ön amortisör kontrolü             | ✓ Sağ ön amortisör kontrolü             |
| ✓ Sol arka amortisör kontrolü           | ✓ Sağ arka amortisör kontrolü           |
| ✓ Sol ön fren diski kontrolü            | ✓ Sağ ön fren diski kontrolü            |
| ✓ Sol arka fren diski kontrolü          | ✓ Sağ arka fren diski kontrolü          |
| ✓ Sol ön fren balata kontrolü           | ✓ Sağ ön fren balata kontrolü           |
| ✓ Sol arka fren balata kontrolü         | ✓ Sağ arka fren balata kontrolü         |
| ✓ Sol rot kolu ve rot başı kontrolü     | ✓ Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü     |
| ✓ Sol aks ve aks körüğü kontrolü        | ✓ Sağ aks ve aks körükleri kontrolü     |
| ✓ Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü | ✓ Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü |
| ✓ Sol ön jant lastik kontrolü           | ✓ Sağ ön jant lastik kontrolü           |
| ✓ Sol arka jant lastik kontrolü         | ✓ Sağ arka jant lastik kontrolü         |

Stepne yok

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-11-27 14:44:12

Rapor id : SP433DDH265



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34KKU539 - WF02N1ER72RA24995 - FORD Coruier 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 47591

### OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-11-27 14:44:12

Rapor id : SP433DDH265



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34KKU539 - WF02N1ER72RA24995 - FORD Coruier 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 47591

### CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan cs motor conta testi,sorunsuz.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## HASAR KAYDI SORGU SONUCU

## Araç Marka ve Model: FORD TOURNEO COURIER 1.5 D 100 DELUXE

Şasi No: \*\*\*4995

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 27.11.2025 14:45 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: fd15fe8c0dbb58524c3bd48f79c5d491

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen  
"WF02N1ER72RA24995" ile sorgulanan aracın geçmiş  
HASAR KAYDI YOKTUR.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-11-27 14:44:12  
Rapor id : SP433DDH265



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34KKU539 - WF02N1ER72RA24995 - FORD Coruier 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 47591

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



