

EKSPERTİZ NO 20260928161624

PLAKA 16BEM740

ŞASE NO W1NKM4BB1SU090556

TARİH 28.09.2026 16:16

SAYFA 01/13

**BAYİ BİLGİLERİ**

Bayi Adı : KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Adres : ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A  
NİLÜFER/BURSA

Bayi No : 16-14 Telefon No : 05352043508  
Mersis No : - HYB No : 16-HYB-4322

**SATICI BİLGİLERİ**

Ad/Soyad : OTOPOINT  
Telefon no. : 02222222222  
Mail : -  
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -  
Yetki Belgesi No : -

**ALICI BİLGİLERİ**

Ad/Soyad : OTOPOINT  
Telefon no. : 01231231231  
Mail : -  
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -  
Yetki Belgesi No : -

**ARAÇ BİLGİLERİ**

PLAKA : 16BEM740  
MARKA : MERCEDES  
MODEL : GLC  
ÜRETİM YILI : 2025  
ŞASE NO : W1NKM4BB1SU090556  
MOTOR HACMI : 1496 cc  
MOTOR GÜCÜ : 228 hp  
VİTES TÜRÜ : Otomatik  
YAKIT TÜRÜ : Benzin  
ARAÇ RENGİ : SİYAH  
GİRİŞ KİLOMETRE : 34.525  
ÇIKIŞ KİLOMETRE : 34.525  
GİRİŞ TARİHİ : 28.09.2026 16:16  
ÇIKIŞ TARİHİ : 28.09.2026 16:18



**OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ  
İÇERİĞİ**

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| DİNAMOMETRE         | : YOK | ✗ |
| FREN                | : YOK | ✗ |
| SÜSPANSİYON         | : YOK | ✗ |
| YANAL KAYMA         | : YOK | ✗ |
| KAPORTA             | : VAR | ✓ |
| İÇ EKSPERTİZ        | : YOK | ✗ |
| DİŞ EKSPERTİZ       | : YOK | ✗ |
| OBD                 | : VAR | ✓ |
| HAVA YASTIĞI        | : YOK | ✗ |
| MOTOR CONTA TESTİ   | : VAR | ✓ |
| HASAR SORGULAMA     | : VAR | ✓ |
| KİLOMETRE SORGULAMA | : VAR | ✓ |



Hasar sorgusu yapılmıştır, kilometre sorgusu yapılmamıştır.

Yol testi yapıldı mı? ☐  
Ruhsat aslı görüldü mü? ☐  
Kilometre sorgusu yapıldı mı? ☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı? ☐  
Yol yardımı yapıldı mı? ☐  
Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı? ☐



Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızaların ve periyodik bakımların gereği yerine getirilmelidir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, hibrit, turbo ve atmosferik motorlarda yapılan değişikliklerden, farklı yakıt kullanımından ve düzensiz bakımdan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası ortaya çıkan arızalar ile motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu rapor geçersizdir. Trigger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalar (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında ısıtma arızaları, enjektör sesleri, duman atma; uzun mesafelerde yağ ve su eksilmesi; sıcak motorda şanzıman ve motorda harici ses, sarsıntı) oluşabilmektedir. Operatör tarafından kontrol harici olan arızalar gözlemlenemez, kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (aks, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişiklik gösterebilir. Diş karoser kontrollerinde yüzeysel katkılar ve kir, ölçüm sonucunda hataya sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.



**ALICI MÜŞTERİ**  
İSİM / İMZA



**ARAÇ RUHSAT SAHİBİ (ALICI)**  
İSİM / İMZA



**BAYİ KAŞE / İMZA**



**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

*"Doğru Karar Ustası..."*

CE

TÜV AUSTRIA

ISO 9001

YERLİ ÜRETİM



TARİH / SAAT 28.09.2026 16:16 –  
28.09.2026 16:18

EKSPERTİZ NO 20260928161624

BAYI NO 16-14

ŞASI NO W1NKM4BB1SU090556

MARKA MERCEDES

MODEL GLC / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

**GENEL DEĞERLENDİRME**

## Rapor Özeti

Aşağıdaki tablo, bu rapordaki tüm test ve kontrollerin sonucunu tek sayfada özetler. Her satırın detayı, belirtilen bölümde ölçüm değerleriyle birlikte yer alır.

**MEKANİK**

### Yapılmadı

Fren, süspansiyon, yanal kayma ve dinamometre sonuçlarının birleşimi.

**GÖVDE**

### Orijinal

0 değişen parça. Şase orijinal.

**MOTOR**

### Temiz

Kaçak testi: Temiz.

|    |                                                        |                      |          |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 04 | <b>Kaporta</b><br>Boya ve değişen haritası             | 0 boyalı · 0 değişen | ORIJİNAL |
| 06 | <b>İç Gövde</b><br>Şase ve taşıyıcı parça kontrolü     | Orijinal             | NORMAL   |
| 07 | <b>Motor Mekanik</b><br>27 kalem kontrol               | 27 sağlam            | NORMAL   |
| 08 | <b>Motor Alt Kontrol</b><br>Kaçaklar ve alt takım      | 20 sağlam · 7 yok    | NORMAL   |
| 09 | <b>OBD Kontrolleri</b><br>Beyin arıza taraması         | 7 sağlam · 10 yok    | NORMAL   |
| 10 | <b>Yanma Odası Kaçak Testi</b><br>Conta yanık kontrolü | Temiz                | TEMİZ    |

**Normal** – ölçüm kabul aralığında. **İzlenmeli** – sınır değere yakın, bir sonraki bakımda kontrol önerilir. **Kontrol** – kabul aralığı dışında, servis kontrolü gerekir.



**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

**RAPOR ÖZETİ****02 / 13**

TARİH / SAAT 28.09.2026 16:16 –  
28.09.2026 16:18  
EKSPERTİZ NO 20260928161624

BAYI NO 16-14

ŞASI NO WINKM4BB1SU090556

MARKA MERCEDES

MODEL GLC / 2025

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
KAPORTA PAKETİ

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI

TADİLAT BOYALI

DEĞİŞEN

HASARLI






LOKAL BOYALI

SÖK-TAK

ORJİNAL

PLASTİK / FİBER

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.



BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.com

MÜŞTERİ AD SOYAD  
OTOPPOINT

BAYİ KAŞE / İMZA

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

SAYFA  
03 / 13



TARİH / SAAT 28.09.2026 16:16 –  
28.09.2026 16:18  
EKSPERTİZ NO 20260928161624

BAYI NO 16-14

ŞASI NO WINKM4BB1SU090556

MARKA MERCEDES

MODEL GLC / 2025

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL  
EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

## PARÇA BAZINDA DURUM

## Kaporta Raporu

ORJİNAL

**17**

BOYALI

**0**

İŞLEMLİ

**0**

DEĞİŞEN

**0**

TOPLAM PARÇA

**17**

## DIŞ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel

ORJİNAL

Arka Panel

ORJİNAL

Ön Tampon Demiri

ORJİNAL

Arka Tampon Demiri

ORJİNAL

Ön Kaput

ORJİNAL

Bagaj Kapağı

ORJİNAL

Sol Ön Çamurluk

ORJİNAL

Sağ Ön Çamurluk

ORJİNAL

Sol Ön Kapi

ORJİNAL

Sağ Ön Kapi

ORJİNAL

Sol Arka Kapi

ORJİNAL

Sağ Arka Kapi

ORJİNAL

Sol Arka Çamurluk

ORJİNAL

Sağ Arka Çamurluk

ORJİNAL

Sol Marşpiyel

ORJİNAL

Sağ Marşpiyel

ORJİNAL

Tavan

ORJİNAL

## KAPORTA PARÇALARI

Sol Ön Cam Direği

ORJİNAL

Sağ Ön Cam Direği

ORJİNAL

Sol Arka Direk

ORJİNAL

Sağ Arka Direk

ORJİNAL

Sol Orta Direk

ORJİNAL

Sağ Orta Direk

ORJİNAL

Sol Orta İç Direk

ORJİNAL

Sağ Orta İç Direk

ORJİNAL

Sol Ön İç Direk

ORJİNAL

Sağ Ön İç Direk

ORJİNAL

Sol Arka Kapi Kilit Karşılığı

ORJİNAL

Sağ Arka Kapi Kilit Karşılığı

ORJİNAL

## YÜZEY BULGULARI

Dolu İzleri

Yok

Ezikler ve Çizikler

Yok

■ KAPORTADA BOYA VEYA DEĞİŞEN PARÇA TESPİT EDİLMEDİ



**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve  
üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA

04 / 13



|              |                                        |         |          |         |                   |
|--------------|----------------------------------------|---------|----------|---------|-------------------|
| TARİH / SAAT | 28.09.2026 16:16 –<br>28.09.2026 16:18 | BAYİ NO | 16-14    | ŞASİ NO | W1NKM4BB1SU090556 |
| EKSPERTİZ NO | 20260928161624                         | MARKA   | MERCEDES | MODEL   | GLC / 2025        |

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

**PARÇA BAZINDA DURUM**

## Kaporta Raporu (devam)

**USTA NOTLARI**

ARAÇTA KOMPLE KAPLAMA MEVCUT

Empty space for expert notes and observations.



**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

**KAPORTA**  
05 / 13

TARİH / SAAT 28.09.2026 16:16 –  
28.09.2026 16:18

BAYI NO 16-14

ŞASİ NO W1NKM4BB1SU090556

EKSPERTİZ NO 20260928161624

MARKA MERCEDES

MODEL GLC / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

## TAŞIYICI YAPI

## İç Gövde Raporu

Şase, podye, kılıç sacı ve iç basamaklar gibi taşıyıcı parçaların kontrolü. Bu parçalardaki bulgu, araç gövdesinin bütünlüğü hakkında dış panellerden daha belirleyicidir.

ŞASE BÜTÜNLÜĞÜ

**Orijinal**

KONTROL EDİLEN PARÇA

**18**

## ŞASE VE YAPISAL PARÇALAR

Ön Panel

ORİJİNAL

Arka Panel

ORİJİNAL

Alt Taban Sacı

ORİJİNAL

Bagaj Havuzu

ORİJİNAL

Sol Kılıç Sacı

ORİJİNAL

Sağ Kılıç Sacı

ORİJİNAL

Sol Ön Podye

ORİJİNAL

Sağ Ön Podye

ORİJİNAL

Sol Ön Şase

ORİJİNAL

Sağ Ön Şase

ORİJİNAL

Sol Arka Podye

ORİJİNAL

Sağ Arka Podye

ORİJİNAL

Sol Arka Şase

ORİJİNAL

Sağ Arka Şase

ORİJİNAL

Sol Ön İç Basamak

ORİJİNAL

Sağ Ön İç Basamak

ORİJİNAL

Sol Arka İç Basamak

ORİJİNAL

Sağ Arka İç Basamak

ORİJİNAL

## USTA NOTLARI

**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

İÇ GÖVDE

06 / 13

TARİH / SAAT 28.09.2026 16:16 –  
28.09.2026 16:18  
EKSPERTİZ NO 20260928161624BAYI NO 16-14  
MARKA MERCEDESŞASI NO W1NKM4BB1SU090556  
MODEL GLC / 2025OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL  
EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

## MOTOR &amp; AKTARMA

## Motor Mekanik Kontrolü

Motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerinin çalışma kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27

## TÜM KONTROLLER

NORMAL

## KONTROL

## DURUM

## USTA GÖRÜŞÜ

Motor Buharı

İYİ

Ateşleme Sistemi

İYİ

Yakıt Sistemi

İYİ

Motor Yağı Seviyesi

İYİ

Motor Harici Ses

İYİ

Motor Soğutma Suyu

İYİ

Motor / Şanzıman Kulakları

İYİ

Motor Üst Külbütör

İYİ

Egzoz Dumanı

İYİ

Turbo Sistemi

İYİ

Enjektörler

İYİ

Radyatör Peteği

İYİ

Soğutma Fanları

İYİ

Şarj Dinamosu

İYİ

Tork Konvertörü

İYİ

Krank Keçesi

İYİ

Volant

İYİ

Kalorifer / Isıtma

İYİ

Marş Dinamosu

İYİ

Şanzıman Vites Geçişleri

İYİ

Priz Direk Bilyası

İYİ

Debriyaj Baskı / Balata

İYİ

Akü Voltajı

İYİ

Fren Diski / Balata

İYİ

Amortisör Takozu

İYİ

Amortisör

İYİ

Helezon Yay

İYİ

BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR MEKANİK

07 / 13

TARİH / SAAT 28.09.2026 16:16 –  
28.09.2026 16:18  
EKSPERTİZ NO 20260928161624

BAYI NO 16-14  
MARKA MERCEDES

ŞASI NO W1NKM4BB1SU090556  
MODEL GLC / 2025

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL  
EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

## ALT MUAYENE

## Motor Alt Kontrolü

Araç lifte alınarak yapılan kaçak ve alt takım kontrolü.

SAĞLAM

20

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

7

TOPLAM

27

## TÜM KONTROLLER

NORMAL

| KONTROL                     | DURUM | USTA GÖRÜŞÜ |
|-----------------------------|-------|-------------|
| Motor Su Kaçağı             | YOK   |             |
| Motor Yağ Kaçağı            | YOK   |             |
| Şanzıman Yağ Kaçağı         | YOK   |             |
| Diferansiyel Yağ Kaçağı     | YOK   |             |
| Turbo / Intercooler Kaçağı  | YOK   |             |
| Hidrolik Yağ Kaçağı         | YOK   |             |
| Cam Suyu Kaçağı             | YOK   |             |
| Kayış / Gergi               | İYİ   |             |
| Egzoz Tertibatı             | İYİ   |             |
| Motor Alt Muhafaza          | İYİ   |             |
| Direksiyon Kutusu           | İYİ   |             |
| Vites Kutusu                | İYİ   |             |
| Taban Plastik / Bakalitleri | İYİ   |             |
| Fren Hortumları             | İYİ   |             |
| Şaft                        | İYİ   |             |
| Rotlar                      | İYİ   |             |
| Rot Başları                 | İYİ   |             |
| Alt Rotiller                | İYİ   |             |
| Tabla ve Fişekleri          | İYİ   |             |
| Yakıt Deposu                | İYİ   |             |
| Motor Karteri               | İYİ   |             |
| Porya Bilyaları             | İYİ   |             |
| Şanzıman Kovanı             | İYİ   |             |
| Salıncak ve Burç            | İYİ   |             |
| Dingiller                   | İYİ   |             |
| İç Aks Körükleri            | İYİ   |             |
| Dış Aks Körükleri           | İYİ   |             |



BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR ALT KONTROL

08 / 13

TARİH / SAAT 28.09.2026 16:16 –  
28.09.2026 16:18

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO W1NKM4BB1SU090556

EKSPERTİZ NO 20260928161624

MARKA MERCEDES

MODEL GLC / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

## ELEKTRONİK TARAMA

## OBD Kontrolleri

Araç beynine bağlanılarak modüller sorgulanır; aktif ve pasif arıza kayıtları okunur.

SAĞLAM

7

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

10

TOPLAM

17

## MODÜL KONTROLLERİ

■ NORMAL

Motor Arıza Lambası

YANMIYOR

Multimedya

ÇALIŞIYOR

Şişirici Devre Direnci

YOK

Park Sensörü

YOK

Hava Yastığı Çarpma Sensörü

YOK

Radyo

ÇALIŞIYOR

Basınç Sensörü

YOK

Akü

ÇOK İYİ

Beyin Arıza İncelemesi

YOK

Otomatik Şanzıman Elektroniği

YOK

Yol Bilgisayarı

YOK

Fren Elektroniği

YOK

Gösterge Panel Elektronikleri

ÇALIŞIYOR

Hava Yastığı Elektroniği

YOK

Klima Kontrol Panel Elektroniği

ÇALIŞIYOR

Motor Elektroniği

YOK

Dijital Klima Elektroniği

ÇALIŞIYOR

## KONTROL NOTU

Beyin taramasında rapora yazılması gereken ek bir bulgu belirtilmedi.

**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

OBD KONTROLLERİ

09 / 13

TARİH / SAAT 28.09.2026 16:16 –  
28.09.2026 16:18

BAYI NO 16-14

ŞASI NO W1NKM4BB1SU090556

EKSPERTİZ NO 20260928161624

MARKA MERCEDES

MODEL GLC / 2025


OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

KİMYASAL ÖLÇÜM

## Motor Testleri

Yanma odası kaçak testi silindir kapak contasının sızdırmazlığını ölçer; soğutma suyunda hidrokarbon aranır.

YANMA ODASI KAÇAK TESTİ



SONUÇ · Temiz

Soğutma sisteminde hidrokarbon izi tespit edilmedi. Silindir kapak contasında yanma odasına kaçak bulgusu yoktur.



BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR TESTLERİ

10 / 13

TARİH / SAAT 28.09.2026 16:16 –  
28.09.2026 16:18

BAYI NO 16-14

ŞASİ NO W1NKM4BB1SU090556

EKSPERTİZ NO 20260928161624

MARKA MERCEDES

MODEL GLC / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

## EKSPERTİZ KANAATİ

## Notlar ve Kayıt Sorguları

## KAYIT SORGULARI

Aşağıdaki bağlantılar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına erişim sağlar. Sorgu sonuçları rapor tarihindeki kayıtları yansıtır.

## Hasar Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/66b6fb8c-edcf-4edf-8ac8-8e34d6e62850.png>**Araç Marka ve Model: MERCEDES GLC 180 1.5 170 AMG 9G-TRONIC**

Şasi No: \*\*\*0556

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

04.06.2025

Çarpışma

31.147,13 TL

Bu sorgu 28.09.2026 16:18 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: a226b6b8c1500e1938c53252a23247d198

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Araçların hasar sorgulaması şasi numarası ile anlık yapılır. Sonuçlanmamış kaza dosyaları sorgu anında hasar kaydı olarak görünmeyebilir.

Dosya kapandığında ilgili hasar sisteme yansıtılır. Bu nedenle, sorgu anında görünmeyen hasar kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.

**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR &amp; SORGULAR

11 / 13

TARİH / SAAT 28.09.2026 16:16 –  
28.09.2026 16:18

BAYI NO 16-14

ŞASİ NO W1NKM4BB1SU090556

EKSPERTİZ NO 20260928161624

MARKA MERCEDES

MODEL GLC / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

## BELGELEME - 1 FOTOĞRAF

## Araç Fotoğrafları

## Diğer Fotoğraflar

Ç Marka ve Model: MERCEDES GLC 180 1.5 170 AMG 9G-TRONIC

i No: \*\*\*0556

| Hasar Tarihi | Hasar Nedeni | Hasar Tutarı |
|--------------|--------------|--------------|
| 6.2025       | Çarpışma     | 31.147,13    |

Raporu 28.09.2026 16:18 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

**AL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan diğer giderler ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.



**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR

12 / 13

TARİH / SAAT 28.09.2026 16:16 –  
28.09.2026 16:18

BAYI NO 16-14

ŞASI NO W1NKM4BB1SU090556

EKSPERTİZ NO 20260928161624

MARKA MERCEDES

MODEL GLC / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

6698 SAYILI KANUN

## Kişisel Verilerin Korunması

**Dynobil Oto Ekspertiz Otomobil Makina A.Ş.** ("Veri Sorumlusu") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca; kişisel verileriniz ekspertiz hizmetinin sunulması, raporun düzenlenmesi ve yasal saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Verileriniz, hizmetin ifası için zorunlu haller ile mevzuattan doğan yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı [kvkk@dynobil.com](mailto:kvkk@dynobil.com) adresine başvurarak kullanabilirsiniz.

### İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik Bilgileri

AD, SOYAD, TC NO

Araç Şase Bilgileri

ŞASE, MOTOR NO

İletişim Bilgileri

TELEFON, E-POSTA

Ruhsat Bilgileri

PLAKA, TESCİL

### BEYAN VE ONAY

İşbu raporun tarafıma teslim edildiğini, rapor içeriğinin aracın ekspertiz anındaki durumunu yansıttığını, aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Alıcı Müşteri

İSİM / İMZA

Araç Ruhsat Sahibi

İSİM / İMZA

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAŞE / İMZA

Verilen bilgiler Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın işlem anındaki durumu incelenir ve raporlanır; sonradan oluşabilecek arızaları kapsamaz. Rapor no 20260928161624.

**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KVKK &amp; İMZA

13 / 13