

EKSPERTİZ NO 20261002083413

PLAKA 34P0Z723

ŞASE NO VR3EDYHZ5TN524777

TARİH 02.10.2026 08:34

SAYFA 01/13

**BAYİ BİLGİLERİ**

Bayi Adı : KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Adres : ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A  
NİLÜFER/BURSA

Bayi No : 16-14 Telefon No : 05352043508  
Mersis No : - HYB No : 16-HYB-4322

**SATICI BİLGİLERİ**


Ad/Soyad : OTOPÖINT  
Telefon no. : 05221423424  
Mail : -  
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -  
Yetki Belgesi No : -

**ALICI BİLGİLERİ**

Ad/Soyad : OTOPÖINT  
Telefon no. : 05123321423  
Mail : -  
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -  
Yetki Belgesi No : -

**ARAÇ BİLGİLERİ**

PLAKA : 34P0Z723  
MARKA : PEUGEOT  
MODEL : RİFTER  
ÜRETİM YILI : 2026  
ŞASE NO : VR3EDYHZ5TN524777  
MOTOR HACMI : 1499 cc  
MOTOR GÜCÜ : 130 hp  
VİTES TÜRÜ : Otomatik  
YAKIT TÜRÜ : Dizel  
ARAÇ RENGİ : BEYAZ  
GİRİŞ KİLOMETRE : 5.039  
ÇIKIŞ KİLOMETRE : 5.039  
GİRİŞ TARİHİ : 02.10.2026 08:34  
ÇIKIŞ TARİHİ : 02.10.2026 09:49



**OTOPÖINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ  
İÇERİĞİ**

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| DİNAMOMETRE         | : YOK | ✗ |
| FREN                | : YOK | ✗ |
| SÜSPANSİYON         | : YOK | ✗ |
| YANAL KAYMA         | : YOK | ✗ |
| KAPORTA             | : VAR | ✓ |
| İÇ EKSPERTİZ        | : YOK | ✗ |
| DİŞ EKSPERTİZ       | : YOK | ✗ |
| OBD                 | : VAR | ✓ |
| HAVA YASTIĞI        | : YOK | ✗ |
| MOTOR CONTA TESTİ   | : VAR | ✓ |
| HASAR SORGULAMA     | : VAR | ✓ |
| KİLOMETRE SORGULAMA | : VAR | ✓ |



Hasar sorgusu yapılmıştır, kilometre sorgusu yapılmamıştır.

Yol testi yapıldı mı? ☐  
Ruhsat aslı görüldü mü? ☐  
Kilometre sorgusu yapıldı mı? ☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı? ☐  
Yol yardımı yapıldı mı? ☐  
Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı? ☐



Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızaların ve periyodik bakımların gereği yerine getirilmelidir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, hibrit, turbo ve atmosferik motorlarda yapılan değişikliklerden, farklı yakıt kullanımından ve düzensiz bakımdan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası ortaya çıkan arızalar ile motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu rapor geçersizdir. Trigger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalar (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında ısıtma arızaları, enjektör sesleri, duman atma; uzun mesafelerde yağ ve su eksilmesi; sıcak motorda şanzıman ve motorda harici ses, sarsıntı) oluşabilmektedir. Operatör tarafından kontrol harici olan arızalar gözlemlenemez, kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (aks, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişiklik gösterebilir. Diş karoser kontrollerinde yüzeysel katkılar ve kir, ölçüm sonucunda hataya sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.



**ALICI MÜŞTERİ**  
İSİM / İMZA



**ARAÇ RUHSAT SAHİBİ (ALICI)**  
İSİM / İMZA



**BAYİ KAŞE / İMZA**



**BİZE ULAŞIN**  
**0850 840 92 92**  
dynobil.com

*"Doğru Karar Ustası..."*

CE

TÜV AUSTRIA

ISO 9001

YERLİ ÜRETİM

TARİH / SAAT 02.10.2026 08:34 –  
02.10.2026 09:49

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VR3EDYHZ5TN524777

EKSPERTİZ NO 20261002083413

MARKA PEUGEOT

MODEL RİFTER / 2026

OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

## GENEL DEĞERLENDİRME

## Rapor Özeti

Aşağıdaki tablo, bu rapordaki tüm test ve kontrollerin sonucunu tek sayfada özetler. Her satırın detayı, belirtilen bölümde ölçüm değerleriyle birlikte yer alır.

## MEKANİK

## Yapılmadı

Fren, süspansiyon, yanal kayma ve  
dinamometre sonuçlarının birleşimi.

## GÖVDE

## Orijinal

0 değişen parça. Şase orijinal.

## MOTOR

## Temiz

Kaçak testi: Temiz.

|    |                                                        |                      |         |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 04 | <b>Kaporta</b><br>Boya ve değişen haritası             | 0 boyalı · 0 değişen | ORJİNAL |
| 06 | <b>İç Gövde</b><br>Şase ve taşıyıcı parça kontrolü     | Orijinal             | NORMAL  |
| 07 | <b>Motor Mekanik</b><br>27 kalem kontrol               | 27 sağlam            | NORMAL  |
| 08 | <b>Motor Alt Kontrol</b><br>Kaçaklar ve alt takım      | 18 sağlam · 9 yok    | NORMAL  |
| 09 | <b>OBD Kontrolleri</b><br>Beyin arıza taraması         | 7 sağlam · 10 yok    | NORMAL  |
| 10 | <b>Yanma Odası Kaçak Testi</b><br>Conta yanık kontrolü | Temiz                | TEMİZ   |

**Normal** – ölçüm kabul aralığında. **İzlenmeli** – sınır değere yakın, bir sonraki bakımda kontrol önerilir. **Kontrol** – kabul aralığı dışında, servis kontrolü gerekir.



BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve  
üzerinde değişiklik yapılamaz.

RAPOR ÖZETİ

02 / 13

TARİH / SAAT 02.10.2026 08:34 -  
02.10.2026 09:49  
EKSPERTİZ NO 20261002083413

BAYİ NO 16-14  
MARKA PEUGEOT

ŞASİ NO VR3EDYHZ5TN524777  
MODEL RİFTER / 2026

OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
KAPORTA PAKETİ

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI

TADİLAT BOYALI

DEĞİŞEN

HASARLI


LOKAL BOYALI

SÖK-TAK

ORJİNAL

PLASTİK / FİBER

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.



BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.com

MÜŞTERİ AD SOYAD  
OTOPİNT

BAYİ KAŞE / İMZA

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

SAYFA  
03 / 13



TARİH / SAAT 02.10.2026 08:34 –  
02.10.2026 09:49  
EKSPERTİZ NO 20261002083413

BAYI NO 16-14  
MARKA PEUGEOT

ŞASİ NO VR3EDYHZ5TN524777  
MODEL RİFTER / 2026

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL  
EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

**PARÇA BAZINDA DURUM**

# Kaporta Raporu

ORİJİNAL

**15**

BOYALI

**0**

İŞLEMLİ

**0**

DEĞİŞEN

**0**

TOPLAM PARÇA

**17****DIŞ GÖVDE PARÇALARI**

Ön Panel

ORİJİNAL

Arka Panel

ORİJİNAL

Ön Tampon Demiri

ORİJİNAL

Arka Tampon Demiri

ORİJİNAL

Ön Kaput

ORİJİNAL

Bagaj Kapağı

ORİJİNAL

Sol Ön Çamurluk

ORİJİNAL

Sağ Ön Çamurluk

ORİJİNAL

Sol Ön Kapı

ORİJİNAL

Sağ Ön Kapı

ORİJİNAL

Sol Arka Kapı

ORİJİNAL

Sağ Arka Kapı

ORİJİNAL

Sol Arka Çamurluk

ORİJİNAL

Sağ Arka Çamurluk

ORİJİNAL

Sol Marşpiyel

PLASTİK

Sağ Marşpiyel

PLASTİK

Tavan

ORİJİNAL

**KAPORTA PARÇALARI**

Sol Ön Cam Direği

ORİJİNAL

Sağ Ön Cam Direği

ORİJİNAL

Sol Arka Direk

ORİJİNAL

Sağ Arka Direk

ORİJİNAL

Sol Orta Direk

ORİJİNAL

Sağ Orta Direk

ORİJİNAL

Sol Orta İç Direk

ORİJİNAL

Sağ Orta İç Direk

ORİJİNAL

Sol Ön İç Direk

ORİJİNAL

Sağ Ön İç Direk

ORİJİNAL

Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORİJİNAL

Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORİJİNAL

**YÜZEY BULGULARI**

Dolu İzleri

Yok

Ezikler ve Çizikler

VAR

■ KAPORTADA BOYA VEYA DEĞİŞEN PARÇA TESPİT EDİLMEDİ



**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

**KAPORTA****04 / 13**



TARİH / SAAT 02.10.2026 08:34 –  
02.10.2026 09:49

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VR3EDYHZ5TN524777

EKSPERTİZ NO 20261002083413

MARKA PEUGEOT

MODEL RİFTER / 2026

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

## Kaporta Raporu (devam)

USTA NOTLARI

LASTİKLER 2026 YAZLIK

Empty space for expert notes and observations.



BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA  
05 / 13



TARİH / SAAT 02.10.2026 08:34 –  
02.10.2026 09:49  
EKSPERTİZ NO 20261002083413

BAYİ NO 16-14  
MARKA PEUGEOT

ŞASİ NO VR3EDYHZ5TN524777  
MODEL RİFTER / 2026

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

**TAŞIYICI YAPI**

## İç Gövde Raporu

Şase, podye, kılıç sacı ve iç basamaklar gibi taşıyıcı parçaların kontrolü. Bu parçalardaki bulgu, araç gövdesinin bütünlüğü hakkında dış panellerden daha belirleyicidir.

ŞASE BÜTÜNLÜĞÜ

**Orijinal**

KONTROL EDİLEN PARÇA

**18****ŞASE VE YAPISAL PARÇALAR**

|                     |          |                     |          |
|---------------------|----------|---------------------|----------|
| Ön Panel            | ORİJİNAL | Arka Panel          | ORİJİNAL |
| Alt Taban Sacı      | ORİJİNAL | Bagaj Havuzu        | ORİJİNAL |
| Sol Kılıç Sacı      | ORİJİNAL | Sağ Kılıç Sacı      | ORİJİNAL |
| Sol Ön Podye        | ORİJİNAL | Sağ Ön Podye        | ORİJİNAL |
| Sol Ön Şase         | ORİJİNAL | Sağ Ön Şase         | ORİJİNAL |
| Sol Arka Podye      | ORİJİNAL | Sağ Arka Podye      | ORİJİNAL |
| Sol Arka Şase       | ORİJİNAL | Sağ Arka Şase       | ORİJİNAL |
| Sol Ön İç Basamak   | —        | Sağ Ön İç Basamak   | —        |
| Sol Arka İç Basamak | —        | Sağ Arka İç Basamak | —        |

**USTA NOTLARI**

**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

**İÇ GÖVDE**  
06 / 13

TARİH / SAAT  
02.10.2026 08:34 –  
02.10.2026 09:49BAYI NO  
16-14ŞASİ NO  
VR3EDYHZ5TN524777EKSPERTİZ NO  
20261002083413MARKA  
PEUGEOTMODEL  
RİFTER / 2026OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL  
EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

## MOTOR &amp; AKTARMA

## Motor Mekanik Kontrolü

Motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerinin çalışma kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27

## TÜM KONTROLLER

NORMAL

## KONTROL

## DURUM

## USTA GÖRÜŞÜ

Motor Buharı

İYİ

Ateşleme Sistemi

İYİ

Yakıt Sistemi

İYİ

Motor Yağı Seviyesi

İYİ

Motor Harici Ses

İYİ

Motor Soğutma Suyu

İYİ

Motor / Şanzıman Kulakları

İYİ

Motor Üst Külbütör

İYİ

Egzoz Dumanı

İYİ

Turbo Sistemi

İYİ

Enjektörler

İYİ

Radyatör Peteği

İYİ

Soğutma Fanları

İYİ

Şarj Dinamosu

İYİ

Tork Konvertörü

İYİ

Krank Keçesi

İYİ

Volant

İYİ

Kalorifer / Isıtma

İYİ

Marş Dinamosu

İYİ

Şanzıman Vites Geçişleri

İYİ

Priz Direk Bilyası

İYİ

Debriyaj Baskı / Balata

İYİ

Akü Voltajı

İYİ

Fren Diski / Balata

İYİ

Amortisör Takozu

İYİ

Amortisör

İYİ

Helezon Yay

İYİ

BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.comBu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve  
üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR MEKANİK

07 / 13

TARİH / SAAT  
02.10.2026 08:34 –  
02.10.2026 09:49BAYI NO  
16-14ŞASİ NO  
VR3EDYHZ5TN524777EKSPERTİZ NO  
20261002083413MARKA  
PEUGEOTMODEL  
RİFTER / 2026OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL  
EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

## ALT MUAYENE

## Motor Alt Kontrolü

Araç lifte alınarak yapılan kaçak ve alt takım kontrolü.

SAĞLAM

18

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

9

TOPLAM

27

## TÜM KONTROLLER

NORMAL

## KONTROL

## DURUM

## USTA GÖRÜŞÜ

Motor Su Kaçağı

YOK

Motor Yağ Kaçağı

YOK

Şanzıman Yağ Kaçağı

YOK

Diferansiyel Yağ Kaçağı

YOK

Turbo / Intercooler Kaçağı

YOK

Hidrolik Yağ Kaçağı

YOK

Cam Suyu Kaçağı

YOK

Kayış / Gergi

İYİ

Egzoz Tertibatı

İYİ

Motor Alt Muhafaza

İYİ

Direksiyon Kutusu

İYİ

Vites Kutusu

İYİ

Taban Plastik / Bakalitleri

İYİ

Fren Hortumları

İYİ

Şaft

İYİ

Rotlar

İYİ

Rot Başları

İYİ

Alt Rotiller

İYİ

Tabla ve Fişekleri

İYİ

Yakıt Deposu

İYİ

Motor Karteri

İYİ

Porya Bilyaları

İYİ

Şanzıman Kovanı

İYİ

Salıncak ve Burç

İYİ

Dingiller

İYİ

İç Aks Körükleri

—

Dış Aks Körükleri

—

BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR ALT KONTROL

08 / 13



TARİH / SAAT 02.10.2026 08:34 –  
02.10.2026 09:49

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VR3EDYHZ5TN524777

EKSPERTİZ NO 20261002083413

MARKA PEUGEOT

MODEL RİFTER / 2026

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

ELEKTRONİK TARAMA

## OBD Kontrolleri

Araç beynine bağlanılarak modüller sorgulanır; aktif ve pasif arıza kayıtları okunur.

SAĞLAM

7

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

10

TOPLAM

17

MODÜL KONTROLLERİ

■ NORMAL

Motor Arıza Lambası

YANMIYOR

Multimedya

ÇALIŞIYOR

Şişirici Devre Direnci

YOK

Park Sensörü

YOK

Hava Yastığı Çarpma Sensörü

YOK

Radyo

ÇALIŞIYOR

Basınç Sensörü

YOK

Akü

ÇOK İYİ

Beyin Arıza İncelemesi

YOK

Otomatik Şanzıman Elektroniği

YOK

Yol Bilgisayarı

YOK

Fren Elektroniği

YOK

Gösterge Panel Elektronikleri

ÇALIŞIYOR

Hava Yastığı Elektroniği

YOK

Klima Kontrol Panel Elektroniği

ÇALIŞIYOR

Motor Elektroniği

YOK

Dijital Klima Elektroniği

ÇALIŞIYOR

KONTROL NOTU

Beyin taramasında rapora yazılması gereken ek bir bulgu belirtilmedi.



BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

OBD KONTROLLERİ

09 / 13



TARİH / SAAT 02.10.2026 08:34 –  
02.10.2026 09:49  
EKSPERTİZ NO 20261002083413

BAYİ NO 16-14  
MARKA PEUGEOT

ŞASİ NO VR3EDYHZ5TN524777  
MODEL RİFTER / 2026


OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

KİMYASAL ÖLÇÜM

## Motor Testleri

Yanma odası kaçak testi silindir kapak contasının sızdırmazlığını ölçer; soğutma suyunda hidrokarbon aranır.

YANMA ODASI KAÇAK TESTİ



**SONUÇ · Temiz**

Soğutma sisteminde hidrokarbon izi tespit edilmedi. Silindir kapak contasında yanma odasına kaçak bulgusu yoktur.



BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR TESTLERİ

10 / 13



|              |                                        |         |         |         |                   |
|--------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| TARİH / SAAT | 02.10.2026 08:34 –<br>02.10.2026 09:49 | BAYİ NO | 16-14   | ŞASİ NO | VR3EDYHZ5TN524777 |
| EKSPERTİZ NO | 20261002083413                         | MARKA   | PEUGEOT | MODEL   | RİFTER / 2026     |

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATİ

## Notlar ve Kayıt Sorguları

EKSPERTİZ NOTU

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE BOYASIZ ONARIM MEVCUT

KAYIT SORGULARI

Aşağıdaki bağlantılar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına erişim sağlar. Sorgu sonuçları rapor tarihindeki kayıtları yansıtır.

Hasar Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/a162f00c-9fb0-4c17-9672-8b80a29f6718.png>

**Araç Marka ve Model: PEUGEOT RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 FL**

Şasi No: \*\*\*4777

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 23.09.2026 10:05 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: b0ac2d11f9b78500adcd09015ag08

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Araçların hasar sorgulaması şasi numarası ile anlık yapılır. Sonuçlanmamış kaza dosyaları sorgu anında hasar kaydı olarak görünmeyebilir. Dosya kapandığında ilgili hasar sisteme yansıtılır. Bu nedenle, sorgu anında görünmeyen hasar kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.



**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

11 / 13

|              |                                        |         |         |         |                   |
|--------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| TARİH / SAAT | 02.10.2026 08:34 –<br>02.10.2026 09:49 | BAYİ NO | 16-14   | ŞASİ NO | VR3EDYHZ5TN524777 |
| EKSPERTİZ NO | 20261002083413                         | MARKA   | PEUGEOT | MODEL   | RİFTER / 2026     |

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

BELGELEME - 1 FOTOĞRAF

## Araç Fotoğrafları

### Diğer Fotoğraflar

**Marka ve Model:** PEUGEOT RİFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 FL  
**O:** \*\*\*4777

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

23.09.2026 10:05 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM) sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler yasal olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.



**BİZE ULAŞIN**  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR

12 / 13

|              |                                        |         |         |         |                   |
|--------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| TARİH / SAAT | 02.10.2026 08:34 –<br>02.10.2026 09:49 | BAYİ NO | 16-14   | ŞASİ NO | VR3EDYHZ5TN524777 |
| EKSPERTİZ NO | 20261002083413                         | MARKA   | PEUGEOT | MODEL   | RİFTER / 2026     |

OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR  
FULL EKSPERTİZ  
EKSPERTİZ PAKETİ

6698 SAYILI KANUN

## Kişisel Verilerin Korunması

**Dynobil Oto Ekspertiz Otomobil Makina A.Ş.** ("Veri Sorumlusu") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca; kişisel verileriniz ekspertiz hizmetinin sunulması, raporun düzenlenmesi ve yasal saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Verileriniz, hizmetin ifası için zorunlu haller ile mevzuattan doğan yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı [kvkk@dynobil.com](mailto:kvkk@dynobil.com) adresine başvurarak kullanabilirsiniz.

### İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

|                    |                  |                     |                |
|--------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Kimlik Bilgileri   | AD, SOYAD, TC NO | Araç Şase Bilgileri | ŞASE, MOTOR NO |
| İletişim Bilgileri | TELEFON, E-POSTA | Ruhsat Bilgileri    | PLAKA, TESCİL  |

### BEYAN VE ONAY

İşbu raporun tarafıma teslim edildiğini, rapor içeriğinin aracın ekspertiz anındaki durumunu yansıttığını, aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Alıcı Müşteri

İSİM / İMZA

Araç Ruhsat Sahibi

İSİM / İMZA

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAŞE / İMZA

Verilen bilgiler Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın işlem anındaki durumu incelenir ve raporlanır; sonradan oluşabilecek arızaları kapsamaz. Rapor no 20261002083413.



BİZE ULAŞIN  
0850 840 92 92  
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KVKK & İMZA

13 / 13