

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-30 20:54:00


Rapor id : SP544ECE732



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EVC307 - WVWZZZ3CZLE096045 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 105065

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

SAĞ SOL ÖN ÇAMURLUKLARDA BOYA KORUMA FİLM MEVCUT,FİLM ALTI DETAYLI BOYA KONTROLÜ YAPILAMADI

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-30 20:54:00
Rapor id : SP544ECE732



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EVC307 - WVWZZZ3CZLE096045 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 105065

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü		✓	Motorda üfleme kontrolü	
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü		✓	Motor soğutma sistemi kontrolü	
✓	Motor yağı durumu kontrolü		✓	Enjektör kontrolü	
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü		✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü	
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü		✓	Akümülatör kontrolü	
!	Görünen kayışların kontrolü	SESLİ ÇALIŞMA VAR	✓	Turbo kontrolü	
✓	İntercooler kontrolü		✓	Egzoz sistemi kontrolü	
✓	Yakıt sistemi kontrolü		✓	Marş sistemi kontrolü	
✓	Ateşleme sistemi kontrolü		✓	Aks sistemi kontrolü	
✓	Debriyaj kontrolü		✓	Direksiyon kontrolü	
✓	Şanzıman kontrolü		✓	Otomatik şanzıman kontrolü	
✓	Motor takozları kontrolü		✓	Triger kayışı kontrolü	
✓	Eksantrik zinciri kontrolü		✓	Elektrik tesisatı kontrolü	
✓	Klima sistemi kontrolü		✓	Kalorifer sistemi kontrolü	
✓	Yakıt kaçakları kontrolü		!	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü	kontrol önerildi.
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü		✓	Motor genel durumu kontrolü	

Araca yol testi yapıldı şanzıman vites geçişleri kontrol edildi herhangi bir problem yoktur.
kartel bölgesinde yağ kaçağı mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-07-30 20:54:00

Rapor id : SP544ECE732




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EVC307 - WVWZZZ3CZLE096045 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 105065


FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-30 20:54:00
Rapor id : SP544ECE732



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EVC307 - WVWZZZ3CZLE096045 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 105065

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓ Sol ön amortisör kontrolü	✓ Sağ ön amortisör kontrolü
✓ Sol arka amortisör kontrolü	✓ Sağ arka amortisör kontrolü
✓ Sol ön fren diski kontrolü	✓ Sağ ön fren diski kontrolü
✓ Sol arka fren diski kontrolü	✓ Sağ arka fren diski kontrolü
✓ Sol ön fren balata kontrolü	✓ Sağ ön fren balata kontrolü
✓ Sol arka fren balata kontrolü	✓ Sağ arka fren balata kontrolü
✓ Sol rot kolu ve rot başı kontrolü	✓ Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü
✓ Sol aks ve aks körüğü kontrolü	✓ Sağ aks ve aks körükleri kontrolü
✓ Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü	✓ Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü
✓ Sol ön jant lastik kontrolü	✓ Sağ ön jant lastik kontrolü
✓ Sol arka jant lastik kontrolü	✓ Sağ arka jant lastik kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-30 20:54:00

Rapor id : SP544ECE732



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EVC307 - WVWZZZ3CZLE096045 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 105065

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-30 20:54:00
Rapor id : SP544ECE732



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EVC307 - WVVZZZ3CZLE096045 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 105065

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



yapılan cs motor conta testi,sorunsuz.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-30 20:54:00

Rapor id : SP544ECE732



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EVC307 - WVWZZZ3CZLE096045 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 105065

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 150 DSG BUSINESS

Hasar Tarihi

21.10.2024

Hasar Nedeni

ERP-Çarpma

Hasar Tutarı

23,906.24 TL

23.04.2023

ERP-Çarpma

5,851.35 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-30 20:54:00
Rapor id : SP544ECE732



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EVC307 - WVWZZZ3CZLE096045 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 105065

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
21.10.2024	8,436.24TL	15,470.00TL	86,334

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	Türü	Adet
ON PANJUR	Orijinal	1
VW AMBLEMİ	Orijinal	1
TAMPON KILAVUZU	Orijinal	1

Araç Marka ve Model: VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 150 DSG BUSINESS

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/you58>

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 3)



Sağ kapı alt plastikleri deforme



Krank ve kartel yağ kaçakaları




ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 3)



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 3)



Alt bakalitlerde sürtme hasarları var



Muhafaza hasarlı



