

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-06 14:32:59

Rapor id : SP148DFG424




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR..

Araç:

41ASM690 - NM0HXXTTGHE65770 - FORD Transit Manuel Dizel

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel	✓ Arka panel
✓ Sol ön şase	✓ Sağ ön şase
✓ Sol ön podye	✓ Sağ ön podye
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saç	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saç
✓ Sol ön direk	✓ Sağ ön direk
✓ Sol orta direk	✓ Sağ orta direk
✓ Sol üst direk	✓ Sağ üst direk
✓ Sol arka şase	✓ Sağ arka şase
✓ Alt taban	✓ Havuz sacı

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK, ÇİZİK, RUTUŞ MEVCUT
ARA. İÇ DÖŞEMELER VE PLASTİK TRİMLERDE DEFORMASYONLAR MEVCUT
BAGAJ KAPAĞI SOL KANADI BOYALI, SAĞ KANADI ORJİNAL
SAĞ ARKA ÇAMURLUK DİREĞİ BOYALI
TAVANDA EZİK MEVCUT.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-06 14:32:59

Rapor id : SP148DFG424



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 41ASM690 - NM0HXXTTGHE65770 - FORD Transit Manuel Dizel

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


☒	Motorda sesli - vurunutulu çalışma var	☒	Motorda üfleme var
☒	Motor soğutma sıvısı	☒	Motor soğutma sistemi
☒	Motor yağı	☒	Enjektör
☒	Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	☒	Egzozda yağ dumanı var
☒	Egzozda partikül dumanı var	☒	Akümülatör
☒	Görünen kayışlar	☒	Turbo
☒	İntercooler	☒	Egzoz sistemi
☒	Yakıt sistemi	☒	Marş sistemi
☒	Ateşleme sistemi	☒	Aks sistemi
☒	Debriyaj	☒	Direksiyon
☒	Şanzıman	☒	Otomatik şanzıman
☒	Motor takozları	☒	Triger kayışı
☒	Eksantrik zinciri	☒	Elektrik tesisatı
☒	Klima sistemi	☒	Kalorifer sistemi
☒	Yakıt kaçakları	☒	Motor mekanik yağ kaçakları
☒	Su - sıvı kaçakları	☒	Motor genel durumu

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi,herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-06 14:32:59

Rapor id : SP148DFG424



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 41ASM690 - NM0HXXTTGHE65770 - FORD Transit Manuel Dizel

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör		✓	Sağ ön amortisör	
✓	Sol arka amortisör		✓	Sağ arka amortisör	
✓	Sol ön fren diski		✓	Sağ ön fren diski	
✓	Sol arka fren diski		✓	Sağ arka fren diski	
✓	Sol ön fren balata		✓	Sağ ön fren balata	
✓	Sol arka fren balata		✓	Sağ arka fren balata	
✓	Sol rot kolu ve rot başı		✓	Sağ rot kolu ve rot başı	
✓	Sol aks ve aks körüğü		✓	Sağ aks ve aks körükleri	
✓	Sol viraj rotu ve rotiller		✓	Sağ viraj rotu ve rotiller	
✓	Sol ön jant lastik	2021 TARİHLİ	✓	Sağ ön jant lastik	2021 TARİHLİ
✓	Sol arka jant lastik	2021 TARİHLİ	✓	Sağ arka jant lastik	2021 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-06 14:32:59

Rapor id : SP148DFG424



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 41ASM690 - NM0HXXTTGHHE65770 - FORD Transit Manuel Dizel

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

-ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan Cs Motor Conta Testi Sonucu Sorunsuz.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-06 14:32:59


Rapor id : SP148DFG424



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 41ASM690 - NM0HXXTTGHHE65770 - FORD Transit Manuel Dizel

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Image not found or type unknown



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-06 14:32:59
Rapor id : SP148DFG424



Alıcı:	OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	41ASM690 - NM0HXXTTGHHE65770 - FORD Transit Manuel Dizel
--------	----------------------------	-------	--

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



