

# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-17 21:58:22


Rapor id : SP211AGH646



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB649 - NM0AXTTTRAPJ83111 - FORD Transit kasalı tek kabin 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 47464

## KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



|   |                                        |           |   |                                        |                      |
|---|----------------------------------------|-----------|---|----------------------------------------|----------------------|
| ✓ | Ön panel kontrolü                      |           | ✓ | Arka panel kontrolü                    |                      |
| ✓ | Sol ön şase kontrolü                   |           | ✓ | Sağ ön şase kontrolü                   |                      |
| ✓ | Sol ön podye kontrolü                  |           | ✓ | Sağ ön podye kontrolü                  |                      |
| ✓ | Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü |           | ✓ | Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü |                      |
| ✓ | Sol ön direk kontrolü                  |           | ! | Sağ ön direk kontrolü                  | Sağ ön direk boyalı. |
| ✓ | Sol orta direk kontrolü                | PARÇA YOK | ✓ | Sağ orta direk kontrolü                | PARÇA YOK            |
| ✓ | Sol üst direk kontrolü                 |           | ✓ | Sağ üst direk kontrolü                 |                      |
| ✓ | Sol arka şase kontrolü                 |           | ✓ | Sağ arka şase kontrolü                 |                      |
| ✓ | Alt taban kontrolü                     |           | ✓ | Havuz sacı kontrolü                    |                      |

SAĞ ÖN KAPI EŞİĞİ (MARŞPIYEL İÇ SACI) DEĞİŞMİŞ  
SAĞ ARKA DİREK İÇ DİŞ BOYALI  
SOL ARKA DİREK BOYALI  
SAĞ SOL ÖN ÇAMURLUK İÇ BAĞLANTI SAÇLARI EZİK  
ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE MİNİMAL DÜZEYDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT  
TAVAN SACINDA GÖÇÜK VAR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-17 21:58:22

Rapor id : SP211AGH646



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB649 - NM0AXTTTRAPJ83111 - FORD Transit kasalı tek kabin 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 47464

## MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

|   |                                            |   |                                      |
|---|--------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| ✓ | Motorda sesli - vurunutlu çalışma kontrolü | ✓ | Motorda üfleme kontrolü              |
| ✓ | Motor soğutma sıvısı kontrolü              | ✓ | Motor soğutma sistemi kontrolü       |
| ✓ | Motor yağı durumu kontrolü                 | ✓ | Enjektör kontrolü                    |
| ✓ | Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü        | ✓ | Egzozda yağ dumanı kontrolü          |
| ✓ | Egzozda partikül dumanı kontrolü           | ✓ | Akümülatör kontrolü                  |
| ✓ | Görünen kayışların kontrolü                | ✓ | Turbo kontrolü                       |
| ✓ | İntercooler kontrolü                       | ✓ | Egzoz sistemi kontrolü               |
| ✓ | Yakıt sistemi kontrolü                     | ✓ | Marş sistemi kontrolü                |
| ✓ | Ateşleme sistemi kontrolü                  | ✓ | Aks sistemi kontrolü                 |
| ✓ | Debriyaj kontrolü                          | ✓ | Direksiyon kontrolü                  |
| ✓ | Şanzıman kontrolü                          | ✓ | Otomatik şanzıman kontrolü           |
| ✓ | Motor takozları kontrolü                   | ✓ | Triger kayışı kontrolü               |
| ✓ | Eksantrik zinciri kontrolü                 | ✓ | Elektrik tesisatı kontrolü           |
| ✓ | Klima sistemi kontrolü                     | ✓ | Kalorifer sistemi kontrolü           |
| ✓ | Yakıt kaçakları kontrolü                   | ✓ | Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü |
| ✓ | Su - sıvı kaçakları kontrolü               | ✓ | Motor genel durumu kontrolü          |

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-06-17 21:58:22

Rapor id : SP211AGH646




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB649 - NM0AXTTTRAPJ83111 - FORD Transit kasalı tek kabin 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 47464


## FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



## SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



## YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-17 21:58:22  
Rapor id : SP211AGH646



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB649 - NM0AXTTTRAPJ83111 - FORD Transit kasalı tek kabin 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 47464

## ALTTAKIM KONTROLÜ

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ✓ Sol ön amortisör kontrolü             | ✓ Sağ ön amortisör kontrolü             |
| ✓ Sol arka amortisör kontrolü           | ✓ Sağ arka amortisör kontrolü           |
| ✓ Sol ön fren diski kontrolü            | ✓ Sağ ön fren diski kontrolü            |
| ✓ Sol arka fren diski kontrolü          | ✓ Sağ arka fren diski kontrolü          |
| ✓ Sol ön fren balata kontrolü           | ✓ Sağ ön fren balata kontrolü           |
| ✓ Sol arka fren balata kontrolü         | ✓ Sağ arka fren balata kontrolü         |
| ✓ Sol rot kolu ve rot başı kontrolü     | ✓ Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü     |
| ✓ Sol aks ve aks körüğü kontrolü        | ✓ Sağ aks ve aks körükleri kontrolü     |
| ✓ Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü | ✓ Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü |
| ✓ Sol ön jant lastik kontrolü           | ✓ Sağ ön jant lastik kontrolü           |
| ✓ Sol arka jant lastik kontrolü         | ✓ Sağ arka jant lastik kontrolü         |

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-17 21:58:22

Rapor id : SP211AGH646



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB649 - NM0AXTTTRAPJ83111 - FORD Transit kasalı tek kabin 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 47464

### OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-17 21:58:22

Rapor id : SP211AGH646



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB649 - NM0AXTTTRAPJ83111 - FORD Transit kasalı tek kabin 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 47464

### CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-17 21:58:22

Rapor id : SP211AGH646



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB649 - NM0AXTTTRAPJ83111 - FORD Transit kasalı tek kabin 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 47464

### HASAR KAYDI SORU SONUCU

**Araç Marka ve Model:** FORD TRAN.MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI

**Hasar Tarihi**  
10.10.2024

**Hasar Nedeni**  
ERP-Çarpma

**Hasar Tutarı**  
269,195.95 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

## DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-17 21:58:22

Rapor id : SP211AGH646



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB649 - NM0AXTTTRAPJ83111 - FORD Transit kasalı tek kabin 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 47464

## DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

## PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

| Hasar Tarihi | Toplam Parça Tutarı | Toplam İşçilik Tutarı | Kilometre |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 10.10.2024   | 215,475.95TL        | 53,720.00TL           | 28,329    |

## DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

| Parça Adı                       | Türü     | Adet |
|---------------------------------|----------|------|
| PANEL KOMPLE A SUTUNU IC        | Orijinal | 1    |
| KAPI KOMPLESİ ON                | Orijinal | 1    |
| Ön Sğ Giriş                     | Orijinal | 1    |
| JANT GRUBU                      | Orijinal | 2    |
| Ar Sğ Fren Kaliperi             | Orijinal | 1    |
| TABLA KOMPLESİ ON SUSPANSİYON   | Orijinal | 1    |
| KALİPER KOMPLESİ FREN BALATASIZ | Orijinal | 1    |
| Sl Rot Çubuğu                   | Orijinal | 1    |
| POYRA KOMPLE TEKERLEK           | Orijinal | 1    |
| KILIT                           | Orijinal | 1    |
| MAFSAL ON TEKERLEK              | Orijinal | 1    |
| FİTİL KOMPLE KAPI ACIKLIGI      | Orijinal | 1    |
| Sl Rot Çubuğu Başı              | Orijinal | 1    |
| REGULATOR KOMPLE                | Orijinal | 1    |
| Lastik Bas Ön Sl Sen            | Orijinal | 1    |
| Ön Sl Amortisör                 | Orijinal | 1    |
| Sl Taşıyıcı Mafsal              | Orijinal | 1    |
| MENTESE KOMPLE KAPI             | Orijinal | 2    |
| AMORTİSOR KOMPLE                | Orijinal | 1    |
| Ön Sğ İç Eşik                   | Orijinal | 1    |
| KIT TEKERLEK RULMANI TAMIRI     | Orijinal | 1    |
| PANEL KOMPLE KAPI TRİMİ         | Orijinal | 1    |
| KAPLAMA KAPI DISİ               | Orijinal | 1    |
| Ar Sl Sensör Abs                | Orijinal | 1    |
| SENSOR KOMPLE                   | Orijinal | 1    |
| Ön Sğ Kilavuz Rayi              | Orijinal | 1    |
| BRAKET AMORTİSOR ON             | Orijinal | 1    |
| PLAKA KAPI MARSPIYE             | Orijinal | 1    |



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-17 21:58:22

Rapor id : SP211AGH646



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB649 - NM0AXTTTRAPJ83111 - FORD Transit kasalı tek kabin 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 47464

## DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

|                                  |          |   |
|----------------------------------|----------|---|
| KALKAN                           | Orijinal | 1 |
| KAPLAMA                          | Orijinal | 1 |
| DEFLEKTOR TEKERLEK YUVASI HAVA   | Orijinal | 2 |
| Ön Sl Fren Hortumu               | Orijinal | 1 |
| RULMAN ON SUSPANSİYON GERGI KOLU | Eşdeğer  | 1 |
| Ön Stabil Sl Kol Ter             | Eşdeğer  | 1 |

Araç Marka ve Model:FORD TRAN.MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-17 21:58:22

Rapor id : SP211AGH646



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB649 - NM0AXTTTRAPJ83111 - FORD Transit kasalı tek kabin 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 47464

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



