

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:30
Rapor No: 16-03-1403685
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 16:02

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:30

Full Plus Ekspertiz+Ekstra



34EUT069

Eksper / İmza



16-HYB-4142


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:30 Bayi No: 1603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 16-03-1403685 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:30
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34EUT069	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	70927	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00868630147	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-08-11	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:30
Rapor No: 16-03-1403685
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 16:02

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:30

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kullanıma bağlı deformasyonlar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Diskler hafif aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Şarj gerekli.
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:30 Bayi No: 1603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 16-03-1403685 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:30
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.5 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	54	55	1
2. Aks	51	58	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	181	148	18
2. Aks	178	167	6
El Freni	124	145	14.5

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91V	4,87 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91V	4,18 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91V	4,72 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91V	4,05 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:30 Bayi No: 1603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 16-03-1403685 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:30
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	11.08.2025 17:30	Bayi No:	1603	Sayfa:	6/10
Rapor No:	16-03-1403685	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2025 16:02	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2025 17:30
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

11.08.2025
Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCe 140
Motor kodu: HSH-490
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 069
VIN: VF1RF800868630147 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 11.08.2025 16:35:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
ABS ABS/ESP (CAN) 0
ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Konfor UCH CAN 0
Konfor UPC CAN 0
Konfor Gösterge panosu grubu OBD 0*
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0
Hırsızlık koruması CAN Gateway 0
Direksiyon Servo direksiyon CAN 0*
SesNideo Multimedya arayüzü CAN 0*
II-II- İ'.A..__.-.- r- l..l.:.-_ l'.--l-II 4 .-
--_ .----_ nI—

Tramer Sorgulaması

***0147 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN JOY 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:30
Rapor No: 16-03-1403685
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 16:02

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:30

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:30
Rapor No: 16-03-1403685
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 16:02

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:30

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	11.08.2025 17:30	Bayi No:	1603	Sayfa:	9/10
Rapor No:	16-03-1403685	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2025 16:02	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2025 17:30
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Aracın çekiş kontrol sistemi kapatılmadığından dinamometre testi yapılamadı.

Airbag notlar;

AIRBAG KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP STANDART DIŞI ONARIM TESPİT EDİLMEMİŞTİR.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	11.08.2025 17:30	Bayi No:	1603	Sayfa:	10/10
Rapor No:	16-03-1403685	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2025 16:02	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2025 17:30
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Paket kapsamında airbag ve emniyet kemerleri standart dışı onarım tespitleri yapılmaktadır. Orijinal yedek parçalar ile yapılan değişimler tespit kapsamı dışındadır.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası