

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:01
Rapor No: 16-03-1403680
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:53

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:01

Full Plus Ekspertiz+Ekstra



34FCT347

Eksper / İmza



16-HYB-4142


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:01 Bayi No: 1603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 16-03-1403680 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:53 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:01
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34FCT347	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	50097	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00669023691	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-08-11	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:01
Rapor No: 16-03-1403680
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:53

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:01

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kullanıma bağlı deformasyonlar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Stop lambaları yanmıyor.
Silecekler		Su yok.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst kapak bölgesinde terleme mevcut. Bakım uyarı yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Vuruklar mevcut.
Akü		Şarj gerekli.
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:01 Bayi No: 1603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 16-03-1403680 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:53 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:01
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	58	54	4
2. Aks	53	57	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	266	211	21
2. Aks	209	182	13
El Freni	125	100	20

Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	94V	5,22 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/R16	94V	5,64 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/R16	94V	5,13 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/R16	94V	5,75 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:01 Bayi No: 1603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 16-03-1403680 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:53 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:01
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:01 Bayi No: 1603 Sayfa: 6/10
Rapor No: 16-03-1403680 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:53 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:01
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

şan; GUTMANN
'SOLUT IONS

11.08.2025
Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCe 140
Motor kodu: HSH—490
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 347
VIN: VF1RF800669023691 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 11.08.2025 16:13:51 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0
ABS ABS/ESP (CAN) 0
ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Konfor UCH CAN 1

Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor UPC CAN 0
Konfor Gösterge panosu grubu OBD 0*
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0
Hırsızlık koruması CAN Gateway 0
Direksiyon Servo direksiyon CAN 0*
SesNideo Multimedya arayüzü CAN 0*
II-II- I'..A..__.-.- !'-l..1.:.-.-f'._-l.II 4 .--
-_- .----_ nI—

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.08.2023		ERPÇarpma	Hayır	21188.33	TL
11.12.2022		Çarpışma	Hayır	2868.65	TL
22.07.2022		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	1675.16	TL
23.04.2022		ERPÇarpma	Hayır	14534.11	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:01
Rapor No: 16-03-1403680
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:53

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:01

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar, C-direk iç kaplaması, sol > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:01
Rapor No: 16-03-1403680
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:53

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:01

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik


Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Tampon, arka, Tampon koruyucu sol > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:01
Rapor No: 16-03-1403680
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:53


Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:01



Tampon, ön, Ön tampon
ızgarası > Hasarlı



Motorsoğutması, Radyatör >
Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön koruma
demiri > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Sabitlemesi Hatalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Ön panel civataları işlem görmüş.

Test hattı ile ilgili notlar;

Aracın çekiş kontrol sistemi kapatılamadığından dinamometre testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	11.08.2025 17:01	Bayi No:	1603	Sayfa:	10/10
Rapor No:	16-03-1403680	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2025 15:53	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2025 17:01
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Paket kapsamında airbag ve emniyet kemerleri standart dışı onarım tespitleri yapılmaktadır. Orijinal yedek parçalar ile yapılan değişimler tespit kapsamı dışındadır.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası