



<b>Müşteri Adı</b>	: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN.TİC.L.Ş.	<b>Test Giriş Tarihi</b>	: 2024-11-24
<b>Telefon</b>	: 0	<b>Test Giriş Saati</b>	: 17:35:00
<b>İl/İlçe</b>	: BURSA/NİLÜFER	<b>Test Giriş Km.</b>	: 8246
<b>Araç Marka</b>	: OPEL	<b>Teslim Tarihi</b>	: 2024-11-24 17:37
<b>Araç Model</b>	: CORSA	<b>Renk</b>	: GRI
<b>Araç Yıl</b>	: 2024	<b>Plaka No</b>	: 34KLD093
<b>Silindir Hacmi</b>	: 1199	<b>Şasi No</b>	: VXKUPHNK3R4084808
<b>Yakıt Tipi</b>	: BENZİN	<b>Motor Gücü</b>	: 100
<b>Şanzıman Tipi</b>	: OTOMATİK	<b>Ekspertiz Türü</b>	: TSE FULL PAKET

Bu bölümde  
hologram  
etiket olmayan  
rapor  
geçersizdir.

**TSE-HYB  
BELGE NO:  
16-HYB-3694**



**2.EL  
ARAÇ ALIMINDA  
İŞİNİZİ  
ŞANSA  
BIRAKMAYIN**

#### - HİZMET SÖZLEŞMESİ

•Bu sayfadaki "teslim tarihi" sözleşmenin yapıldığı tarih olup her raporun teslim tarihi (tamamlanma tarihi) ayrı ayrı kendi sayfası üzerinde belirtilmiştir. •Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için aracımı DYNOPUS oto ekspertiz servisini yetkili kılıyorum. • Hizmet sözleşmesinde yazılı şartları okudumve kabul ettim. • DYNOPUS araçta tesbit ettiği tüm kusurları gerek yazılı, gerekse sözlü olarak tarafıma beyan etti tüm parçalar benim sorumluluğum altındadır. • Bu rapor ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir. • Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. • Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan DYNOPUS sorumlu değildir. • Bu rapor sadece aracı test yaptıran kişi için geçerlidir ve tek nüsha verilir. • Rapordaki kilometre veya mil bilgisi aracın kilometre veya mil gösterge panosundanokunmuş bilgidir. Kilometre ve mil mil bilgisi gerçeği yansıtmıyorsa DYNOPUS sorumlu değildir. • Servisimizde airbag, plastik, cam aksamlara bakılmamaktadır. • Servisimizde kilometre bilgisi, hasar kardi, pert kaydına bakılmamaktadırve bu konular tamamen aracı alanın sorumluluğundadır. • DYNOPUS araçta gizlenmiş kusurlar, aracın orjinal üretiminden sonra üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması, tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması durumlar dahilinde,oluşabilecek hertürlü can ve mal güvenliğini etkileyecek airbag ve emniyet kemerlerinin değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlardan sorumlu değildir. • 2. el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki ve aksamlarındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme vb. parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında değildir. DYNOPUS firması ancak bu şekilde detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilmemiş olmasından sorumlu değildir.



**ALICI**  
ADI SOYADI  
İMZA

**SATICI**  
ADI SOYADI  
İMZA



[www.dynoplus.com.tr](http://www.dynoplus.com.tr)

[f](https://www.facebook.com/dynoplus) [i](https://www.instagram.com/dynoplus) [y](https://www.youtube.com/dynoplus) /dynoplus

Rapor No: 0000018154

**DYNOPUS OTO EKSPERTİZ NİLÜFER 1 ŞUBESİ**  
ALAATTİNBEY MH., İZMİR YOLU CD., NO:297A/E-1 NİLÜFER/BURSA OSMANGAZI V.D 332 110 7628 -  
TEL: 05530199772  
ELİT TAŞIT EKSPERTİZ OTOM.İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - NİLÜFER 1 ŞUBESİ

Plaka No	34KLD093	Müşteri	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN.TİC.L.Ş.
Şasi No	VXKUPHNK3R4084808	Marka	OPEL
Tarih	2024-11-24 17:35	Model	CORSA
Teslim	17:37	Yılı	2024



## LASTİK DIŞ DERİNLİK DURUMU



### - LASTİK DIŞ DERİNLİK DURUMLARI



## FREN TESTİ



### - FREN TEST SONUÇLARI

SAĞ ÖN FREN TEST SONUCU	● TESTTEN GEÇTİ
SOL ÖN FREN TEST SONUCU	● TESTTEN GEÇTİ
SAĞ ARKA FREN TEST SONUCU	● TESTTEN GEÇTİ
SOL ARKA FREN TEST SONUCU	● TESTTEN GEÇTİ
EL FRENİ	● TESTTEN GEÇTİ



## SÜSPANSİYON TESTİ



### - AMORTİSÖR TEST SONUÇLARI

SAĞ ÖN AMORTİSÖR TEST SONUCU	● TESTTEN GEÇTİ
SOL ÖN AMORTİSÖR TEST SONUCU	● TESTTEN GEÇTİ
SAĞ ARKA AMORTİSÖR TEST SONUCU	● TESTTEN GEÇTİ
SOL ARKA AMORTİSÖR TEST SONUCU	● TESTTEN GEÇTİ



## YANAL KAYMA TESTİ



### - YANAL KAYMA TEST SONUCU

ARACIN YANAL KAYMA DURUMU	● TESTTEN GEÇTİ
---------------------------	-----------------

Bu bölümde  
hologram  
etiket olmayan  
rapor  
geçersizdir.

**TSE-HYB**  
**BELGE NO:**  
**16-HYB-3694**



**2.EL**  
**ARAÇ ALIMINDA**  
**İŞİNİZİ**  
**ŞANSA**  
**BIRAKMAYIN**



[www.dynoplus.com.tr](http://www.dynoplus.com.tr)

[f](https://www.facebook.com/dynoplus) [i](https://www.instagram.com/dynoplus) [y](https://www.youtube.com/dynoplus) /dynoplus

Rapor No: 0000018154

**DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ NİLÜFER 1 ŞUBESİ**  
ALAATTİNBEY MH., İZMİR YOLU CD., NO:297A/E-1 NİLÜFER/BURSA OSMANGAZI V.D 332 110 7628 -  
TEL: 05530199772  
ELİT TAŞIT EKSPERTİZ OTOM.İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - NİLÜFER 1 ŞUBESİ

Plaka No	34KLD093	Müşteri	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN. TİC. L. Ş.
Şasi No	VXKUPHNK3R4084808	Marka	OPEL
Tarih	2024-11-24 17:35	Model	CORSA
Teslim	17:37	Yılı	2024



### - ARAÇ İÇİ ÖN BÖLÜM (KOKPİT)

ÖN GÖĞÜS KAPLAMA DURUMU	● İYİ
DİREKSİYON KAPLAMA DURUMU	● İYİ
KORNA (KLAKSON)	● ÇALIŞIYOR
DİREKSİYON SİMİDİ TUŞLARI	● ÇALIŞIYOR
SAĞ VE SOL ÖN GÜNEŞLİKLER	● İYİ
GÜNEŞLİK AYDINLATMA	● ÇALIŞIYOR
SİLECEK VE FAR KOLLARI	● ÇALIŞIYOR
RADYO VE SES SİSTEMİ	● ÇALIŞIYOR

Bu bölümde  
hologram  
etiket olmayan  
rapor  
geçersizdir.

**TSE-HYB**  
BELGE NO:  
**16-HYB-3694**



**2.EL**  
ARAÇ ALIMINDA  
**İŞİNİZİ**  
**ŞANSA**  
BIRAKMAYIN

### - KOLTUK VE DÖŞEME DURUMU

SOL ÖN KOLTUK VE KAPI DÖŞEMELERİ DURUMU	● İYİ
SAĞ ÖN KOLTUK VE KAPI DÖŞEMELERİ DURUMU	● İYİ
ARKA KOLTUK VE KAPI DÖŞEMELERİ DURUMU	● İYİ
TAVAN DÖŞEME DURUMU	● İYİ
TABAN DÖŞEME DURUMU	● İYİ
SAĞ ÖN KOLTUK EMNİYET KEMERİ	● İYİ
SOL ÖN KOLTUK EMNİYET KEMERİ	● İYİ
ARKA KOLTUK EMNİYET KEMERİ	● İYİ

### - DİĞER

İÇ AYDINLATMA DURUMU	● ÇALIŞIYOR
PLAKA AYDINLATMA DURUMU	● ÇALIŞIYOR
CAM OTOMATİKLERİ	● ÇALIŞIYOR
AYNA MOTORU VE DÜĞMELERİ	● ÇALIŞIYOR
FARLAR	● ÇALIŞIYOR
STOPLAR	● ÇALIŞIYOR
SİS FARLARI	● ÇALIŞIYOR
SİNYAL LAMBALARI	● ÇALIŞIYOR
GERİ VİTES LAMBALARI	● ÇALIŞIYOR
ÖN CAM DURUMU	● İYİ
ARKA CAM DURUMU	● İYİ
YOLCU CAMLARI DURUMU	● İYİ





[www.dynoplus.com.tr](http://www.dynoplus.com.tr)

[f](https://www.facebook.com/dynoplus) [i](https://www.instagram.com/dynoplus) [y](https://www.youtube.com/dynoplus) /dynoplus

Rapor No: 0000018154

**DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ NİLÜFER 1 ŞUBESİ**  
ALAATTİNBEY MH., İZMİR YOLU CD., NO:297A/E-1 NİLÜFER/BURSA OSMANGAZI V.D 332 110 7628 -  
TEL: 05530199772  
ELİT TAŞIT EKSPERTİZ OTOM.İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - NİLÜFER 1 ŞUBESİ

Plaka No	34KLD093	Müşteri	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN.TİC.L.Ş.
Şasi No	VXKUPHNK3R4084808	Marka	OPEL
Tarih	2024-11-24 17:35	Model	CORSA
Teslim	17:37	Yılı	2024



Bu bölümde  
hologram  
etiket olmayan  
rapor  
geçersizdir.

**TSE-HYB**  
**BELGE NO:**  
**16-HYB-3694**



**2.EL**  
**ARAÇ ALIMINDA**  
**İŞİNİZİ**  
**ŞANSA**  
**BIRAKMAYIN**

#### AÇIKLAMA:



[www.dynoplus.com.tr](http://www.dynoplus.com.tr)

[f](#) [t](#) [i](#) [y](#) /dynoplus

Rapor No: 0000018154

**DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ NİLÜFER 1 ŞUBESİ**  
ALAATTİNBAY MH., İZMİR YOLU CD., NO:297A/E-1 NİLÜFER/BURSA OSMANGAZI V.D 332 110 7628 -  
TEL: 05530199772  
ELİT TAŞIT EKSPERTİZ OTOM.İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - NİLÜFER 1 ŞUBESİ

Plaka No	34KLD093	Müşteri	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN.TİC.L.Ş.
ŞASİ No	VXKUPHNK3R4084808	Marka	OPEL
Tarih	2024-11-24 17:35	Model	CORSA
Teslim	17:37	Yılı	2024



#### - ANA ŞASİ VE DİREK KONTROLLERİ

SAĞ ÖN ŞASİ	ORJİNAL
SOL ÖN ŞASİ	ORJİNAL
SAĞ PODYE	ORJİNAL
SOL PODYE	ORJİNAL
ÖN PANEL	ORJİNAL
SAĞ ARKA ŞASİ	ORJİNAL
SOL ARKA ŞASİ	ORJİNAL
ARKA HAVUZ	ORJİNAL
ARKA PANEL	ORJİNAL
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL
SAĞ FRANKART	ORJİNAL
SOL FRANKART	ORJİNAL
ALT MUHAFAZALAR	ORJİNAL

Bu bölümde  
hologram  
etiket olmayan  
rapor  
geçersizdir.

**TSE-HYB**  
**BELGE NO:**  
**16-HYB-3694**



**2.EL**  
**ARAÇ ALIMINDA**  
**İŞİNİZİ**  
**ŞANSA**  
**BIRAKMAYIN**

#### - NOTLAR



[www.dynoplus.com.tr](http://www.dynoplus.com.tr)

[f](#) [t](#) [i](#) [v](#) /dynoplus

Rapor No: 0000018154

**DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ NİLÜFER 1 ŞUBESİ**  
ALAATTİNBAY MH., İZMİR YOLU CD., NO:297A/E-1 NİLÜFER/BURSA OSMANGAZI V.D 332 110 7628 -  
TEL: 05530199772  
ELİT TAŞIT EKSPERTİZ OTOM.İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - NİLÜFER 1 ŞUBESİ

Plaka No	34KLD093	Müşteri	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN.TİC.L.Ş.
Şasi No	VXKUPHNK3R4084808	Marka	OPEL
Tarih	2024-11-24 17:35	Model	CORSA
Teslim	17:37	Yılı	2024



### - MOTOR DURUMU

MOTORDA VURUNTULU/SESLİ ÇALIŞMA VAR MI?	● YOK
ARACIN MOTORUNDA ÜFLEME VAR MI?	● YOK
MOTORDA YAĞ YAKMA VAR MI?	● YOK
SOĞUTMA SUYUNDA YAĞ VAR MI?	● YOK
MOTOR YAĞINDA SU VAR MI?	● YOK
MOTOR KAYIŞ VE EKİPMANLARINDA SES VAR MI?	● YOK

### - YAKIT VE ATEŞLEME DURUMU

ENJEKTÖRLERDE KAÇAK VAR MI?	● YOK
ENJEKTÖRLERDE SESLİ ÇALIŞMA VAR MI?	● YOK
EGZOZ BÖLGESİNDE DUMAN VAR MI?	● YOK
TURBODA SES VAR MI?	● YOK
ATEŞLEME VE YAKIT SİSTEMİ DURUMU	● İYİ
AKÜ DURUMU	● İYİ

### - YAĞ/SU KAÇAK KONTROLLERİ VE AKTARMA DURUMU

MOTOR ÜST VE GÖVDE YAĞ SIZDIRMA DURUMU	● YOK
ŞANZIMAN YAĞ SIZDIRMA DURUMU	● YOK
KARTER YAĞ SIZDIRMA DURUMU	● YOK
KRANK YAĞ SIZDIRMA DURUMU	● YOK
DİFERANSİYEL YAĞ SIZDIRMA DURUMU	● YOK
TURBO YAĞ SIZDIRMA DURUMU	● YOK
INTERCOOLER YAĞ SIZDIRMA DURUMU	● YOK
DEBRİYAJ BASKI BALATA DURUMU	● İYİ
DİREKSİYON SİSTEMİ YAĞ SIZDIRMA DURUMU	● YOK
MOTOR SU TESİSATI SIZDIRMA DURUMU	● İYİ
SAĞ AKS KEÇE VE KÖRÜKLERİ	● İYİ
SOL AKS KEÇE VE KÖRÜKLERİ	● İYİ

### - NOTLAR

-YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİNİN SONUCU OLUMLU,TEMİZ -ARACA YOL TESTİ YAPILDI, ŞANZIMAN VİTES GEÇİŞLERİ KONTROL EDİLDİ,SORUNSUZ

Bu bölümde hologram etiket olmayan rapor geçersizdir.

**TSE-HYB**  
**BELGE NO:**  
**16-HYB-3694**



**2.EL**  
**ARAÇ ALIMINDA**  
**İŞİNİZİ**  
**ŞANSA**  
**BIRAKMAYIN**



[www.dynoplus.com.tr](http://www.dynoplus.com.tr)

[f](#) [t](#) [i](#) [v](#) /dynoplus

Rapor No: 0000018154

**DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ NİLÜFER 1 ŞUBESİ**  
ALAATTİNBAY MH., İZMİR YOLU CD., NO:297A/E-1 NİLÜFER/BURSA OSMANGAZI V.D 332 110 7628 -  
TEL: 05530199772  
ELİT TAŞIT EKSPERTİZ OTOM.İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - NİLÜFER 1 ŞUBESİ



Plaka No	34KLD093	Müşteri	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN.TİC.L.Ş.
Şasi No	VXKUPHNK3R4084808	Marka	OPEL
Tarih	2024-11-24 17:35	Model	CORSA
Teslim	17:37	Yılı	2024



### - YÜRÜYEN AKSAM

SOL ÖN LASTİK VE JANT DURUMU	● İYİ
SAĞ ÖN LASTİK VE JANT DURUMU	● İYİ
SOL ARKA LASTİK VE JANT DURUMU	● İYİ
SAĞ ARKA LASTİK VE JANT DURUMU	● İYİ
SAĞ ÖN AMORTİSÖR DURUMU	● İYİ
SOL ÖN AMORTİSÖR DURUMU	● İYİ
SAĞ ARKA AMORTİSÖR DURUMU	● İYİ
SOL ARKA AMORTİSÖR DURUMU	● İYİ
SAĞ ÖN FREN BALATA VE DİSK DURUMU	● İYİ
SOL ÖN FREN BALATA VE DİSK DURUMU	● İYİ
SAĞ ARKA FREN BALATA VE DİSK DURUMU	● İYİ
SOL ARKA FREN BALATA VE DİSK DURUMU	● İYİ
FREN HORTUMLARI SIZDIRMA DURUMU	● YOK
VİTES KOLU BOŞLUK VE YIPRANMA DURUMU	● YOK
ALT TAKIM DURUMU	● İYİ
STEPNE	● YOK

### - ELEKTRONİK KONTROLLER

MOTOR ELEKTRONİĞİ	● ARIZA KAYDI YOK
HAVA YASTIĞI ELEKTRONİĞİ	● ARIZA KAYDI YOK
ABS / EBS / ESP ELEKTRONİĞİ	● ARIZA KAYDI YOK
KLİMA ELEKTRONİĞİ	● ARIZA KAYDI YOK
OTOMATİK ŞANZİMAN ELEKTRONİĞİ	● ARIZA KAYDI YOK

### - NOTLAR

-LASTİKLER 2024 TARİHLİ,TAKIM.

Bu bölümde  
hologram  
etiket olmayan  
rapor  
geçersizdir.

**TSE-HYB**  
**BELGE NO:**  
**16-HYB-3694**



**2.EL**  
**ARAÇ ALIMINDA**  
**İŞİNİZİ**  
**ŞANSA**  
**BIRAKMAYIN**



[www.dynoplus.com.tr](http://www.dynoplus.com.tr)

[f](#) [t](#) [i](#) [v](#) /dynoplus

Rapor No: 0000018154

**DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ NİLÜFER 1 ŞUBESİ**  
ALAATTİNBİY MH., İZMİR YOLU CD., NO:297A/E-1 NİLÜFER/BURSA OSMANGAZI V.D 332 110 7628 -  
TEL: 05530199772  
ELİT TAŞIT EKSPERTİZ OTOM.İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - NİLÜFER 1 ŞUBESİ



## HASAR RAPORU

ŞASI NUMARASI



VXKUPHMK3R4084808

24.11.24 17:35:12

OPEL CORSA 1.2 100 AT8 EDITION

Araç Marka ve Model: OPEL CORSA 1.2 100 AT8 EDITION

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

Bu sorgu 24.11.2024 17:35 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: Y41Q-6aH6wvzD0Kc.cn5EZEWvzC.JIw8e7

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

## HASAR KAYDI YOKTUR