

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-12 17:03:06


Rapor id : SP250ADH186



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FYC837 - NM0EXTTREN63458 - FORD Transit 2022 Manuel Dizel - Kilometre : 32598

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM



✓ Ön panel	✓ Arka panel
✓ Sol ön şase	✓ Sağ ön şase
✓ Sol ön podye	✓ Sağ ön podye
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı
✓ Sol ön direk	✓ Sağ ön direk
✓ Sol orta direk	✓ Sağ orta direk
✓ Sol üst direk	✓ Sağ üst direk
✓ Sol arka şase	✓ Sağ arka şase
✓ Alt taban	✓ Havuz sacı

Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik çizik mevcut. Aracın muhtelif yerlerinde folyo sökümünden dolayı boya verniğinde deformeler mevcut. Sağ arka stop camı kırık-çatlak mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-12 17:03:06

Rapor id : SP250ADH186



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FYC837 - NM0EXXTREN63458 - FORD Transit 2022 Manuel Dizel - Kilometre : 32598

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vuruntulu çalışma var	☒	Motorda üfleme var
☒	Motor soğutma sıvısı	☒	Motor soğutma sistemi
☒	Motor yağı	☒	Enjektör
☒	Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	☒	Egzozda yağ dumanı var
☒	Egzozda partikül dumanı var	☒	Akümülatör
☒	Görünen kayışlar	☒	Turbo
☒	İntercooler	☒	Egzoz sistemi
☒	Yakıt sistemi	☒	Marş sistemi
☒	Ateşleme sistemi	☒	Aks sistemi
☒	Debriyaj	☒	Direksiyon
☒	Şanzıman	☒	Otomatik şanzıman
☒	Motor takozları	☒	Triger kayışı
☒	Eksantrik zinciri	☒	Elektrik tesisatı
☒	Klima sistemi	☒	Kalorifer sistemi
☒	Yakıt kaçakları	☒	Motor mekanik yağ kaçakları
☒	Su - sıvı kaçakları	☒	Motor genel durumu

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur
motor ön kapakta eski yağ kalıntısı kalmış

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2024-12-12 17:03:06

Rapor id : SP250ADH186




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FYC837 - NM0EXTTREN63458 - FORD Transit 2022 Manuel Dizel - Kilometre : 32598

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-12 17:03:06

Rapor id : SP250ADH186



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FYC837 - NM0EXXTTREN63458 - FORD Transit 2022 Manuel Dizel - Kilometre : 32598

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör		✓	Sağ ön amortisör	
✓	Sol arka amortisör		✓	Sağ arka amortisör	
✓	Sol ön fren diski		✓	Sağ ön fren diski	
✓	Sol arka fren diski		✓	Sağ arka fren diski	
✓	Sol ön fren balata		✓	Sağ ön fren balata	
✓	Sol arka fren balata		✓	Sağ arka fren balata	
✓	Sol rot kolu ve rot başı		✓	Sağ rot kolu ve rot başı	
✓	Sol aks ve aks körüğü		✓	Sağ aks ve aks körükleri	
✓	Sol viraj rotu ve rotiller		✓	Sağ viraj rotu ve rotiller	
✓	Sol ön jant lastik	2021 tarihli	✓	Sağ ön jant lastik	2021 tarihli
✓	Sol arka jant lastik	2021 tarihli	✓	Sağ arka jant lastik	2021 tarihli

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-12 17:03:06
Rapor id : SP250ADH186



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FYC837 - NM0EXXTTREN63458 - FORD Transit 2022 Manuel Dizel - Kilometre : 32598

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan Cs Motor Conta Testi Sonucu Sorunsuz.



HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model:FORD TRANS.MCA I 350E VAN 15.1M3 UPGRADE 170 TREND

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen
"NM0EXTTREN63458" ile sorgulanan aracın geçmiş
HASAR KAYDI YOKTUR.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-12 17:03:06

Rapor id : SP250ADH186



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FYC837 - NM0EXTTREN63458 - FORD Transit 2022 Manuel Dizel - Kilometre : 32598

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



