

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-28 20:46:55


Rapor id : SP122HBA729



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD648 - VF1RFB00465864156 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 178193

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓	Ön panel kontrolü	PLASTİK	✓	Arka panel kontrolü
✓	Sol ön şase kontrolü		✓	Sağ ön şase kontrolü
✓	Sol ön podye kontrolü		✓	Sağ ön podye kontrolü
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓	Sol ön direk kontrolü		✓	Sağ ön direk kontrolü
✓	Sol orta direk kontrolü		✓	Sağ orta direk kontrolü
✓	Sol üst direk kontrolü		✓	Sağ üst direk kontrolü
✓	Sol arka şase kontrolü		✓	Sağ arka şase kontrolü
✓	Alt taban kontrolü		✓	Havuz sacı kontrolü

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE MİNİMAL DÜZEYDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT
PLASTİK ÖN PANEL DEĞİŞMİŞ
SAĞ SOL ÖN FARLAR DEĞİŞMİŞ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-28 20:46:55
Rapor id : SP122HBA729



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD648 - VF1RFB00465864156 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 178193

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egzozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE MİNİMAL DÜZEYDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-04-28 20:46:55

Rapor id : SP122HBA729




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD648 - VF1RFB00465864156 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 178193

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-28 20:46:55

Rapor id : SP122HBA729



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD648 - VF1RFB00465864156 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 178193

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2020 TARİHLİ	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2020 TARİHLİ
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2020 TARİHLİ	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2020 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-28 20:46:55
Rapor id : SP122HBA729



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD648 - VF1RFB00465864156 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 178193

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-28 20:46:55

Rapor id : SP122HBA729



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD648 - VF1RFB00465864156 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 178193

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-28 20:46:55

Rapor id : SP122HBA729



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD648 - VF1RFB00465864156 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 178193

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 BLUEDCI EDC 115

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
15.05.2024	ERP-Çarpma	71,147.89 TL
07.12.2023	ERP-Çarpma	43,102.66 TL
10.05.2023	Park Halinde Çarpılma	17,626.63 TL
02.05.2023	ERP-Park Halinde Çarpılma	36,665.19 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-28 20:46:55

Rapor id : SP122HBA729



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD648 - VF1RFB00465864156 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 178193

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
15.05.2024	43,967.89TL	27,180.00TL	161,815

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	Türü	Adet
Ön Kisim	Orijinal	1
Sğ Far	Orijinal	1
SOL FAR	Orijinal	1
Ön Çapraz Taşıyıcı	Orijinal	1
Radyat Izgara	Orijinal	1
BLEN RADYATÖR IZG	Orijinal	1
IZGARA ÖN TAMPON	Orijinal	1
Or Dek Çita Ön Tampn	Orijinal	1
Ön Sl Hava Yönl	Orijinal	1
Takiml R	Orijinal	1
ÖN OR HAVA YÖNL	Orijinal	1
Takim Dar Sön Ön Tam	Orijinal	1
AMBLEM RENAULT	Orijinal	1
Or Tutucu Ön Tampon	Orijinal	1
ANTIFIRIZ 1 LT TIP D	Orijinal	3
Ön Sğ Hava Yönl	Orijinal	1
Sabitleme Kıskaçl	Orijinal	17
AGRAF	Orijinal	13

Araç Marka ve Model:RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 BLUEDCI EDC 115

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-28 20:46:55

Rapor id : SP122HBA729



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD648 - VF1RFB00465864156 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 178193

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
07.12.2023	28,252.66TL	14,850.00TL	143,373

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	Türü	Adet
ON PANEL MEGANE IV SEDAN	Orijinal	1
SOL FAR	Orijinal	1
ON TRAVERS	Orijinal	1
ON SOL CAMURLUK	Orijinal	1
TEKER DAVLUMBAZI	Orijinal	1
SIS FARI KOLEKSYN	Orijinal	1
ON TAMPON HAVA KANALI	Orijinal	2
ON TAMPON HAVA YONLENDİRİCİ	Orijinal	1
SIS FAR AYAGI	Orijinal	1
ON TAMPON AYAGI	Orijinal	1
SOL ON CAMURLUK CITASI	Orijinal	1
AGRAF	Orijinal	28

Araç Marka ve Model:RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 BLUEDCI EDC 115

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

DYNOPPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-28 20:46:55

Rapor id : SP122HBA729



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD648 - VF1RFB00465864156 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 178193

DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
02.05.2023	21,965.19TL	14,700.00TL	123,610

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	Türü	Adet
ÖN PANEL	Orijinal	1
SOL FAR	Orijinal	1
DIŞ DİKİZ AYN A SOL	Orijinal	1
ÖN TRAVERS	Orijinal	1
ÖN ÇAMURLUK SOL	Orijinal	1
ÖN KAPI İZALATÖRÜ SOL	Orijinal	1
ÖN TAMPON ÜST BAKALİTİ (ÖN PANEL ÜST BAKALİTİ)	Orijinal	1
ÖN TAMPON KÖPÜĞÜ	Orijinal	1
ÖN TAMPON BRAKETİ SAĞ	Orijinal	1
AYNA KAPAĞI SOL ÜST	Orijinal	1
CİVATA	Orijinal	10
ÖN ÇAMURLUK ÇİTASI SOL	Orijinal	1
KLİPS	Orijinal	10
AGRAF	Orijinal	30

Araç Marka ve Model:RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 BLUEDCI EDC 115

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-28 20:46:55
Rapor id : SP122HBA729



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD648 - VF1RFB00465864156 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 178193

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



