

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260828111026

Plaka : 34PMK402

Şase no.: VR3EDYHZ1SN579709

Tarih : 28.08.2026 11:10:26

Sayfa no. : 1/9

Satıcı Bilgileri	Alıcı Bilgileri	Bayi Bilgileri
Ad/Soyad : OTOPOINT	Ad/Soyad : OTOPOINT	Bayi no. : 16-14
Telefon no. : 04444444444	Telefon no. : 05643890735	Telefon no. : 05352043508
Mail :	Mail :	Mersis No : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis :	TC/Vergi/Esbis/Mersis :	HYB no. : 16-HYB-4322
Yetki Belgesi No :	Yetki Belgesi No :	

Araç Bilgileri

PLAKA34PMK402
MARKA.....PEUGEOT
MODEL.....RIFTER
ÜRETİM YILI.....2026
ŞASE NO.....VR3EDYHZ1SN579709
MOTOR HACMİ.....1499
MOTOR GÜCÜ.....130
VİTES TÜRÜ.....Otomatik
YAKIT TÜRÜ.....Dizel
ARAÇ RENGİ.....SİYAH
GİRİŞ KİLOMETRE..3241
ÇIKIŞ KİLOMETRE...3241
GİRİŞ TARİHİ.....28.08.2026 11:10:26
ÇIKIŞ TARİHİ.....28.08.2026 12:00:15

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ İçeriği

DİNAMOMETRE.....	YOK
FREN.....	YOK
SÜSPANSİYON.....	YOK
YANAL KAYMA.....	YOK
KAPORTA.....	VAR
İÇ EKSPERTİZ.....	YOK
DIŞ EKSPERTİZ.....	YOK
OBD.....	VAR
MOTOR CONTA TESTİ.....	VAR
HASAR SORGULAMA.....	VAR
KİLOMETRE SORGULAMA.....	VAR

Hasar sorgusu yapılmıştır, kilometre
sorgusu yapılmamıştır.

Yol testi yapıldı mı?

☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı?

☒

Ruhsat aslı görüldü mü?

☐

Yol yardımı yapıldı mı?

☐

Kilometre sorgusu yapıldı mı?

☐

Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı?

☐

**"BU RAPOR DYNOBİL OTO EKSPERTİZ OTOMOBİL MAKİNA A.Ş. TARAFINDAN
OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FİRMASINA ÖZEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR"**

Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz Cihaz sonuçları ve bizim kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde, aracınızın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızalar, ilaveten periyodik bakımların yapılması gerekmektedir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, Hybrid, Turbo ve atmosferik motorlarda yazılım, farklı yakıt ve düşük şarj durumlarında oluşan arızalardan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası, aynı gün içinde gerçekleşmeyen araç satışları ve motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu raporlar geçersizdir. Triger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalardan (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında, ön ısıtma arızaları, enjektör sesleri duman atma gibi sorunlar, uzun mesafelerde ise yağ ve su eksiltmeleri, sıcak motor halinde ise uzun yollarda şanzıman ve motorda harici sesler, sarsıntılar oluşabilmektedir. Operatör tarafından konulan katkılar ile de arızalar gizlenmektedir.) kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (akış, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin ölçüm sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişkenlik gösterebilir. Dış karoser kontrollerinde yüzeyel katman ve kirler ölçüm sonucunda hatalara sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur. Kaporta sayfamızın üst kısmında güvenlik hologram uygulaması mevcuttur.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza

MOTOR, ŞANZUMAN VE MEKANİK KONTROLÜ



KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260828111026

Plaka : 34PMK402

Şase no.: VR3EDYHZ1SN579709

Tarih : 28.08.2026 11:10:26

Sayfa no. : 2/9

MOTOR, ŞANZUMAN VE MEKANİK KONTROLÜ

Üst Motor Kapağında Buhar	İyi	
Atesleme Sistemi	İyi	
Yakıt Sistemi	İyi	
Motor Yagi Seviyesi	İyi	
Motorda Harici Ses	İyi	
Motor Sogutma Suyu	İyi	
Motor ve Sanzuman Kulaklari	İyi	
Motor Ust Kulbutor	İyi	
Egzozda Harici Duman	İyi	
Turboda Harici Ses	İyi	
Enjektörler	İyi	
Radyoter Petegi	İyi	
Sogutma Fanlari	İyi	
Sarj Dinamosu	İyi	
Tork Konvertoru	İyi	
Krank Kecesi	İyi	
Volant	İyi	
Kalorifer Isıtma	İyi	
Mars Dinamosu	İyi	
Sanzuman Vites Gecisleri	İyi	
Priz Direk Bilyasi	İyi	
Debriyaj Baski Balata	İyi	
Aku Voltaj	İyi	
Fren Diski ve Balata	İyi	
Amortisör Takozları	İyi	
Amortisörler	İyi	
Helezon Yayları	İyi	

ARAÇ ALTI KONTROLLERİ



KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260828111026

Plaka : 34PMK402

Şase no.: VR3EDYHZ1SN579709

Tarih : 28.08.2026 11:10:26

Sayfa no. : 3/9

ARAÇ ALTI KONTROLLERİ

Motorda Su Kacagi	Yok	
Motorda Yag Kacagi	Yok	
Sanzumanda Yag Kacagi	Yok	
Diferansiyelde Yag Kacagi	Yok	
Turbo Ve Intercooler Yag Kacagi	Yok	
Hidrolik Yag Kacagi	Yok	
Cam Suyu Kacagi	Yok	
Gözle görülebilen kayışlar ve gergiler	İyi	
Egzoz Tertibatı	İyi	
Motor Alt Muhafaza	İyi	
Direksiyon Kutusu	İyi	
Vites Kutusu	İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	İyi	
Fren Hortumları	İyi	
Saft	İyi	
Rotlar	İyi	
Rot Basları	İyi	
Alt Rotiller	İyi	
Tabla Ve Fisekleri	İyi	
Yakit Deposu	İyi	
Motor Karteri	İyi	
Porya Bilyaları	İyi	
Sanzuman Kovani	İyi	
Salincak Ve Burc	İyi	
Dingiller	İyi	

KAPORTA EKSPERTİZ RAPORU



KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA


Rapor no.: 20260828111026

Plaka : 34PMK402

Şase no.: VR3EDYHZ1SN579709

Tarih : 28.08.2026 11:10:26

Sayfa no. : 4/9



KAPORTA EKSPERTİZ RAPORU

Ön Panel	ORIJINAL	Bagaj Kapağı	ORIJINAL
Ön Kaput	ORIJINAL	Arka Panel	ORIJINAL
Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	Sağ Ön Çamurluk	ORIJINAL
Sol Ön Kapı	ORIJINAL	Sağ Ön Kapı	ORIJINAL
Sol Arka Kapı	ORIJINAL	Sağ Arka Kapı	ORIJINAL
Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL
Tavan	ORIJINAL	Dolu Göçükleri	YOK
Sol Marşbiyel	ORIJINAL	Sağ Marşbiyel	ORIJINAL
Karasörde ezik ve çizikler	YOK		
Sol Ön Cam Direği	ORIJINAL	Sağ Ön Cam Direği	ORIJINAL
Sol Orta İç Direk	ORIJINAL	Sağ Orta İç Direk	ORIJINAL
Sol Ön İç Direk	ORIJINAL	Sağ Ön İç Direk	ORIJINAL
Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORIJINAL	Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORIJINAL
Ön Tampon Demiri	ORIJINAL	Alt Taban Sacı	ORIJINAL
Arka Tampon Demiri	ORIJINAL	Bagaj Havuzu	ORIJINAL
Sol Kılıç Sacı	ORIJINAL	Sağ Kılıç Sacı	ORIJINAL
Sol Ön Podye	ORIJINAL	Sağ Ön Podye	ORIJINAL
Sol Ön Şase	ORIJINAL	Sağ Ön Şase	ORIJINAL
Sol Arka Podye	ORIJINAL	Sağ Arka Podye	ORIJINAL
Sol Arka Şase	ORIJINAL	Sağ Arka Şase	ORIJINAL

Notlar

Lastikler yazlık 2025

NOTLAR

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260828111026

Plaka : 34PMK402

Şase no.: VR3EDYHZ1SN579709

Tarih : 28.08.2026 11:10:26

Sayfa no. : 5/9



SBM HASAR VE KM KAYDI SORGULAMA

34PMK402 plakalı aracın SBM kayıtlarını aşağıdaki QR barkodlarından görebilirsiniz.



Hasar Kaydı Sorgulama



KM Kaydı Sorgulama



Hasar Detay Sorgulama



Araç Detay Sorgulama



Tramer 360

ARAÇ RESİMLERİ



KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260828111026

Plaka: 34PMK402

Şase no.: VR3EDYHZ1SN579709

Tarih: 28.08.2026 11:10:26

Sayfa no.: 6/9

Diğer Fotoğraflar

Araç Marka ve Model: PEUGEOT RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDİ 130 EAT8 FL
Şasi No: ***9709

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 07.08.2026 13:38 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yyu58>



OBK KONTROLLERİ



KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260828111026

Plaka : 34PMK402

Şase no.: VR3EDYHZ1SN579709

Tarih : 28.08.2026 11:10:26

Sayfa no. : 7/9

OBK KONTROLLERİ

Motor Arıza Lambası	Yanmıyor
Sisirici Devre Direnci	Yok
Hava Yastığı Çarpma Sensörü	Yok
Basınc Sensörü	Yok
Beyin Arıza İncelemesi	Yok
Yol Bilgisayarı	Yok
Gosterge Panel Elektronikleri	Çalışıyor
Klima Kontrol Panel Elektronikleri	Çalışıyor
Digital Klima Elektronikleri	Çalışıyor
Multimedya	Çalışıyor
Park Sensörü	Yok
Radyo	Çalışıyor
Aku	Çok İyi
Otomatik Sanzuman Elektronikleri	Yok
Fren Elektronikleri	Yok
Hava Yastığı Elektronikleri	Yok
Motor Elektronikleri	Yok

NOTLAR

CONTA YANIK TESTİ KONTROLLERİ



KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260828111026
Plaka : 34PMK402
Şase no.: VR3EDYHZ1SN579709

Tarih : 28.08.2026 11:10:26
Sayfa no. : 8/9

CONTA YANIK TESTİ KONTROLLERİ

CONTA YANIK TEST SONUCU

		YAPILMADI
✓		TEMİZ (KAÇAK YOK)
		HAFİF DÜZEY KAÇAK
		ORTA DÜZEY KAÇAK
		YÜKSEK DÜZEY KAÇAK
		ÇOK YÜKSEK DÜZEY KAÇAK

ÜRÜN SERİ NUMARASI

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A NİLÜFER/BURSA

Rapor no.: 20260828111026

Plaka : 34PMK402

Şase no.: VR3EDYHZ1SN579709

Tarih : 28.08.2026 11:10:26

Sayfa no. : 9/9

Satıcı Bilgileri	Alıcı Bilgileri	Bayi Bilgileri
Ad/Soyad : OTOPOINT	Ad/Soyad : OTOPOINT	Bayi no. : 16-14
Telefon no. : 04444444444	Telefon no. : 05643890735	Telefon no. : 05352043508
Mail : -	Mail : -	Fax no. : -
TC/Vergi no.:	TC/Vergi no.:	HYB no. : 16-HYB-4322

KVKK AYDINLATMA METNİ
DYNOBİL OTO EKSPERTİZ OTOMOBİL MAKİNA A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR KURUM
EKSPERTİZ RAPORU AYDINLATMA METNİ

DYNOBİL OTO EKSPERTİZ OTOMOBİL MAKİNA A.Ş. ("Veri Sorumlusu") olarak tarafımızca; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmektedir. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizi aşağıda açıkladığı şekilde ve ilgili mevzuatta çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu metnin kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü ifa etmekteyiz. Kurumumuza gelerek ekspertiz raporu talep eden müşterilerimizden;

Kimlik Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
İletişim Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
Araç Şase Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
Araç Plaka ve Ruhsat Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması

verileri amaçlarıyla işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz; akdi ilişki çerçevesinde hizmet alınan özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, bu özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kurulan akdi ilişki çerçevesinde ekspertiz raporu tanzim edilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

3-Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; kanunda belirtilen "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması." hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler elektronik sistemlerin kullanılması yöntemiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir.

4-6698 Sayılı Kanun Kapsamında İlgili Kişinin Hakları ve Haklarının Kullanılma Yöntemleri

İlgili Kanun'un 11. Maddesi gereğince kurumumuza başvuru yaparak kişisel verilerinize dair aşağıda belirtilen taleplerde bulunmanız mümkündür.

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

b) Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

e) Kişisel verilerinizin yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

f) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etmek,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeniz mümkündür.

Mevzuat kapsamında sıralanan bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz. İvedik OSB Mah.

2239/1 sokak No:9- DD-O Yenimahalle Ankara adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak doğrudan yahut iadeli taahhütlü tebligat ile iletebilirsiniz.

Kurumumuz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,

işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na belirlenen ücret tarifesine esas alınacaktır.

Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile

birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13

ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde

kurumumuza iletebilirsiniz.

Verilerimin yukarıda belirtilen aydınlatma metni uyarınca işlenmesini kabul ediyorum.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza