

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-27 11:00:00

Rapor id : SP833FGF634




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16TAB99 - ZFA3120000J683141 - FIAT 500 2016 Otomatik - Kilometre : 45254

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

LB= Lokal boyalı bölge

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI
- LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü	
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü	
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü	
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü	
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü	
✓ Sol üst direk kontrolü	! Sağ üst direk kontrolü	Sağ üst direk lokal boyal..
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü	
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü	

Araçta ezikler ve çizikler var.
sağ ön far değişmiş

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-27 11:00:00

Rapor id : SP833FGF634



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16TAB99 - ZFA3120000J683141 - FIAT 500 2016 Otomatik - Kilometre : 45254

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vurunutlu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü	
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü	
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü	
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü	
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü	
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü	
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü	
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü	
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü	
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü	
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü	
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü	
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü	
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü	
✓	Yakıt kaçakları kontrolü	!	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü	kontrol önerildi.
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü	

MOTOR ÜST BÖLGE DE YAĞ TERLETMESİ VAR
YAĞ FİLTRESİNDE YAĞ KAÇAĞI MEVCUT
EGZOZ SPIRALİNDE SÜRTME HASARI VAR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2026-02-27 11:00:00

Rapor id : SP833FGF634




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16TAB99 - ZFA3120000J683141 - FIAT 500 2016 Otomatik - Kilometre : 45254


FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-27 11:00:00

Rapor id : SP833FGF634



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16TAB99 - ZFA3120000J683141 - FİAT 500 2016 Otomatik - Kilometre : 45254

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓ Sol ön amortisör kontrolü	✓ Sağ ön amortisör kontrolü
✓ Sol arka amortisör kontrolü	✓ Sağ arka amortisör kontrolü
✓ Sol ön fren diski kontrolü	✓ Sağ ön fren diski kontrolü
✓ Sol arka fren diski kontrolü	✓ Sağ arka fren diski kontrolü
✓ Sol ön fren balata kontrolü	✓ Sağ ön fren balata kontrolü
✓ Sol arka fren balata kontrolü	✓ Sağ arka fren balata kontrolü
✓ Sol rot kolu ve rot başı kontrolü	✓ Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü
✓ Sol aks ve aks körüğü kontrolü	✓ Sağ aks ve aks körükleri kontrolü
✓ Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü	✓ Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü
✓ Sol ön jant lastik kontrolü	✓ Sağ ön jant lastik kontrolü
✓ Sol arka jant lastik kontrolü	✓ Sağ arka jant lastik kontrolü

Lastikler 2023 tarihli
Alt takımda hafif boşluklar var alt takım bakımı önerilir

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-27 11:00:00

Rapor id : SP833FGF634



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16TAB99 - ZFA3120000J683141 - FIAT 500 2016 Otomatik - Kilometre : 45254

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-27 11:00:00

Rapor id : SP833FGF634



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16TAB99 - ZFA3120000J683141 - FİAT 500 2016 Otomatik - Kilometre : 45254

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-27 11:00:00

Rapor id : SP833FGF634



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16TAB99 - ZFA3120000J683141 - FIAT 500 2016 Otomatik - Kilometre : 45254

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FIAT 500 LOUNGE 1.2 FIRE 69 DUALOGIC

Hasar Tarihi
04.05.2018

Hasar Nedeni
ERP-Çarpışma

Hasar Tutarı
6,046.46 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi 04.05.2018
Toplam Parça Tutarı 5218.46TL
>Toplam İşçilik Tutarı 828TL
Kilometre 3,698

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	FAR KOMPLE SAĞ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	far
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN TAMPON
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN TAMPON DEMİRİ-ALT
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN TAMPON BANDI ORTA
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	SİS LAMBASI ÖN SAĞ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN SİS FAR ÇERÇEVESİ
Türü	SAĞ
Adet	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	tapa
Türü	Orijinal
Adet	2
Parça Adı	ÖN TAMPON BANDI SAĞ
Türü	Orijinal
Adet	1



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Parça Adı**Türü****Adet****Parça Adı****Türü****Adet**

ÖN TAMPON KÖPÜĞÜ

Orijinal

1

ÖN TAMPON BRAKETİ SAĞ

Orijinal

1

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-27 11:00:00

Rapor id : SP833FGF634



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16TAB99 - ZFA3120000J683141 - FIAT 500 2016 Otomatik - Kilometre : 45254

KİLOMETRE SORGU SONUCU

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
16TAB99	05/09/2023	24224	BENZİN

SASİ NUMARASI : ZF*****41
MARKA MODEL : FIAT 312
YIL : 2016

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 5)



Sağ ön davlumbaz kırık



Arka tampon sol bağlantısı kırık



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 5)



Egzoz spiralinde sızıntı var



Yağ filtresinde yağ sızıntısı var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 5)



Tavanın sağ köşesine Hafif boya tozları kaçmış



Şanzıman sıra civatalarında sök tak var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 5)



Jantlarda çizikler ve



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 5)



Ön tampon ve niklejlerinde deformeler var



Motor üst bölgede yağ kaçağı var



