

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-07 17:35:20

Rapor id : SP147BEB417




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR..

Araç:

34HEH999 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 39885

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI



✗	Ön panel kontrolü	DEĞİŞMİŞ	✓	Arka panel kontrolü
✓	Sol ön şase kontrolü		✓	Sağ ön şase kontrolü
!	Sol ön podye kontrolü	İŞLEMLİ	✓	Sağ ön podye kontrolü
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓	Sol ön direk kontrolü		✓	Sağ ön direk kontrolü
✓	Sol orta direk kontrolü		✓	Sağ orta direk kontrolü
✓	Sol üst direk kontrolü		✓	Sağ üst direk kontrolü
✓	Sol arka şase kontrolü		✓	Sağ arka şase kontrolü
✓	Alt taban kontrolü		✓	Havuz sacı kontrolü

Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-07 17:35:20

Rapor id : SP147BEB417



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HEH999 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 39885

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egzozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

ARACA YOL TESTİ YAPILDI,ŞANSIMAN VİTES GEÇİŞLERİ KONTROL EDİLDİ, HERHANGİ BİR PROBLEM YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-04-07 17:35:20

Rapor id : SP147BEB417




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HEH999 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 39885


FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-07 17:35:20
Rapor id : SP147BEB417



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HEH999 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 39885

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü	✓	Sağ ön amortisör kontrolü
✓	Sol arka amortisör kontrolü	✓	Sağ arka amortisör kontrolü
✓	Sol ön fren diski kontrolü	✓	Sağ ön fren diski kontrolü
✓	Sol arka fren diski kontrolü	✓	Sağ arka fren diski kontrolü
✓	Sol ön fren balata kontrolü	✓	Sağ ön fren balata kontrolü
✓	Sol arka fren balata kontrolü	✓	Sağ arka fren balata kontrolü
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü	✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü	✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü	✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-07 17:35:20

Rapor id : SP147BEB417



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HEH999 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 39885

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-07 17:35:20
Rapor id : SP147BEB417



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HEH999 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 39885

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-07 17:35:20

Rapor id : SP147BEB417



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HEH999 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 39885

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model:SKODA OCTAVIA ELITE 1.5 TSI ACT e-TEC 150 DSG

Hasar Tarihi

28.11.2024

Hasar Nedeni

ERP-Çarpma

Hasar Tutarı

183,597.13 TL

11.01.2024

ERP-Çarpma

8,500.00 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	28.11.2024
Toplam Parça Tutarı	138407.53TL
>Toplam İşçilik Tutarı	45189.6TL
Kilometre	26,931

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	LED FAR
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	MOTOR KAPUTU
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	RADYATOR FANI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	EMME MANIFOLDU
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ON PANEL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	TAMPON TAKVIYESİ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	HAVA FİLTRE KAZANI
Türü	KOMPLE
Adet	Orijinal
Parça Adı	1
Türü	RADYATOR
Adet	Orijinal
Parça Adı	1
Türü	İLAVE RADYATOR
Adet	Orijinal
Parça Adı	1



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Parça Adı	KAPAK CİTASI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	SOGUTMA HORTUMU
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ON PANJUR
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	MOTOR KAPUTU KILIDI
Türü	Orijinal
Adet	2
Parça Adı	KLIMA GAZI 5 KG
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	SOGUTMA BORUSU
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	HAVA KANALI
Türü	Orijinal
Adet	3
Parça Adı	AKÜ KONSOLU
Türü	Eşdeğer
Adet	1
Parça Adı	BAGLANTI PARCASI
Türü	Orijinal
Adet	2
Parça Adı	SU BORUSU
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	BAGLANTI SACI
Türü	Orijinal



DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

Adet	1
Parça Adı	DESTEK
Türü	Orijinal
Adet	2
Parça Adı	SKODA AMBLEMİ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	MOTOR KAPUITU İZOLASYONU
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	BRAKET
Türü	Orijinal
Adet	2
Parça Adı	HAVA KILAVUZU
Türü	Orijinal
Adet	3
Parça Adı	KILIT KANCASI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ANTIFRİZ 60 LT
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KILIT TELİ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	DARBE EMİCİ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KAPAK
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	BAGLANTI ELEMANI



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KAPLAMA
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ETIKET
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KABLO SOKETİ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	BILGI ETIKETİ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KILIT MANDALI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	MOTOR KAPUTU CONTASI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	PERCIN
Türü	Orijinal
Adet	5
Parça Adı	TIPA
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	SAF SU
Türü	Eşdeğer
Adet	1
Parça Adı	CIVATA
Türü	Orijinal
Adet	5

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-07 17:35:20

Rapor id : SP147BEB417



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HEH999 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 39885

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-07 17:35:20

Rapor id : SP147BEB417



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HEH999 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 39885

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



