

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-15 13:10:00


Rapor id : SP234ACA488



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DKS902 - WVWZZZ3CZME019258 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 150658

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- CD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓	Ön panel kontrolü		✓	Arka panel kontrolü
✓	Sol ön şase kontrolü		✓	Sağ ön şase kontrolü
✓	Sol ön podye kontrolü		✓	Sağ ön podye kontrolü
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
!	Sol ön direk kontrolü	BOYALI	✓	Sağ ön direk kontrolü
!	Sol orta direk kontrolü	YARIM BOYALI	✓	Sağ orta direk kontrolü
✓	Sol üst direk kontrolü		✓	Sağ üst direk kontrolü
✓	Sol arka şase kontrolü		✓	Sağ arka şase kontrolü
✓	Alt taban kontrolü		✓	Havuz sacı kontrolü

Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut
Sol Marşpiyel sacı boyalı
Sağ iki kapı kordonaltı boyalı

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-15 13:10:00
Rapor id : SP234ACA488



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DKS902 - WVWZZZ3CZME019258 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 150658

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü	✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-06-15 13:10:00

Rapor id : SP234ACA488




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DKS902 - VVVZZZ3CZME019258 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 150658


FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-15 13:10:00
Rapor id : SP234ACA488



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DKS902 - WVWZZZ3CZME019258 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 150658

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2023 TARİHLİ	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2023 TARİHLİ
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2023 TARİHLİ	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2022 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-15 13:10:00
Rapor id : SP234ACA488



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DKS902 - VVVZZZ3CZME019258 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 150658

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-15 13:10:00

Rapor id : SP234ACA488



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DKS902 - VVVZZZ3CZME019258 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 150658

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-15 13:10:00

Rapor id : SP234ACA488



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DKS902 - VVVZZZ3CZME019258 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 150658

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 150 DSG ELEGANCE

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
03.08.2024	ERP-Çarpma	26,078.20 TL
25.08.2023	Çarpma	93,138.54 TL
26.05.2023	Çarpma	28,677.50 TL
25.04.2023	ERP-Çarpma	8,500.00 TL
23.09.2021	ERP-Çarpma	22,308.40 TL
18.09.2021	Carpma	-

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi 23.09.2021
Toplam Parça Tutarı 17973.40TL
>Toplam İşçilik Tutarı 4335.0TL
Kilometre 34,091

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı AĞN KAPI SOL
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı KAPI ARKA SOL
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı MARABÄ°YEL KAPLAMASI
SOL
Türü Orijinal
Adet 3
Parça Adı AĞN KAPI CAM
MEKANÄ°ZMASI SOL
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı ARKA KAPI CAM HAREKET
YUVASI SOL
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı AĞN KAPI AĞITASI SOL
Türü Orijinal
Adet 2
Parça Adı AĞN KAPI KÄ°LÄ°DÄ° SOL
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı ARKA KAPI FÄ°TÄ°LÄ° SOL
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı AĞN KAPI KOL BRAKETÄ°
SOL
Türü Orijinal
Adet 1



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Parça AdıÅ?N Å?AMURLUK
DAVLUMBASI SOL Å?N**Türü**

Orijinal

Adet

1

Parça AdıSOL Å?N KAPI KOLONU
(HOPARLÅ?R)**Türü**

Orijinal

Adet

1

Parça AdıÅ?N Å?AMURLUK Å?ITASI
SOL**Türü**

Orijinal

Adet

1

Parça AdıÅ?N KAPI MENTEÅESÅ°
SOL ALT**Türü**

Orijinal

Adet

1

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yl58>

DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi 03.08.2024
Toplam Parça Tutarı 17450.70TL
>Toplam İşçilik Tutarı 8627.5TL
Kilometre 134,021

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı ON PANJUR
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı TAMPON CİTASI
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı HAVALANDIRMA IZGARASI
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı AMBLEM
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı TAMPON KILAVUZU
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı DESTEK SACI
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı CONTA
Türü Orijinal
Adet 1

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-15 13:10:00
Rapor id : SP234ACA488



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DKS902 - VVVZZZ3CZME019258 - VOLKSWAGEN Passat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 150658

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



