

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 13:28:54
Rapor id : SP513HAC837




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DPV297 - VVVZZZ3CZME018434 - VOLKSWAGEN Pasaat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 157786

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

LB= Lokal boyalı bölge

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✗	Ön panel kontrolü	Değişmiş	✓	Arka panel kontrolü	
✓	Sol ön şase kontrolü		!	Sağ ön şase kontrolü	Hafif ezik var.
✓	Sol ön podye kontrolü		✓	Sağ ön podye kontrolü	
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	
✓	Sol ön direk kontrolü		✓	Sağ ön direk kontrolü	
✓	Sol orta direk kontrolü		✓	Sağ orta direk kontrolü	
✓	Sol üst direk kontrolü		✓	Sağ üst direk kontrolü	
✓	Sol arka şase kontrolü		✓	Sağ arka şase kontrolü	
✓	Alt taban kontrolü		✓	Havuz sacı kontrolü	

Sol ön far değişmiş
Ön tampon demiri değişmiş
Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 13:28:54
Rapor id : SP513HAC837



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DPV297 - WVVZZZ3CZME018434 - VOLKSWAGEN Pasaat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 157786

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egzozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

araca yol testi yapıldı şanzıman vites geçişleri kontrol edildi herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-07-19 13:28:54

Rapor id : SP513HAC837




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DPV297 - WVWZZZ3CZME018434 - VOLKSWAGEN Pasaat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 157786

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 13:28:54
Rapor id : SP513HAC837



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DPV297 - VVVZZZ3CZME018434 - VOLKSWAGEN Pasaat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 157786

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2022	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2022
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2022	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2022

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 13:28:54
Rapor id : SP513HAC837



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DPV297 - WVVZZZ3CZME018434 - VOLKSWAGEN Pasaat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 157786

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 13:28:54
Rapor id : SP513HAC837



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DPV297 - VVVZZZ3CZME018434 - VOLKSWAGEN Pasaat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 157786

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan CS moto conta kaçak testi , sorunsuz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 13:28:54

Rapor id : SP513HAC837



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DPV297 - WVVZZZ3CZME018434 - VOLKSWAGEN Pasaat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 157786

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 150 DSG ELEGANCE

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
02.06.2024	ERP-Çarpma	104,569.49 TL
01.03.2021	Carpma	-
29.01.2021	ERP-Çarpisma	20,263.17 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 13:28:54

Rapor id : SP513HAC837



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DPV297 - VVVZZZ3CZME018434 - VOLKSWAGEN Pasaat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 157786

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
29.01.2021	16,780.21TL	3,482.96TL	1,378

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	Türü	Adet
FAR KOMPLE SOL	Orijinal	1
ÖN TAMPON	Orijinal	1
MOTOR KAPUTU	Orijinal	1
ÖN ÇAMURLUK SOL	Orijinal	1
SİLECEK SU DEPOSU	Orijinal	1
ÖN ÇAMURLUK	Orijinal	1
DAVLUMBAZI SOL ARKA	Orijinal	1
ÖN SİS FAR ÇERÇEVESİ SOL	Orijinal	1
ÖN ÇAMURLUK	Orijinal	1
DAVLUMBAZI SOL ÖN	Orijinal	1
ÖN PANJUR NİKELAJI SOL	Orijinal	1
ÖN TAMPON BRAKETİ SOL	Orijinal	1
ÖN TAMPON BRAKETİ SAĞ	Orijinal	1
TAMİR SETİ	Orijinal	1

Araç Marka ve Model:VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 150 DSG ELEGANCE

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 13:28:54

Rapor id : SP513HAC837



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DPV297 - VVVZZZ3CZME018434 - VOLKSWAGEN Pasaat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 157786

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
02.06.2024	89,804.99TL	14,764.50TL	125,462

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	Türü	Adet
ON TAMPON	Orijinal	1
ON PANEL	Orijinal	1
TAMPON TASIYICI	Orijinal	1
TAMPON CITASI	Orijinal	3
İZOLASYON	Orijinal	1
HAVALANDIRMA IZGARASI	Orijinal	2
SIS FARI	Orijinal	1
TRAVERS	Orijinal	1
BOYA MALZEMESİ	Eşdeğer	1
SPOYLER	Orijinal	1
SU HORTUMU	Orijinal	1
BAS SES KORNA MEKANİK	Orijinal	1
CAMURLUK DAVLUMBAZI	Orijinal	1
TAMPON BRAKETİ	Orijinal	2
KAPAK CITASI	Orijinal	1
SENSOR BRAKET SETİ	Orijinal	1
BRAKET	Orijinal	3
HAVA KANALI	Orijinal	2
KAPAK	Orijinal	2
ANTİFRİZ	Eşdeğer	2
SOKET	Orijinal	1
LASTİK TAKOZ	Orijinal	2
KABLO SOKETİ	Orijinal	1
KORNA BRAKETİ	Orijinal	1
KLİPS	Eşdeğer	15
BİRLESTİRME BORUSU	Orijinal	2
AGRAF	Eşdeğer	1

Araç Marka ve Model:VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 150 DSG ELEGANCE

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 13:28:54

Rapor id : SP513HAC837



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DPV297 - WVVZZZ3CZME018434 - VOLKSWAGEN Pasaat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 157786

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>


Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 2)



Sağ ön şase de hafif ezik var



Yapılan fiziki airbag kontrolünde airbaglerin orijinal olduğu tespit edildi



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-07-19 13:28:54
Rapor id : SP513HAC837



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DPV297 - WWWZZ3CZME018434 - VOLKSWAGEN Pasaat 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 157786

ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 2)



Emniyet kemerleri orijinal

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



