

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBAY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694




Rapor tarihi : 2026-05-22 16:52:12
Rapor id : SP275DHG689



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 06ED3712 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia Otomatik Benzin - Kilometre : 64130

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI
- LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



✘	Ön panel kontrolü	Değişmiş	✓	Arka panel kontrolü
✓	Sol ön şase kontrolü		✓	Sağ ön şase kontrolü
✓	Sol ön podye kontrolü		✓	Sağ ön podye kontrolü
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓	Sol ön direk kontrolü		✓	Sağ ön direk kontrolü
✓	Sol orta direk kontrolü		✓	Sağ orta direk kontrolü
✓	Sol üst direk kontrolü		✓	Sağ üst direk kontrolü
✓	Sol arka şase kontrolü		✓	Sağ arka şase kontrolü
✓	Alt taban kontrolü		✓	Havuz sacı kontrolü

Ön tampon demiri değişmiş

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.






MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda üfleme kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sıvısı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor yağı durumu kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Enjektör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yağ dumanı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda partikül dumanı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Akümülatör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Görünen kayışların kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Turbo kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	İntercooler kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzoz sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Marş sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Ateşleme sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Aks sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Debriyaj kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Direksiyon kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Şanzıman kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Otomatik şanzıman kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor takozları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Triger kayışı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Eksantrik zinciri kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrik tesisatı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Klima sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Kalorifer sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt kaçaqları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor mekanik yağ kaçaqları kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Su - sıvı kaçaqları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor genel durumu kontrolü


Araca yol testi yapıldı. Şanzıman vites geçişleri kontrol edildi. Herhangi bir problem yoktur.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-22 16:52:12
Rapor id : SP275DHG689



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 06ED3712 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia Otomatik Benzin - Kilometre : 64130

ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren diski kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren diski kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren balata kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren balata kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-22 16:52:12

Rapor id : SP275DHG689



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 06ED3712 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia Otomatik Benzin - Kilometre : 64130

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-22 16:52:12
Rapor id : SP275DHG689



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 06ED3712 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia Otomatik Benzin - Kilometre : 64130

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan conta kaçak testi sorunsuzdur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.





HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: SKODA OCTAVIA ELITE 1.5 TSI ACT e-TEC 150 DSG

Şasi No: ***9051

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
28.11.2024	ERP-Çarpma	183.597,13 TL
11.01.2024	ERP-Çarpma	8.500,00 TL

Bu sorgu 22.05.2026 16:55 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 2ae79b326a45bd4523e2265d3407ab5e

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yl58>

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-22 16:52:12

Rapor id : SP275DHG689



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 06ED3712 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia Otomatik Benzin - Kilometre : 64130

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: SKODA OCTAVIA ELITE 1.5 TSI ACT e-TEC 150 DSG

Şasi No: ***9051

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
28.11.2024	138.407,53 TL	45.189,60 TL	26.931

DEĞİŞEN PARÇA DETAY

Parça Adı	Türü	Adet
LED FAR	Orijinal	1
MOTOR KAPUTU	Orijinal	1
RADYATOR FANI	Orijinal	1
EMME MANIFOLDU	Orijinal	1
ON PANEL	Orijinal	1
TAMPON TAKVIYESİ	Orijinal	1
HAVA FİLTRE KAZANI KOMPLE	Orijinal	1
RADYATOR	Orijinal	1
İLAVE RADYATOR	Oriiinal	1

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-22 16:52:12

Rapor id : SP275DHG689



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 06ED3712 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia Otomatik Benzin - Kilometre : 64130

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

KAPAK CITASI	Orijinal	1
SOGUTMA HORTUMU	Orijinal	1
ON PANJUR	Orijinal	1
MOTOR KAPUTU KILIDI	Orijinal	2
KLIMA GAZI 5 KG	Orijinal	1
SOGUTMA BORUSU	Orijinal	1
HAVA KANALI	Orijinal	3
AKÜ KONSOLU	Eşdeğer	1
BAGLANTI PARÇASI	Orijinal	2
SU BORUSU	Orijinal	1
BAGLANTI SACI	Orijinal	1
DESTEK	Orijinal	2
SKODA AMBLEMİ	Orijinal	1
MOTOR KAPUITU İZOLASYONU	Orijinal	1
BRAKET	Orijinal	2

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-22 16:52:12

Rapor id : SP275DHG689



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 06ED3712 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia Otomatik Benzin - Kilometre : 64130

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

HAVA KILAVUZU	Orijinal	3
KILIT KANCASI	Orijinal	1
ANTIFRIZ 60 LT	Orijinal	1
KILIT TELİ	Orijinal	1
DARBE EMİCİ	Orijinal	1
KAPAK	Orijinal	1
BAGLANTI ELEMANI	Orijinal	1
KAPLAMA	Orijinal	1
ETİKET	Orijinal	1
KABLO SOKETİ	Orijinal	1
BİLGİ ETİKETİ	Orijinal	1
KILIT MANDALI	Orijinal	1
MOTOR KAPUTU CONTASI	Orijinal	1
PERCİN	Orijinal	5
TİPA	Orijinal	1
SAF SU	Eşdeğer	1

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-22 16:52:12

Rapor id : SP275DHG689



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 06ED3712 - TMBAR8NX9RY009051 - SKODA Octavia Otomatik Benzin - Kilometre : 64130

DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

CIVATA

Orijinal

5

Bu sorgu 22.05.2026 16:56 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: fb37786faf63db2aa0f9e84306f4493b

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/you58>

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 5)



Lastikler kışık ön lastiklerin değişimi gerekli



Ön tamponda çizikler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 5)



Ön tampon ayarsız



Sağ ön çamurluk ve ön cam direğinde boya atığı var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 5)



Arka tamponda deformeler var



Sağ arka çamurlukta çizikler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 5)



Sol ön kapı



Ön tampon



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 5)



Hava yastıkları orijinal tarihleri tutuyor



