

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-05 13:07:53


Rapor id : SP270FHH356



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR201 - NLHBL81G3RZ578538 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 30789

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- İDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

Sağ arka çamurluk iç dış boyalı
Araçın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-05 13:07:53
Rapor id : SP270FHH356



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR201 - NLHBL81G3RZ578538 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 30789

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vurunutlu çalışma kontrolü		✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü		✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü		✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü		✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü		✓	Akümülatör kontrolü
✓	Görünen kayışların kontrolü		✓	Turbo kontrolü
!	İntercooler kontrolü	Yağ terletmesi var	✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü		✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü		✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü		✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü		✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü		✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü		✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü		✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü		✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü		✓	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı şanzıman vites geçişleri kontrol edildi herhangi bir problem yoktur.
Intercooler hortumunda yağ terletmesi var

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-09-05 13:07:53

Rapor id : SP270FHH356




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR201 - NLHBL81G3RZ578538 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 30789

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-05 13:07:53

Rapor id : SP270FHH356



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR201 - NLHBL81G3RZ578538 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 30789

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2024	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2024
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2024	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2024

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-05 13:07:53

Rapor id : SP270FHH356



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR201 - NLHBL81G3RZ578538 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 30789

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-05 13:07:53

Rapor id : SP270FHH356



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR201 - NLHBL81G3RZ578538 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 30789

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan CS moto conta kaçak testi , sorunsuz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-05 13:07:53

Rapor id : SP270FHH356



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR201 - NLHBL81G3RZ578538 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 30789

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model:HYUNDAİ BAYON FL 1.0 T-GDI 100 JUMP DCT

Hasar Tarihi
15.04.2025

Hasar Nedeni
ERP-Carpma

Hasar Tutarı
42,628.57 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi 15.04.2025
Toplam Parça Tutarı 12503.57TL
>Toplam İşçilik Tutarı 30125TL
Kilometre 7,713

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı SAG ARKA KAPI
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı SAG ARKA cAMURLUK AğıZ KAPLAMASI
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı SAG ARKA KAPI CİTASI
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı ARKA KAPI BANDI STİKER KAPLAMA SAG oN
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı ARKA KAPI uST DİREK STİKER KAPLAMA SAG
Türü Orijinal
Adet 1
Parça Adı ARKA KAPI BANDI STİKER KAPLAMA SAG ARKA
Türü Orijinal
Adet 1

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-05 13:07:53
Rapor id : SP270FHH356



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR201 - NLHBL81G3RZ578538 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 30789

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



