

EKSPERTİZ NO 20261014120628

PLAKA 34ELS317

ŞASE NO WVWZZZ3CZLE092706

TARİH 14.10.2026 12:06

SAYFA 01/14

BAYİ BİLGİLERİ

Bayi Adı : KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A
NİLÜFER/BURSA

Bayi No : 16-14 Telefon No : 05352043508
Mersis No : - HYB No : 16-HYB-4322

SATICI BİLGİLERİ


Ad/Soyad : OTOTOPOINT
Telefon no. : 02222222222
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOTOPOINT
Telefon no. : 01213412341
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 34ELS317
MARKA : VOLKSWAGEN
MODEL : PASSAT
ÜRETİM YILI : 2020
ŞASE NO : WVWZZZ3CZLE092706
MOTOR HACMİ : 1968 cc
MOTOR GÜCÜ : 148 hp
VİTES TÜRÜ : Otomatik
YAKIT TÜRÜ : Dizel
ARAÇ RENGİ : GRİ
GİRİŞ KİLOMETRE : 90.000
ÇIKIŞ KİLOMETRE : 90.000
GİRİŞ TARİHİ : 14.10.2026 12:06
ÇIKIŞ TARİHİ : 14.10.2026 12:44



OTOTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ İÇERİĞİ

DİNAMOMETRE	: YOK	✗
FREN	: YOK	✗
SÜSPANSİYON	: YOK	✗
YANAL KAYMA	: YOK	✗
KAPORTA	: VAR	✓
İÇ EKSPERTİZ	: YOK	✗
DIŞ EKSPERTİZ	: YOK	✗
OBD	: VAR	✓
HAVA YASTIĞI	: YOK	✗
MOTOR CONTA TESTİ	: VAR	✓
HASAR SORGULAMA	: VAR	✓
KİLOMETRE SORGULAMA	: VAR	✓



Kilometre sorgusu ve hasar sorgusu yapılmıştır.

Yol testi yapıldı mı? ☐
Ruhsat aslı görüldü mü? ☐
Kilometre sorgusu yapıldı mı? ☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı? ☐
Yol yardımı yapıldı mı? ☐
Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı? ☐



Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızaların ve periyodik bakımların gereği yerine getirilmelidir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, hibrit, turbo ve atmosferik motorlarda yapılan değişikliklerden, farklı yakıt kullanımından ve düzensiz bakımdan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası ortaya çıkan arızalar ile motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu rapor geçersizdir. Triger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalar (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında ısıtma arızaları, enjektör sesleri, duman atma; uzun mesafelerde yağ ve su eksilmesi; sıcak motorda şanzıman ve motorda harici ses, sarsıntı) oluşabilmektedir. Operatör tarafından kontrol harici olan arızalar gözlemlenemez, kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (aks, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişiklik gösterebilir. Diş karoser kontrollerinde yüzeyel katkılar ve kir, ölçüm sonucunda hataya sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.



ALICI MÜŞTERİ
İSİM / İMZA



ARAÇ RUHSAT SAHİBİ (ALICI)
İSİM / İMZA



BAYİ KAŞE / İMZA



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

“Doğru Karar Ustası...”

CE

TÜV AUSTRIA

ISO 9001

YERLİ ÜRETİM

TARİH / SAAT 14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44
EKSPERTİZ NO 20261014120628

BAYI NO 16-14

MARKA VOLKSWAGEN

ŞASİ NO WVWZZZ3CZLE092706

MODEL PASSAT / 2020

OTOPoint MOTORLU
ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
KAPORTA PAKETİ

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI

TADİLAT BOYALI

DEĞİŞEN

HASARLI






LOKAL BOYALI

SÖK-TAK

ORİJİNAL

PLASTİK / FİBER

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

MÜŞTERİ AD SOYAD
OTOPoint

BAYİ KAŞE / İMZA

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

SAYFA

02 / 14

TARİH / SAAT
14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44
EKSPERTİZ NO
20261014120628BAYI NO
16-14MARKA
VOLKSWAGENŞAŞI NO
WVWZZZ3CZLE092706MODEL
PASSAT / 2020OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu

ORİJİNAL

9

BOYALI

5

İŞLEMLİ

1

DEĞİŞEN

0

TOPLAM PARÇA

17

DIŞ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel	ORİJİNAL	Arka Panel	ORİJİNAL
Ön Tampon Demiri	ORİJİNAL	Arka Tampon Demiri	ORİJİNAL
Ön Kaput	LOKAL BOYA	Bagaj Kapağı	ORİJİNAL
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	Sağ Ön Çamurluk	BOYALI-İŞLEMLİ
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL GÖÇÜK ONARIM	Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	Sağ Arka Kapı	BOYALI-İŞLEMLİ
Sol Arka Çamurluk	BOYALI-İŞLEMLİ	Sağ Arka Çamurluk	YARIM BOYALI
Sol Marşpiyel	PLASTİK	Sağ Marşpiyel	PLASTİK
Tavan	ORİJİNAL		

KAPORTA PARÇALARI

Sol Ön Cam Direği	ORİJİNAL	Sağ Ön Cam Direği	ORİJİNAL
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	Sağ Arka Direk	ORİJİNAL
Sol Orta Direk	BOYALI	Sağ Orta Direk	ORİJİNAL
Sol Orta İç Direk	ORİJİNAL	Sağ Orta İç Direk	ORİJİNAL
Sol Ön İç Direk	ORİJİNAL	Sağ Ön İç Direk	ORİJİNAL
Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORİJİNAL	Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORİJİNAL

YÜZEY BULGULARI

Dolu İzleri	Yok
Ezikler ve Çizikler	VAR

TESPİT EDİLEN PARÇALAR

Ön Kaput	LOKAL BOYA	Sol Arka Çamurluk	BOYALI-İŞLEMLİ
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI-İŞLEMLİ	Sağ Arka Çamurluk	YARIM BOYALI
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL GÖÇÜK ONARIM	Sol Orta Direk	BOYALI
Sağ Arka Kapı	BOYALI-İŞLEMLİ		

BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.comBu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çöğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.KAPORTA
03 / 14

TARİH / SAAT
14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44BAYİ NO
16-14ŞASİ NO
WVWZZZ3CZLE092706EKSPERTİZ NO
20261014120628MARKA
VOLKSWAGENMODEL
PASSAT / 2020OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu (devam)

USTA NOTLARI

KAPUT LOKAL BOYA İŞLEM
SOL OMUZ DİREĞİ LOKAL BOYA
SAĞ ARKA ÇAMURLUK YARIM BOYA İŞLEM
SOL ÖN KAPIDA BOYASIZ DÜZELTME MEVCUT

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA
04 / 14

TARİH / SAAT
14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44BAYİ NO
16-14ŞASİ NO
WVWZZZ3CZLE092706EKSPERTİZ NO
20261014120628MARKA
VOLKSWAGENMODEL
PASSAT / 2020OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

TAŞIYICI YAPI

İç Gövde Raporu

Şase, podye, kılıç sacı ve iç basamaklar gibi taşıyıcı parçaların kontrolü. Bu parçalardaki bulgu, araç gövdesinin bütünlüğü hakkında dış panellerden daha belirleyicidir.

ŞASE BÜTÜNLÜĞÜ

Orijinal

KONTROL EDİLEN PARÇA

18

ŞASE VE YAPISAL PARÇALAR

Ön Panel	ORIJİNAL	Arka Panel	ORIJİNAL
Alt Taban Sacı	ORIJİNAL	Bagaj Havuzu	ORIJİNAL
Sol Kılıç Sacı	ORIJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORIJİNAL
Sol Ön Podye	ORIJİNAL	Sağ Ön Podye	ORIJİNAL
Sol Ön Şase	ORIJİNAL	Sağ Ön Şase	ORIJİNAL
Sol Arka Podye	ORIJİNAL	Sağ Arka Podye	ORIJİNAL
Sol Arka Şase	ORIJİNAL	Sağ Arka Şase	ORIJİNAL
Sol Ön İç Basamak	ORIJİNAL	Sağ Ön İç Basamak	ORIJİNAL
Sol Arka İç Basamak	ORIJİNAL	Sağ Arka İç Basamak	ORIJİNAL

USTA NOTLARI



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

İÇ GÖVDE
05 / 14

TARİH / SAAT
14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44BAYİ NO
16-14ŞASİ NO
WVWZZZ3CZLE092706EKSPERTİZ NO
20261014120628MARKA
VOLKSWAGENMODEL
PASSAT / 2020OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ**MOTOR & AKTARMA**

Motor Mekanik Kontrolü

Motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerinin çalışma kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27**TÜM KONTROLLER****NORMAL****KONTROL****DURUM****USTA GÖRÜŞÜ**

Motor Buharı

İYİ

Ateşleme Sistemi

İYİ

Yakıt Sistemi

İYİ

Motor Yağı Seviyesi

İYİ

Motor Harici Ses

İYİ

Motor Soğutma Suyu

İYİ

Motor / Şanzıman Kulakları

İYİ

Motor Üst Külbütör

İYİ

Egzoz Dumanı

İYİ

Turbo Sistemi

İYİ

Enjektörler

İYİ

Radyatör Peteği

İYİ

Soğutma Fanları

İYİ

Şarj Dinamosu

İYİ

Tork Konvertörü

İYİ

Krank Keçesi

İYİ

Volant

İYİ

Kalorifer / Isıtma

İYİ

Marş Dinamosu

İYİ

Şanzıman Vites Geçişleri

İYİ

Priz Direk Bilyası

İYİ

Debriyaj Baskı / Balata

İYİ

Akü Voltajı

İYİ

Fren Diski / Balata

İYİ

Amortisör Takoza

İYİ

Amortisör

İYİ

Helezon Yay

İYİ

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.comBu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.**MOTOR MEKANİK**

06 / 14



TARİH / SAAT
14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44

EKSPERTİZ NO
20261014120628

BAYİ NO
16-14

MARKA
VOLKSWAGEN

ŞASİ NO
WVWZZZ3CZLE092706

MODEL
PASSAT / 2020

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ALT MUAYENE

Motor Alt Kontrolü

Araç lifte alınarak yapılan kaçak ve alt takım kontrolü.

SAĞLAM

25

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

2

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

■ NORMAL

KONTROL

DURUM

USTA GÖRÜŞÜ

Motor Su Kaçağı

İYİ

Motor Yağ Kaçağı

İYİ

Şanzıman Yağ Kaçağı

İYİ

Diferansiyel Yağ Kaçağı

İYİ

Turbo / Intercooler Kaçağı

İYİ

Hidrolik Yağ Kaçağı

İYİ

Cam Suyu Kaçağı

İYİ

Kayış / Gergi

İYİ

Egzoz Tertibatı

İYİ

Motor Alt Muhafaza

İYİ

Direksiyon Kutusu

İYİ

Vites Kutusu

İYİ

Taban Plastik / Bakalitleri

İYİ

Fren Hortumları

İYİ

Şaft

İYİ

Rotlar

İYİ

Rot Başları

İYİ

Alt Rotiller

İYİ

Tabla ve Fişekleri

İYİ

Yakıt Deposu

İYİ

Motor Karteri

İYİ

Porya Bilyaları

İYİ

Şanzıman Kovanı

İYİ

Salıncak ve Burç

İYİ

Dingiller

İYİ

İç Aks Körükleri

—

Dış Aks Körükleri

—



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR ALT KONTROL

07 / 14

TARİH / SAAT
14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44BAYİ NO
16-14ŞASİ NO
WVWZZZ3CZLE092706EKSPERTİZ NO
20261014120628MARKA
VOLKSWAGENMODEL
PASSAT / 2020OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ELEKTRONİK TARAMA

OBD Kontrolleri

Araç beynine bağlanılarak modüller sorgulanır; aktif ve pasif arıza kayıtları okunur.

SAĞLAM

17

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

17

MODÜL KONTROLLERİ

■ NORMAL

Motor Arıza Lambası

YANMIYOR

Multimedya

ÇALIŞIYOR

Şişirici Devre Direnci

YOK

Park Sensörü

YOK

Hava Yastığı Çarpma Sensörü

YOK

Radyo

ÇALIŞIYOR

Basınç Sensörü

YOK

Akü

ÇOK İYİ

Beyin Arıza İncelemesi

YOK

Otomatik Şanzıman Elektronikliği

YOK

Yol Bilgisayarı

YOK

Fren Elektronikliği

YOK

Gösterge Panel Elektronikleri

ÇALIŞIYOR

Hava Yastığı Elektronikliği

YOK

Klima Kontrol Panel Elektronikliği

ÇALIŞIYOR

Motor Elektronikliği

YOK

Dijital Klima Elektronikliği

ÇALIŞIYOR

KONTROL NOTU



BİZE ULAŞIN

0850 840 92 92

dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

OBD KONTROLLERİ

08 / 14



TARİH / SAAT 14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO WVWZZZ3CZLE092706

EKSPERTİZ NO 20261014120628

MARKA VOLKSWAGEN

MODEL PASSAT / 2020

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

KİMYASAL ÖLÇÜM

Motor Testleri

Yanma odası kaçak testi silindir kapak contasının sızdırmazlığını ölçer; soğutma suyunda hidrokarbon aranır.

YANMA ODASI KAÇAK TESTİ



SONUÇ · Temiz

Soğutma sisteminde hidrokarbon izi tespit edilmedi. Silindir kapak contasında yanma odasına kaçak bulgusu yoktur.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR TESTLERİ

09 / 14

TARİH / SAAT 14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44
EKSPERTİZ NO 20261014120628

BAYI NO 16-14
MARKA VOLKSWAGEN

ŞAŞI NO WVWZZZ3CZLE092706
MODEL PASSAT / 2020

OTOPPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATI

Notlar ve Kayıt Sorguları

KAYIT SORGULARI

Aşağıdaki bağlantılar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına erişim sağlar. Sorgu sonuçları rapor tarihindeki kayıtları yansıtır.

Hasar Kaydı
SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/cd0bdcd5-2009-49b5-a58b-14a06641eff9.png>

Araç Marka ve Model: VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 150 DSG BUSINESS

Şasi No: ***2706

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
16.06.2025	ERP-Çarpma	20.825,00 TL
20.05.2025	ERP-Çarpma	13.600,00 TL
17.04.2023	Çarpma	25.101,67 TL
06.03.2022	ERP-Çarpma	16.055,68 TL

Bu sorgu 11.09.2026 16:06 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/uy58>

Kilometre Kaydı
SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/43ff3c76-0db2-4518-9945-31897419f6fb.png>

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34ELS317	24/02/2026	63148	DİZEL
34ELS317	24/02/2025	40576	DİZEL
34ELS317	06/03/2024	38895	DİZEL
34ELS317	12/01/2023	18502	DİZEL
ŞAŞI NUMARASI : WV*****06 MARKA MODEL : VOLKSWAGEN 3C YIL : 2020			
Sorgu Tarihi: 11.09.2026 16:06:43			

Değişen Kaydı
SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/c91ed7bd-2a38-459e-bd5c-6b4721f03a99.png> | <https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/4aa0830e-ff5a-4d3d-8958-2287adefdc5.png> | <https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/ab281ea5-9e75-42fc-af6b-00f0bdee42d3.png>

Araçların hasar sorgulaması şasi numarası ile anlık yapılır. Sonuçlanmamış kaza dosyaları sorgu anında hasar kaydı olarak görünmeyebilir. Dosya kapandığında ilgili hasar sisteme yansıtılır. Bu nedenle, sorgu anında görünmeyen hasar kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

10 / 14



TARİH / SAAT 14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO WVWZZZ3CZLE092706

EKSPERTİZ NO 20261014120628

MARKA VOLKSWAGEN

MODEL PASSAT / 2020

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATI

Notlar ve Kayıt Sorguları (devam)

EKSPERTİZ NOTU

LASTIKLER 2023 TARİHLİ



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

11 / 14

TARİH / SAAT
14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44BAYİ NO
16-14ŞASİ NO
WVWZZZ3CZLE092706EKSPERTİZ NO
20261014120628MARKA
VOLKSWAGENMODEL
PASSAT / 2020**OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ****BELGELEME - 5 FOTOĞRAF**

Araç Fotoğrafları

Diğer Fotoğraflar

a	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
S317	24/02/2026	63148	DİZEL
S317	24/02/2025	40576	DİZEL
S317	06/03/2024	38895	DİZEL
S317	12/01/2023	18502	DİZEL

MARASI : WV*****06
MODEL : VOLKSWAGEN 3C
: 2020

11.09.2026 16:06:43

Diğer Fotoğraflar

Şasi No: ***2706		
Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
16.06.2025	ERP-Çarpma	20.825,00 TL
20.05.2025	ERP-Çarpma	13.600,00 TL
17.04.2023	Çarpma	25.101,67 TL
06.03.2022	ERP-Çarpma	16.055,68 TL

Bu sorgu 11.09.2026 16:06 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.
İşlem No: 194621723932959598624896
YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlaili mesaida ver alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında ver alan dava

Diğer Fotoğraflar

Şasi No: ***2706			
PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ			
Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
16.06.2025	0,00 TL	20.825,00 TL	42.375
DEĞİŞEN PARÇA DETAY			
Parça Adı	Türü	Adet	

Bu sorgu 11.09.2026 16:07 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.
İşlem No: 194621723932959598624896
YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlaili mesaida ver alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında ver alan dava

Diğer Fotoğraflar

Şasi No: ***2706			
PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ			
Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
20.05.2025	0,00 TL	13.600,00 TL	40.951
DEĞİŞEN PARÇA DETAY			
Parça Adı	Türü	Adet	

Bu sorgu 11.09.2026 16:07 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.
İşlem No: 194621723932959598624896
YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlaili mesaida ver alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında ver alan dava

Diğer Fotoğraflar

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ			
Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
06.03.2022	13.208,18 TL	2.847,50 TL	4.018
DEĞİŞEN PARÇA DETAY			
Parça Adı	Türü	Adet	
FAR KOMPLE SAĞ	Orijinal	1	
ÖN TAMPON	Orijinal	1	
ÖN TAMPON BRAKETİ SAĞ	Orijinal	1	

Bu sorgu 11.09.2026 16:08 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR
12 / 14



TARİH / SAAT
14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44
EKSPERTİZ NO
20261014120628

BAYİ NO
16-14
MARKA
VOLKSWAGEN

ŞASİ NO
WVWZZZ3CZLE092706
MODEL
PASSAT / 2020

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

GENEL DEĞERLENDİRME

Rapor Özeti

Aşağıdaki tablo, bu rapordaki tüm test ve kontrollerin sonucunu tek sayfada özetler. Her satırın detayı, belirtilen bölümde ölçüm değerleriyle birlikte yer alır.

MEKANİK

Yapılmadı

Fren, süspansiyon, yanal kayma ve dinamometre sonuçlarının birleşimi.

GÖVDE

5 Boyalı

0 değişen parça. Şase: orijinal.

MOTOR

Temiz

Kaçak testi: Temiz.

03	Kaporta Boya ve değişen haritası	5 boyalı · 0 değişen	İZLENMELİ
05	İç Gövde Şase ve taşıyıcı parça kontrolü	Orijinal	NORMAL
06	Motor Mekanik 27 kalem kontrol	27 sağlam	NORMAL
07	Motor Alt Kontrol Kaçaklar ve alt takım	25 sağlam · 2 yok	NORMAL
08	OBD Kontrolleri Beyin arıza taraması	17 sağlam	NORMAL
09	Yanma Odası Kaçak Testi Conta yanık kontrolü	Temiz	TEMİZ

Normal – ölçüm kabul aralığında. **İzlenmeli** – sınır değere yakın, bir sonraki bakımda kontrol önerilir. **Kontrol** – kabul aralığı dışında, servis kontrolü gerekir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

RAPOR ÖZETİ
13 / 14

TARİH / SAAT 14.10.2026 12:06 –
14.10.2026 12:44

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO WVWZZZ3CZLE092706

EKSPERTİZ NO 20261014120628

MARKA VOLKSWAGEN

MODEL PASSAT / 2020

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

6698 SAYILI KANUN

Kişisel Verilerin Korunması

Dynobil Oto Ekspertiz Otomobil Makina A.Ş. ("Veri Sorumlusu") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca; kişisel verileriniz ekspertiz hizmetinin sunulması, raporun düzenlenmesi ve yasal saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Verileriniz, hizmetin ifası için zorunlu haller ile mevzuattan doğan yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı **kvkk@dynobil.com** adresine başvurarak kullanabilirsiniz.

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik Bilgileri

AD, SOYAD, TC NO

Araç Şase Bilgileri

ŞASE, MOTOR NO

İletişim Bilgileri

TELEFON, E-POSTA

Ruhsat Bilgileri

PLAKA, TESCİL

BEYAN VE ONAY

İşbu raporun tarafıma teslim edildiğini, rapor içeriğinin aracın ekspertiz anındaki durumunu yansıttığını, aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Alıcı Müşteri
İSİM / İMZAAraç Ruhsat Sahibi
İSİM / İMZAKADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KAŞE / İMZA

Verilen bilgiler Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın işlem anındaki durumu incelenir ve raporlanır; sonradan oluşabilecek arızaları kapsamaz. Rapor no 20261014120628.

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KVKK & İMZA
14 / 14