

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-06-25 15:18:14
Rapor id : SP103GHC655



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AJD288 - VF1HJD20365631727 - DACIA Duster 2020 Manuel Benzin/LPG - Kilometre : 82087

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- CD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut
Bagaj kapağına kuru onarım işlemi ve boya da deforme var

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-25 15:18:14

Rapor id : SP103GHC655



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AJD288 - VF1HJD20365631727 - DACİA Duster 2020 Manuel Benzin/LPG - Kilometre : 82087

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vurunutlu çalışma kontrolü		✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü		✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü		✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü		✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü		✓	Akümülatör kontrolü
!	Görünen kayışların kontrolü	kontrol önerildi.	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü		✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü		✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü		✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü		✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü		✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü		✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü		✓	Elektrik tesisatı kontrolü
!	Klima sistemi kontrolü	kontrol önerildi.	✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü		✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü		✓	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı şanzıman vites geçişleri kontrol edildi herhangi bir problem yoktur
V kayışında yıpranma var değişimi gerekli
Klima az sogutuyor

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-06-25 15:18:14

Rapor id : SP103GHC655




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AJD288 - VF1HJD20365631727 - DACİA Duster 2020 Manuel Benzin/LPG - Kilometre : 82087


FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-25 15:18:14
Rapor id : SP103GHC655



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AJD288 - VF1HJD20365631727 - DACİA Duster 2020 Manuel Benzin/LPG - Kilometre : 82087

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
!	Sol ön fren diski kontrolü	Sol ön fren diski kontrol.	!	Sağ ön fren diski kontrolü	Sağ ön fren diski kontrol.
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
!	Sol ön fren balata kontrolü	Sol ön fren balata kontrol.	!	Sağ ön fren balata kontrolü	Sağ ön fren balata kontrol.
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		!	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	Sağ aks ve aks körükleri kontrol.
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2023 tarihli	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2023 tarihli
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2023 tarihli	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2023 tarih

Ön Fren disk ve balatalarında aşınmalar var
Sağ aks körüğü patlak acil değişimi gerekli

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-25 15:18:14

Rapor id : SP103GHC655



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AJD288 - VF1HJD20365631727 - DACİA Duster 2020 Manuel Benzin/LPG - Kilometre : 82087

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-25 15:18:14

Rapor id : SP103GHC655



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AJD288 - VF1HJD20365631727 - DACİA Duster 2020 Manuel Benzin/LPG - Kilometre : 82087

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan cs motor conta testi Sorunsuz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-25 15:18:14

Rapor id : SP103GHC655



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AJD288 - VF1HJD20365631727 - DACIA Duster 2020 Manuel Benzin/LPG - Kilometre : 82087

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: DACIA DUSTER PRESTIGE 1.6 115 ECO-G 4x2

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen
"VF1HJD20365631727" ile sorgulanan aracın geçmiş
HASAR KAYDI YOKTUR.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-06-25 15:18:14

Rapor id : SP103GHC655



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16AJD288 - VF1HJD20365631727 - DACIA Duster 2020 Manuel Benzin/LPG - Kilometre : 82087

KİLOMETRE SORGU SONUCU

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
16AJD288	04/07/2023	66144	BENZİN+LPG

SASİ NUMARASI : VF*****27
MARKA MODEL : DACIA SR
YIL : 2020

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 4)



Bagaj kapağı üst kısmında derin çizik var



Ön kaputun ucunda minik göçük var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 4)



Sol ön Çamurlukta Gamze göçük var



Sol arka kapıda Çizik var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 4)



Sol arka kapıda minik göçükler var



Bagaj kapağında kuru onarım ve boya da deforme var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 4)



Sağ arka kapıda minik Gamze göçükler var



Sağ ön kapıda Minik Göçük var



