

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-15 08:30:00


Rapor id : SP551ABF214



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MEG419 - NM0MXXTTRMMJ73195 - FORD Transit 2021 Manuel Dizel - Kilometre : 62694

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- KP KASA PARÇASI



☒	Ön panel	☒	Arka panel
☒	Sol ön şase	☒	Sağ ön şase
☒	Sol ön podye	☒	Sağ ön podye
☒	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı	☒	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı
☒	Sol ön direk	☒	Sağ ön direk
☒	Sol orta direk	☒	Sağ orta direk
☒	Sol üst direk	☒	Sağ üst direk
☒	Sol arka şase	☒	Sağ arka şase
☒	Alt taban	☒	Havuz sacı

Araçta ezikler ve çizikler var. Bagaj kapağı sağ kanalında (hafif)kuru onarım mevcut.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-15 08:30:00
Rapor id : SP551ABF214



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34MEG419 - NM0MXXTTRMMJ73195 - FORD Transit 2021 Manuel Dizel - Kilometre : 62694

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vuruntulu çalışma var	☒	Motorda üfleme var
☒	Motor soğutma sıvısı	☒	Motor soğutma sistemi
☒	Motor yağı	☒	Enjektör
☒	Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	☒	Egzozda yağ dumanı var
☒	Egzozda partikül dumanı var	☒	Akümülatör
☒	Görünen kayışlar	☒	Turbo
☒	İntercooler	☒	Egzoz sistemi
☒	Yakıt sistemi	☒	Marş sistemi
☒	Ateşleme sistemi	☒	Aks sistemi
☒	Debriyaj	☒	Direksiyon
☒	Şanzıman	☒	Otomatik şanzıman
☒	Motor takozları	☒	Triger kayışı
☒	Eksantrik zinciri	☒	Elektrik tesisatı
☒	Klima sistemi	☒	Kalorifer sistemi
☒	Yakıt kaçakları	☒	Motor mekanik yağ kaçakları
☒	Su - sıvı kaçakları	☒	Motor genel durumu

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-01-15 08:30:00

Rapor id : SP551ABF214




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MEG419 - NM0MXXTTRMMJ73195 - FORD Transit 2021 Manuel Dizel - Kilometre : 62694

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-15 08:30:00

Rapor id : SP551ABF214



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34MEG419 - NM0MXXTTRMMJ73195 - FORD Transit 2021 Manuel Dizel - Kilometre : 62694

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör		✓	Sağ ön amortisör	
✓	Sol arka amortisör		✓	Sağ arka amortisör	
✓	Sol ön fren diski		✓	Sağ ön fren diski	
!	Sol arka fren diski	ORTA	!	Sağ arka fren diski	ORTA
✓	Sol ön fren balata		✓	Sağ ön fren balata	
!	Sol arka fren balata	ORTA	!	Sağ arka fren balata	ORTA
✓	Sol rot kolu ve rot başı		✓	Sağ rot kolu ve rot başı	
✓	Sol aks ve aks körüğü		✓	Sağ aks ve aks körükleri	
✓	Sol viraj rotu ve rotiller		✓	Sağ viraj rotu ve rotiller	
✓	Sol ön jant lastik	2023TARİHLİ	✓	Sağ ön jant lastik	2023 TARİHLİ
✓	Sol arka jant lastik	2023TARİHLİ	✓	Sağ arka jant lastik	2023 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-15 08:30:00
Rapor id : SP551ABF214



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34MEG419 - NM0MXXTTRMMJ73195 - FORD Transit 2021 Manuel Dizel - Kilometre : 62694

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-15 08:30:00

Rapor id : SP551ABF214



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34MEG419 - NM0MXXTTRMMJ73195 - FORD Transit 2021 Manuel Dizel - Kilometre : 62694

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan Cs Motor Conta Testi Sonucu Sorunsuz.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FORD TRANSIT MINIBUS 410L 14+1 ECOBLUE 170 DELUXE

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen
"NM0MXXTTRMMJ73195" ile sorgulanan aracın geçmiş
HASAR KAYDI YOKTUR.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-15 08:30:00
Rapor id : SP551ABF214



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34MEG419 - NM0MXXTTRMMJ73195 - FORD Transit 2021 Manuel Dizel - Kilometre : 62694

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



