

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-31 00:19:42


Rapor id : SP743GGD604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB587 - NM0AXTTTRAPJ83126 - FORD Transit 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 38998

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- KP KASA PARÇASI



✓ Ön panel	✓ Arka panel
✓ Sol ön şase	✓ Sağ ön şase
✓ Sol ön podye	✓ Sağ ön podye
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı
✓ Sol ön direk	✓ Sağ ön direk
✓ Sol orta direk	✓ Sağ orta direk
✓ Sol üst direk	✓ Sağ üst direk
✓ Sol arka şase	✓ Sağ arka şase
✓ Alt taban	✓ Havuz sacı

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE MİNİMAL DÜZEYDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-31 00:19:42

Rapor id : SP743GGD604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB587 - NM0AXTTTRAPJ83126 - FORD Transit 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 38998

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


☒	Motorda sesli - vuruntulu çalışma var	☒	Motorda üfleme var
☒	Motor soğutma sıvısı	☒	Motor soğutma sistemi
☒	Motor yağı	☒	Enjektör
☒	Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	☒	Egzozda yağ dumanı var
☒	Egzozda partikül dumanı var	☒	Akümülatör
☒	Görünen kayışlar	☒	Turbo
☒	İntercooler	☒	Egzoz sistemi
☒	Yakıt sistemi	☒	Marş sistemi
☒	Ateşleme sistemi	☒	Aks sistemi
☒	Debriyaj	☒	Direksiyon
☒	Şanzıman	☒	Otomatik şanzıman
☒	Motor takozları	☒	Triger kayışı
☒	Eksantrik zinciri	☒	Elektrik tesisatı
☒	Klima sistemi	☒	Kalorifer sistemi
☒	Yakıt kaçakları	☒	Motor mekanik yağ kaçakları
☒	Su - sıvı kaçakları	☒	Motor genel durumu

ARACA YOL TESTİ YAPILDI, ŞANZİMAN VİTES GEÇİŞLERİ KONTROL EDİLDİ, HERHANGİ PROBLEM YOKTUR.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-31 00:19:42

Rapor id : SP743GGD604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB587 - NM0AXTTTRAPJ83126 - FORD Transit 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 38998

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör		✓	Sağ ön amortisör	
✓	Sol arka amortisör		✓	Sağ arka amortisör	
✓	Sol ön fren diski		✓	Sağ ön fren diski	
✓	Sol arka fren diski		✓	Sağ arka fren diski	
✓	Sol ön fren balata		✓	Sağ ön fren balata	
✓	Sol arka fren balata		✓	Sağ arka fren balata	
✓	Sol rot kolu ve rot başı		✓	Sağ rot kolu ve rot başı	
✓	Sol aks ve aks körüğü		✓	Sağ aks ve aks körükleri	
✓	Sol viraj rotu ve rotiller		✓	Sağ viraj rotu ve rotiller	
✓	Sol ön jant lastik	LASTİKLER 2023 TARİHLİ	✓	Sağ ön jant lastik	LASTİKLER 2023 TARİHLİ
✓	Sol arka jant lastik	LASTİKLER 2023 TARİHLİ	✓	Sağ arka jant lastik	LASTİKLER 2023 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-31 00:19:42

Rapor id : SP743GGD604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB587 - NM0AXTTTRAPJ83126 - FORD Transit 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 38998

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Ekranda enjeksiyon uyarı lambası yanıyor, partikül filtresi kontrol

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ SONUCU SORUNSUZ.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-31 00:19:42

Rapor id : SP743GGD604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB587 - NM0AXTTTRAPJ83126 - FORD Transit 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 38998

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FORD TRAN.MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI

Hasar Tarihi
06.09.2024

Hasar Nedeni
ERP-Çarpma

Hasar Tutarı
27,550.46 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi 06.09.2024
Toplam Parça Tutarı 22195.46TL
>Toplam İşçilik Tutarı 5355TL
Kilometre 34,148

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	TAMPON KOMPLE ON
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	SOGUTUCU KOMPLE
Türü	MOTOR HAVASI
Adet	Orijinal
Parça Adı	1
Türü	HORTUM RADYATOR
Adet	Orijinal
Parça Adı	1
Türü	DEFLEKTOR KOMPLESİ
Adet	TAVAN HAVA
Parça Adı	Orijinal
Türü	1
Adet	DESTEK RADYATOR
Parça Adı	Orijinal
Türü	1
Adet	GTIP 3820 00 00 00 00
Parça Adı	ANTI FİZ WSS M97B44 D2
Türü	PLS 5L
Adet	Orijinal
Parça Adı	1
Türü	IZGARA
Adet	Orijinal
Parça Adı	1
Türü	KLIPS
Adet	Eşdeğer
Parça Adı	10

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/58>



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-31 00:19:42
Rapor id : SP743GGD604



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HOB587 - NM0AXTTTRAPJ83126 - FORD Transit 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 38998

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



