

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(553) 019-97-72



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-04-15 11:06:23

Rapor id : SP861HAG501




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR..

Araç:

34NDM267 - WF02N1ER82SU00951 - FORD Coruier Manuel Dizel - Kilometre : 42219

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI
- LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü	
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü	
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü	
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü	
✓ Sol orta direk kontrolü	! Sağ orta direk kontrolü	İnce Lokal boyalı.
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü	
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü	
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü	

-Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut
-Sağ arka çamurluk içi (kapı kilit karşıtı) yarım boyalı
-Sağ arka kapı eşiği (marşpiyel içi) yarım boyalı
-Sağ orta direk arka kısmı lokal (ince) boyalı

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(553) 019-97-72



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-04-15 11:06:23

Rapor id : SP861HAG501



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NDM267 - WF02N1ER82SU00951 - FORD Coruier Manuel Dizel - Kilometre : 42219

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


✓	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü	✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı,şanzıman vites geçişleri kontrol edildi,herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(553) 019-97-72



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-04-15 11:06:23

Rapor id : SP861HAG501



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NDM267 - WF02N1ER82SU00951 - FORD Coruier Manuel Dizel - Kilometre : 42219

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2024	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2024
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2025	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2025

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(553) 019-97-72



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-04-15 11:06:23

Rapor id : SP861HAG501



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NDM267 - WF02N1ER82SU00951 - FORD Coruier Manuel Dizel - Kilometre : 42219

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(553) 019-97-72



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-04-15 11:06:23

Rapor id : SP861HAG501



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NDM267 - WF02N1ER82SU00951 - FORD Coruier Manuel Dizel - Kilometre : 42219

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan cs motor conta testi,sorunsuz.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(553) 019-97-72



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-04-15 11:06:23

Rapor id : SP861HAG501



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NDM267 - WF02N1ER82SU00951 - FORD Coruier Manuel Dizel - Kilometre : 42219

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FORD TOURNEO COURIER 1.5 D 100 DELUXE

Şasi No: ***0951

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
30.05.2025	ERP-Çarpisma	120.730,81 TL

Bu sorgu 15.04.2026 11:09 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 3b8be9547685f63ed5641fa6229648a7

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

Araç Marka ve Model: FORD TOURNEO COURIER 1.5 D 100 DELUXE

Şasi No: ***0951

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
30.05.2025	73.980,81 TL	46.750,00 TL	123

DEĞİŞEN PARÇA DETAY

Parça Adı	Türü	Adet
KAPI KOMPLESİ MENTESELİ YAN YUKLEME	Orijinal	1
KAPI DOSEME PANELİ APLİKESİ	Orijinal	1
PANEL KOMPLE DIS TRIM	Orijinal	1
KAPLAMA	Orijinal	1
BANT DEKORATIF	Orijinal	1

Bu sorgu 15.04.2026 11:09 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 28e1d51fecdb1d3f3a4c516c133c2bdf

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(553) 019-97-72



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-04-15 11:06:23
Rapor id : SP861HAG501



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NDM267 - WF02N1ER82SU00951 - FORD Coruier Manuel Dizel - Kilometre : 42219

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



